


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月4日	異常なし 頭首工異常なし。特に報告事項なし。		
②	9月11日	異常なし 頭首工問題なし。今日はオーバー水が少ない様だった。 少し前に堤防の除草作業が行われたのに葛の蔦が道にはみ出してきていた。何か良い方法がないのだろうか？		
③	9月18日	異常なし 頭首工問題なし。特に報告事項なし。		
④	9月25日	異常なし 頭首工問題なし。草が刈られた所から彼岸花が多く咲き始めている。 自然界では時が来れば、その時、その時に合わせて営んでいると改めて感じさせてくれる。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	9月2日	異常なし 1. 0km清流川底の砂が見える。コイ1匹。堤防天端にクズの草とバッタが多い。 1. 2km子供2名が散歩。 1. 9kmハゼ10匹以上。 2. 8kmカモ6羽。 3. 0km用水堰にカワウ。3. 2km白色の花センニンソウ。 3. 3kmピンク色の花が咲いて美しい。フヨウ。 3. 5km清流川底の砂が見える。コイ1匹。		—
⑥	9月8日	異常なし 1. 0km濁り水、紫色のクズの花・青色の花が咲いて美しい。 1. 8km清流川底の石、ブロックが見える。カワウ、アオサギ、チュウサギ。 1. 6km中洲ができています。 2. 8km濁り水、カメ1匹。 3. 0km黄色のチョウが多い。 3. 2kmアイサギ1羽。 3. 4kmピンク色の花、ヒルガオ。		—
⑦	9月13日	異常なし 1. 0km清流、左岸、除草作業員5名。天端の鎖開放、作業の車両3台駐車。 1. 8km清流川底の砂が見える。カキの実が浮いていた。ハヤ、小魚が多い。 2. 8kmクズの花。 3. 4km白色の花、イタドリ。 4. 0km河川敷にサツマイモ。 4. 6kmヨシの葉が虫にくわれていた。		—
⑧	9月22日	異常なし 1. 0km清流川底の砂が見える。赤色の花、彼岸花が目立つ美しい。コイ2匹。 1. 2km右岸農業者の車両1台駐車。 1. 9km近鉄橋下清流スッポン。 2. 2km中洲に竹が流れ着いている。 2. 8km水草の間にコイ3匹。 3. 5kmカニ獲り籠にカニ10匹以上。 1. 6kmカニ1匹。		—
⑨	9月27日	異常なし 1. 8km清流アオサギ1羽。チョウサギ1羽。枯れ枝。 1. 9km八太新橋下清流、黒い点が見える。ハゼ10匹以上、ハヤが多い。 2. 8km水草の間にコイ。 3. 5km清流川底の石、ブロックが見える。カニ獲り籠にカニ4匹。籠の外に1匹。ハヤ、小魚が多い。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで