

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月1日	異常なし 管内右岸左岸、台風7号による被害無 さそう。倒木もなし。 左岸に大量のゴミ有り。	—	—
	9月8日	異常なし 佐奈川と本流合流点より水の流れ変 化あり。 右岸左岸堤防、道路、法面等、特に異 常無し。 川の水濁り収まり悪い。	—	—
	9月15日	異常なし 榎田川右岸橋の下、水量少なくなり、 下り鮎漁が始まるも不漁との事。鮎がい ない。 7号台風により、海に流されたとの事。 鮎漁が不漁だとの声が多い。	—	—
	9月22日	異常なし 管内右岸左岸、堤防、草がよく伸び る。早く草刈りをとの声が入る。	—	—
	9月29日	異常なし 山添町法田町総合頭首工より下流、 榎田下流まで鮎の姿が見えないとの 声。鮎が取れない。 今年は下り鮎漁終わりかも？	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月3日(土) 晴 気温31℃	異常なし 10:25～ 新橋から池山橋を巡視。 堤公園に家族連れの普通車2台あり。 水量はやや少なく、濁りはなかった。 目立ったゴミや施設の異常なし。	—	—
	9月8日(金) くもり 気温29℃	異常なし 14:10～ 西山橋から田子田橋を巡視。 水量やや多く、少し濁っていた。 西山橋下にペットボトル2本と納豆の発泡スチロール容器等が草に引っかかっていた。	—	—
	9月13日(水) 晴 気温30℃	異常なし 12:10～ 新西山橋から落合橋を巡視。 最近雨が多く、水量はやや多い。 対岸堤の白サギが濁った川面をにらみつけていた。	—	—
	9月18日(日) 晴 気温33℃	異常なし 10:50～ 西山橋から大峯橋を巡視。 水量は普段通りで濁りなし。 施設の異常や目立ったゴミ等なし。 西山橋たもとの柿の実が黄緑に色付き始めた。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

