


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|--------|--|--|------|
| ① | 10月2日 | 異常なし 頭首工問題なし。少し涼しくなったらすすきの穂が開いていた。 中秋の名月が終わったのだから普通なのか。 |  | |
| ② | 10月9日 | 異常なし 頭首工問題なし。前日からの雨で水量は少し多そうだった。 堤防から見える柿の木に多くの柿の実が付いていた。横に植えられた菊もきれいに咲いていた。 |  | |
| ③ | 10月16日 | 異常なし 頭首工問題なし。堤防の除草作業が行われておりきれいになっている。 半分くらいが終わったが、機械で刈るにしても大変だと思う。 |  | |
| ④ | 10月23日 | 異常なし 頭首工問題なし。上流の水量が少ないのか堰部分が乾いていた。 ススキとセイタカアワダチソウが縄張り争いをしているのか互いに頑張っている。 |  | |
| ⑤ | 10月30日 | 異常なし 頭首工問題なし。堤防の草刈りが終わり、積まれていた。収集運搬待ちだった。 |  | |


雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|--------|--|--|------|
| ⑥ | 10月3日 | 異常なし 1. 0km清流川底の石が見える。コイ1匹、ハヤが多い。 1. 8km清流。水草枝にイトトンボ、チョウが吸水。マキガイ、マツカサガイの殻。 2. 0km清流チュウサギ1羽。 3. 0kmヒガンバナが満開。 3. 5km清流、カニ取り籠にカニが15匹以上。枝にカワセミ。 4. 2km山本橋付近ゴミ袋。 |  | — |
| ⑦ | 10月10日 | 異常なし 1. 3km清流、川底のブロックが見える。カメ1匹。 1. 4km左岸、堤防の草に3種類のチョウがいた。 1. 8km清流、竹の小枝が多い。ハヤ、アオサギ。 2. 8km清流、川底の砂と水草が見える。 3. 4km頭首工の堤防にコスモスのピンクの花、ケイトウの赤い花が目立つ。美しい。 |  | — |
| ⑧ | 10月22日 | 異常なし 1. 1km清流、川底の砂が見える。コイ1匹、ハヤが多い。枝にアカネトンボ。 1. 3km清流、大人と子供2人が釣りにきた。カニ1匹。 1. 8kmシジミ、マキガイの殻。 1. 9km清流。ハヤ、ニゴイ、ハゼ、カマツカ。 2. 8km水草の間にコイ。 3. 2kmヨメナの薄い紫の花が美しい。 3. 6km子供2人が釣りをしていた。 |  | — |
| ⑨ | 10月25日 | 異常なし 1. 0km清流、川底の石が見える。右岸除草作業の車両駐車。堤防天端、鎖開放。 1. 6km白いヒルガオ、オナモミ。 1. 8kmカニが浮いていた。 2. 0km網をなげて魚取り。大人1名。 3. 5km吸水運搬車両駐車。水を吸い上げ。 4. 0kmアキノウナギツカミ、ピンクの花が目立つ美しい。 |  | — |
| ⑩ | 10月30日 | 異常なし 1. 1km清流、川底の石が見える。コイ1匹。右岸除草作業車1台。作業員1名。草が除草され美しい。 2. 1km八太橋付近清流、川底の砂が見える。ハヤが多い。 2. 2km清流、ヒチヘンゲの花が美しい。 3. 4kmコイ14匹以上。オオクチバス3匹。川底のブロックにカニ。 3. 6kmカラスウリが赤く目立つ。 |  | — |

【雲出川水系】

雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

