

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	10月1日(日) くもり 気温26℃	異常なし 10:45～ 大峯橋から西山橋を巡視。 西山橋の下の狭いところの水流幅約1mで、水深約20cm。川底が見えて濁りなし。 この地区一帯で草刈りの出会いの日で、橋上もキレイにしてくれていました。	—	—
	10月15日(日) 晴 気温23℃	異常なし 11:00～ 大峯橋から池上橋を巡視。 2日間の雨のためか、水量やや多く濁っていた。 堤防の草刈りがされていて綺麗でした。 魚釣りの20代男性1名がのんびりと糸を垂れていました。	—	—
	10月22日(土) 晴 気温19℃	異常なし 10:10～ 新西山橋から落合橋を巡視。 施設の異常及び、流れを妨げるゴミ等はなかった。 田子田橋の下は深いところで20cm位で平常通りの流れに思えた。	—	—
	10月25日(水) 晴 気温19℃	異常なし 11:00～ 池上橋から大峯橋を巡視。 目立ったゴミ等はなく、水流はゆっくりと緩やかに流れ、樋門の鯉の背が見えていた。 アシの川原に青サギ2羽が離れて川面を注視していた。	—	—



# 【櫛田川水系】 佐奈川 ①

