

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	10月9日(月) 15時 曇、無風	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域内法面の雑草伐採が始まり、75%終了。 ・JR伊勢線鉄橋上流、下流側とも河川敷は良好な状態。 ・最下流河川敷グラウンドも状態は良好。	—	—
	10月17日(火) 9時 晴、無風	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域内法面の雑草伐採と回収が終わり、見通し及び景観がよくなった。 ・足場の悪い法面を歩いている人を見かけたので声をかけたら、道路は車が危険で歩けないとのこと。	—	—
	10月24日(火) 9時 晴、無風	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側は法面及び河川敷、下流側は法面のみ雑草の伐採が終了し、視界は良好。 ・そのような綺麗な法面に、ゴミ袋を投棄していく輩がおり、このモラルは全然改善していない。	—	—
	10月29日(日) 11時 晴、北風微風	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域全体に法面は刈り込まれ、見通し良好。 ・河川敷は伊勢線鉄橋上流側でサッカーイベントがあり、大量の車と人で埋まっていた。 ・最下流グラウンドも20人位の人出か。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	10月8日	異常なし 雨はあまり降っていないが、水量はそれなりにある。 6.0km付近であるが、川の水は濁っておらず透明度はかなり高い。 兩岸をみてもゴミは見当たらない。		—
②	10月15日	異常なし 雨のあとがあったのか、水量は思った以上にある。 5.9km付近ではあるが、きれいでゴミが全く見当たらない状況である。 日はかなり落ちるのが早く、18時には暗い状況である。		—
③	10月22日	異常なし 6.0kmだが、だいぶ水の量が減ってきている感じである。 日もだいぶ早く落ちるので日中に見に行くが、18時ではもう暗くなっている。		—
④	10月29日	異常なし 6.0km付近だが、川の様子を見ると干上がっている。 水は少しだけあるが、流れにはなっておらずたまっている感じである。 ここ数日は雨が降っていないのが気になる。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から  
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



### 活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から  
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで