

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	11月6日	異常なし 頭首工問題なし。 久し振りに水鳥が集まっていた。冬が近づいているのを感じさせてくれる。		
②	11月14日	異常なし 頭首工問題なし。 最近の寒さに負けず釣り人が竿を出していた。好きなのだろう。		
③	11月21日	異常なし 頭首工問題なし。 中州をはさみ水鳥たちが遊んでいる。前日の強風に変わり、のどかな一日だった。		
④	11月28日	異常なし 頭首工問題なし。 鉄橋の向こうの公園の黄ばみ始めの木々の景色が、私のお気に入りです。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	11月3日	異常なし 1. 0km右岸除草作業車両駐車。天端の鎖開放。 1. 1km清流、川底の石が見える。モクズガニ、カマツカ。 1. 5km清流、シギ、チドリ2羽。左岸農業者の軽車両駐車。 1. 6km清流、川底の石が見える。子供2名生物採集。 2. 8km水草の間にコイ。 3. 4kmオオクチバス。 3. 5km子供2名釣り。 1. 8kmハヤが浮いていた。		—
⑥	11月12日	異常なし 1. 3km清流、川底の石が見える。セキレイの水浴び。 1. 6km清流、川底のブロックが見える。アキノウナギツカミ桃色の花が美しい。左岸と右岸、農業者の軽車両駐車。 1. 8km河川敷の石にアオサギ、カワセミ。 2. 0km清流、川底の石が見える。ビニール袋、アルミ缶が浮いていた。		—
⑦	11月15日	異常なし 1. 0km右岸除草作業車両駐車。天端の鎖開放。 1. 8km排水ひ管の清掃作業中、流れ出た竹とビニールゴミが浮いている。チュウサギ。 2. 0km大人2名、左岸の山柿取り。 2. 1km八太橋下、店の籠、ビニール袋が浮いていた。 3. 5km清流、石の間にモクズガニ。 3. 6km赤い実が目立つ。カラスウリ。		—
⑧	11月26日	異常なし 1. 0km清流、ピラカンサの赤い実が目立つ。クリスマスリースの様。 1. 6km清流、藻の上に小さいカニ。 1. 8kmオナモミの枯れた実、衣服に付着。左岸堤防、除草された美しい場所に大人2名、子供1名散歩。 2. 1kmオオクチバスが浮いていた。 3. 2km竹の枝にカワセミ。 3. 4kmカモ2羽。 3. 5km清流、ブロックの間にコイ。 3. 6kmチュウサギ。		—
⑨	11月29日	異常なし 1. 1km清流、川底のアルミ缶引き上げ。ヒラタドロムシ付着。コイ1匹。 1. 6km左岸、植物球根の掘り起こしがあった。赤い実が目立つ。カラスウリ。 2. 2km水草の間にコイ。 2. 8km大人1名。クズの葉取り。ウサギの餌摘み。 3. 5km左岸、建設会社散水車の水の汲み上げ。 4. 6kmJR第3橋付近、鉄道員。竹の伐採作業。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

