

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|------------|---|-----------------|------|
| ① | 11月1日～7日 | <p>異常なし(水辺の楽校の利用状況及び県道沿いの雑草繁茂)</p> <p>◎11月4日川端、異常なし。中須、異常なし。昼田、水辺の楽校では三連休の中日である。</p> <p>写真㉗10月28日～30日の状況。写真㉘は連休を楽しむ人々の車が40台強、テントが20張り、大盛況であった。メールを頂いたが、写真㉙の11月12日のイベントと、前日の10、11日の使用を禁止する看板が立てられていた。岩出、異常なし。</p> <p>◎11月5日全国大学駅伝。接戦を観覧する人が多くいた。</p> <p>◎11月6日度会橋と昼田の駅伝の看板が撤去されていた。</p> <p>◎11月7日川端、中須、昼田、岩出、異常なし。</p> <p>写真㉚草が覆い、昼田～岩出間の道路側面の、夜間表示がよく見えない場所がある。上下線とも草刈りの必要を感じる。</p> <p>写真㉛について、夜間表示がくっきりと見える場所です。</p> | 写真-㉗㉘㉙㉚ (下段) | - |
| ② | 11月8日～14日 | <p>異常なし(水辺の楽校イベントの様子)</p> <p>◎11月10日川端、中州、岩出、異常なし。水辺の楽校のミナテラスキャンプ(11月12日午後)の準備の為、この日の午後、楽校を閉鎖して、写真㉜準備を始めていた。</p> <p>◎11月11日、昨日と同様、ミナテラスキャンプの準備が着々と進行していた。</p> <p>◎11月12日午前中、写真㉝ほぼ準備が完了。11月12日午後、イベント開催。写真㉞約3000人、車743台、大盛況でした。</p> | 写真-㉜㉝㉞ (下段) | - |
| ③ | 11月15日～22日 | <p>異常なし(水辺の楽校の利用状況及び雑草(11/4報告)の除草)</p> <p>◎11月18日川端、中須、異常なし。昼田の水辺の楽校の状況は車3台、テントが2張りであった。</p> <p>昼田、岩出間の写真㉟の道幅を示す夜間表示が草に隠れていたが、誰かが連絡したのか？今日、綺麗に草が刈られ、写真㊱のような感じにすっきりとしていた。</p> <p>◎11月22日川端、中須、岩出、異常なし。</p> <p>昼田の水辺の楽校の入口に、写真㊲の標示板があり、鳥羽商船高専の中井研究所で卒業研修として、入場車両数の調査をやっている。</p> | 写真-㉟㊱㊲ (下段) | - |

| | | | | |
|---|------------|--|---|---|
| ④ | 11月23日～30日 | <p>異常なし(中須町河川敷の利用状況)</p> <p>◎11月27日川端、異常なし。中須の河原の広場でグランドゴルフの練習をやっていた。キャッチボールとか色々な遊びをやっているの、大祭りの駐車場を整地して、野球場にして遊べるようにしてはどうでしょう。</p> <p>◎11月29日、中須の河原で犬の散歩をしていた。</p> <p>屋田の水辺の楽校にキャンプテントが3張りあった。</p> | — | — |
|---|------------|--|---|---|



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|--------|--|--------------|--|
| ⑤ | 11月2日 | 異常なし(堤防天端の様子) 堤防等は異常無し。 辻久留樋門から見る夕日がきれいでした。 | 写真-㉗ (下段) | — |
| ⑥ | 11月11日 | 異常なし(度会橋工事の様子) ゴミ等は無しで、度会橋付近の工事等は、散歩の人に十分気を付けてください。 | 写真-㉘ (下段) | — |
| ⑦ | 11月12日 | 異常あり(猪による堤防掘り起こし跡) 堤防の付近を猪が多数掘り起こした跡がありました。 | 写真-㉙ (下段) | 河川巡視にて埋め戻し対応。 覆土部分の表面のみの掘り起こしのため、護岸に支障なし。 処置日:12/1 |



| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|-----------|--|-----------------|--|
| ⑧ | 11月4日(土) | <p>異常あり(㊦鉄板のボルト欠損㊧看板の退色劣化㊨魚の様子㊩堤防利用状況)</p> <p>曇りのち晴れ。午前8時、気温17.9℃。0.4km地点一色大橋下河川敷にある鉄板のボルトが1か所外れてなくなっていました。【添付画像㊦ボルトのなくなっている鉄板】</p> <p>水の色は深緑、上げ潮、流れは少々。下流域では相変わらずプランクトンが浮遊しているのが目立ちます。勢田川排水機場と横のサッカー場の間に立っている立て看板、日焼けでしょうか主語が読めなくなっています。【添付画像㊧排水機場横の立て看板】</p> <p>川を遡っていくと標識1.8kmの岸辺で、今年生まれた魚の稚魚(ヒラギ?)が群れているのを発見しました。【添付画像㊨稚魚の群れ】</p> <p>さらに遡って河崎付近では、いつもと変わらず穏やかに流れています。往復行程7.2km、約2時間。23人の人とすれ違いましたが、散歩・ウォーキング・ジョギング・犬の散歩・サイクリング等々と様々な形で利用している人がいて、勢田川沿いはストレス解消の場になっているようです。【添付画像㊩自転車の練習をしている親子】</p> | 写真-㊦㊧㊨㊩ (下段) | ㊦一色111号樋管の管理者である伊勢市へ情報提供 処置日:12/4 ㊩維持業者にて対応予定(対応日未定) |
| ⑨ | 11月5日(日) | <p>異常なし(犬のフン処理看板について)</p> <p>勢田川排水機場から勢田川橋にかけて、堤防道路の犬の糞処理啓蒙ポスターの看板が、右岸で6か所、左岸で2か所、周りの草がきれいに刈られ新しくなっていました。【添付画像㊰新しいポスターの看板】</p> <p>糞の放置はまだまだ散見されますので、これを見てマナーを守って頂けると良いのですが。</p> | 写真-㊰ (下段) | - |
| ⑩ | 11月14日(火) | <p>異常なし(河川及び野鳥の様子)</p> <p>午前8時、快晴、気温16.0℃。最初に下流域標識0.4km一色大橋付近、ここ2日朝の気温低下で風もあり寒く感じられます。水は深緑、風のため、やや波立っています。水面にカモ達が寒そうに浮かんでいます。【添付画像㊱下流域の勢田川】</p> <p>中流域標識2.0km勢田大橋手前、水は深緑、波は少々下げ潮、風も少し和らいできました。チドリが河川敷を歩いています。【添付画像㊲中流域の勢田川】</p> <p>上流域標識4.0km北新橋上流、ここは街並みもあり護岸もしっかりしていて、いつも通り風・波共なく、水の色は深緑で穏やかに流れています。ただ、夏場見かけた魚、チヌやスズキはもう見かけません。【添付画像㊳上流域の勢田川】</p> <p>勢田川右岸担当域も徐々に冬模様になりつつありました。異常なしです。往復8km、9時57分モニタリング終了。</p> | 写真-㊱㊲㊳ (下段) | - |
| ⑪ | 11月26日(日) | <p>異常なし(自治会清掃活動の様子)</p> <p>一色町自治会において、町内一斉クリーンアップ大作戦が行われました。町民参加者約200人中、2個班60名程が勢田川右岸堤防道路及び、その周辺を通町までの間1km程を清掃にあたりました。勢田川周辺環境美化にご奉仕頂きました。【添付画像㊴一斉クリーン作戦に三かした方々】</p> <p>ゴミが散乱していると、その上に捨てて行ってしまう人もあり、ポイ捨て防止にも役立つと思います。</p> | 写真-㊴ (下段) | - |
| ⑫ | 11月29日(水) | <p>異常なし(堤防除草の様子)</p> <p>本日、勢田川右岸の堤防道路や斜面を草刈りして頂きました。散歩に行く人も気持ちよく散歩できるとおっしゃっていました。【添付画像㊵きれいになった堤防道路】ありがとうございました。</p> | 写真-㊵ (下段) | - |

ア



イ



ウ



エ



オ



カ




キ



ク



ケ



コ



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

