

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月2日	異常なし 頭首工問題なし。 雲出大橋下流100mの堤防下にポリ袋から出たジュース等の飲料缶が散乱していた。	 	
②	1月8日	異常なし 頭首工問題なし。 水仙が群生し多く咲いていた。	 	
③	1月15日	異常なし 頭首工問題なし。 寒い日になり、鳥たちが集まっていた。	 	
④	1月22日	異常なし 頭首工問題なし。 他に特になく写真なし		
⑤	1月29日	異常なし 頭首工問題なし。 堤防下で紅梅が咲き始めた、春は近いと感じさせてくれる。	 	

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	1月2日	異常なし 1. 2km右岸、車両駐車休憩1名。 1. 4km左岸散歩1名。 1. 6km中州にボールが流れ着いていた。右岸、農業者車両駐車、犬の散歩1名。 1. 8kmブロックの間にボールが浮いていた。右岸、散歩6名。 3. 2km右岸、崖の崩れ。 4. 6kmJR第3橋下、ノイバラの赤い実が目立つ。		—
⑦	1月8日	異常なし 1. 4km右岸、健康のための運動、ランニング1名。 1. 6km清流マツカサガイ殻2個目発見。カニの殻。ハヤが砂の上流れ着いていた。 2. 0kmハヤ2匹、石の間に流れ着いていた。 2. 3km犬の散歩。 2. 5kmハトの死骸。 3. 6km清流、川底のブロックが見える。コイ11匹以上。		—
⑧	1月16日	異常なし 1. 1km左岸、ノイバラの赤い実が目立つ。 1. 7kmツバキの赤い花が浮いていた。美しい。 1. 8km清流、川底の石が見える。ハトが10羽以上いた。マキガイの殻。花崗石中に赤い点があり、ザクロ石が入っている。 2. 0km八太橋左岸、小学生通学。補導員1。 2. 2kmサギ2羽。 3. 5kmコイ2匹。 4. 6kmマンリョウの赤い実が目立つ。		—
⑨	1月23日	異常なし 1. 3km左岸、散歩1名。 1. 5kmオレンジ色カラスウリが目立つ。 1. 8km清流、石の上に竹と枯れ草、右岸の杭の近くにみかんが落ちている。杭と同じ色をしている。 1. 9km八太新橋下、コイ4匹以上。 2. 2kmスイセンの花が咲いて美しい。 3. 2km小学生左岸の用水を見ていた。犬の散歩1名。車両駐車1台。 3. 7kmカワウ羽をひろげていた。 4. 3kmチドリ1羽。		—
⑩	1月30日	異常なし 1. 6km頭首工清流、砂とコンクリートが見える。 1. 8km大きいペットボトルが流れ着いていた。 2. 0km清流、石が見える。チュウサギ1羽。 3. 4km濁り水、カワウ羽をひろげていた。 3. 6km車両駐車1台。 3. 5km清流でブロックが見える。ススキの白い花が水面に浮いていた。 3. 7kmカモ4羽以上。 4. 0kmチュウサギ。 4. 4km距離標が草で見えない。		—


【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで