

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月5日	異常なし 榎田川本流。佐奈川合流点より管内 川の水量少なく、右岸左岸堤防等、特に 異常無し。河川敷も異常無し。	—	—
	1月12日	異常なし 管内右岸左岸、堤防、河川敷等ゴミも 無し。車、人の出入り少なく異常無し。	—	—
	1月19日	異常なし 榎田川水量少なく、雨の量少なく、川の 水、冬の時期にしては水の濁り有り。管 内全体下流まで。	—	—
	1月26日	異常なし 榎田川河川堤防法面、河川敷異常無 し。工事等数ヶ所有り。特に異常無し。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月6日(土) 晴 気温15℃	異常なし 15:20～ 西山橋から小野寺橋を巡視。 水は澄んでいるが水量は少なく、西山橋下の水流幅は狭いところで1m強。 ペットボトル等あるも、目立ったゴミなし。	—	—
	1月13日(土) 晴 気温11℃	異常なし 11:10～ 大峯橋から池上橋を巡視。 水量の少ない川の中に白サギが1羽姿勢よく立っていた。 水の濁りなく、目立ったゴミもなかった。	—	—
	1月21日(日) くもり 気温14℃	異常なし 14:15～ 西山橋から田子田橋を巡視。 昨日の雨で水量多く薄緑色に濁っていた。 橋脚に一畳ほどの大きさの亚克力？ビニール？が絡まっていた。	—	—
	1月27日(土) 晴 気温11℃	異常なし 13:30～ 落合橋から田子田橋を巡視。 濁りなく緩やかに流れていた。 落合橋下で川鵜が水中に潜って獲物を探していた。 1月21日に見た田子田橋橋脚の亚克力？板は、本日もそのまま残っていた。	—	亚克力板、維持業者により撤去 (処置日:2/13)

# 【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

## 活動範囲(8)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から  
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで  
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から  
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



# 【櫛田川水系】 佐奈川 ①

