

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月1日～8日	<p>異常なし(1/6水辺の楽校内の流木の持ち出しについて)</p> <p>◎1月2日川端、異常なし。 中須の河原で散歩している人がいた。異常なし。 屋田の水辺の楽校では、土曜日でもあり、昨日夕方から居たのか、今夜宿泊するのか、車が14台、それぞれキャンプのテントを張り、火を焚いて、食事の準備をしている人もいた。岩出、異常なし。</p> <p>◎1月6日川端、異常なし。 中須の河原で車が止まっており、親子で凧揚げを3人楽しんでた。中須の河原の別の場所、何時もラジコン飛行機を飛ばしている場所では車が5台、飛行機を飛ばして楽しんでた。 屋田の水辺の楽校には車が12台、テント14張り、子供たちが水遊びをしていた。楽しそうだった。水辺の楽校の奥に去年の台風の流木がそのままにしている。写真㊦、写真㊧、2箇所である。早く何とかしてもらいたい。二人の方が2台で太い流木だけを持ち運んでいた。何か工芸、工作物？にでも使うのか。持ち出しに許可は必要ないのか？ 1月8日休日にもかかわらず、寒かったせいか川端、中須は人の出が無し。 屋田の水辺の楽校も休日であったが、車2、テント1であった。本日は冷え込んでおり、やはり少ないのは寒さのせいかと思われる。岩出、異常なし。</p>	写真一㊦㊧ (下段)	巡視にて経過観察 (持ち出している人を発見した際は、流木の用途を口頭で確認する)
②	1月9日～16日	<p>異常なし(1/13対岸から見た宮川左岸の様子)</p> <p>◎1月11日川端、異常なし。中須の河原で散歩をしている方が一人おりました。 屋田の水辺の楽校には車が3台と、テントが2張り、静かであった。</p> <p>◎1月13日今日は、宮川愛護モニターの宮川左岸の調査を始めて、今までは右岸から左岸を見ることは無かったが、今日、右岸の宮川町、辻久留町、論出、大倉、佐八から左岸の状況を写真に撮った。写真㊨度会橋付近、写真㊩尾崎罌堂記念館付近、写真㊪大倉1号排水樋門付近、それぞれの箇所を、右岸の堤防から丁寧に調査したが、特に異常なし。 右岸は数十年前の台風で、浸水被害が多であったため、急遽、国土交通省が対策のため堤防を築いており、しっかりした堤防が続いております。県道に沿ったもので、散歩道にも利用されているようです。右岸はこれからも、三ヶ月に1回ぐらいは実施したい。 左岸の川端、中須、屋田、岩出、特に異常なし。</p>	写真一㊨㊩㊪ (下段)	—
③	1月17日～24日	<p>異常なし(1/18屋田のポイ捨てについて)</p> <p>◎1月18日中須の河原で、車1台、ラジコン飛行機を飛ばしていた。水辺の楽校は車1台もなく、静かであった。人気のないテント1張り有り。屋田の土手(川端)に、ビニール袋にゴミの入ったポイ捨てがあった。 岩出では、二人の測量員が測量用望遠鏡で川幅の測定をやっていた。川の変化を確認するため、定期的にやっているとの事であった。 ◎1月20日中須の河原、雨のためかヒッソリとしていた。屋田、水辺の楽校には車4台、テント1張り、1台はテント準備中。2台は雨のため、見合わせ中であった。 1月22日川端、中須の河原、異常なし。 屋田の水辺の楽校、車11台、テント4張り、車2台は駐車場にあり、犬を連れた人が一匹ずつ、二人が散歩をさせていた。</p>	—	—

④	1月25日～31日	<p>異常なし(①1/25屋田にポイ捨て看板設置、②1/27道路の反射板の傾斜)</p> <p>◎1月25日川端、中須、異常なし。屋田の水辺の楽校では車4台、内2台は駐車場、昼時であり、すべて休憩中か？岩出、異常なし。</p> <p>中須～屋田の川側の土手に、18日の報告でこの場所にポイ捨てがあったことを指摘したが、早速か？ポイ捨て禁止の新しい看板が立てられていた。</p> <p>◎1月27日川端、中須の河原に車1台、休憩中か。岩出、異常なし。</p> <p>屋田の水辺の楽校では、11時30分頃、車13台、テント7張りであった。</p> <p>屋田～中須の道路の、道路表示棒が畑側で倒れかけているものがあった。交通量が次々とあり、写真は撮れなかった</p> <p>◎1月30日川端、中須、車1台。岩出、異常なし。</p> <p>屋田の水辺の学校では車10台、プラス車1台は駐車場にあり、テント3張り。</p>	—	<p>①該当看板は伊勢市が設置したものだが、看板の固定が緩いため、市へ補修を依頼する。</p> <p>②管理者である伊勢建設事務所管理課へ情報提供。(処置日:2/5)</p>
---	-----------	---	---	---

ア



イ



ウ



エ



オ



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	1月4日	異常なし(水位の様子) 宮川の水位も下がり、堤防等、特に異常無し。	写真-ア (下段)	-
	1月26日	異常なし 堤防等、特に異常無し。	-	-
⑥	1月30日	異常なし(工事看板について) 堤防等ゴミなどは無しです。 工事用カンバンもたくさんあり、散歩の人も安心してました。	写真-イ (下段)	-

ア



イ



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	1月5日(金) 気温3.8℃	<p>異常なし 快晴の朝、午前8時、徒歩にてスタート。下流勢田川河口付近標識0.6km地点、空を見上げると昼間なのに、お月様がくっきりと見えています。【添付画像㉗晴天昼間の月】</p> <p>この水の色はいつも通り深緑、冷たい微風を感じ、潮は下げ7分、波もなく穏やかです。【添付画像㉘河口部標識0.6km地点の様子】</p> <p>中流部「せたおおはし」手前標識1.6km地点、こちら風無く、波無く、流れ無く穏やかです。【添付画像㉙標識1.6km地点の様子】</p> <p>上流標識3.6km地点「北新橋」手前。ここも護岸がしっかりしていて、いつも通り穏やかに流れています。ただ、出発時より時間が経ったせいか、幾分下流へ流れがあり、所々にプランクトンの漂流が見られます。【添付画像㉚上流標識3.6km地点の様子】</p> <p>総じていつもと変わらない勢田川でした。10時00分モニタリング終了。</p>	写真-㉗㉘㉙㉚ (下段)	-
⑧	1月13日(土) 気温4.1℃	<p>異常なし(満潮時の様子) 晴れ、午前7時40分、標識0.4km地点から徒歩スタート。水の色はいつもより緑が濃く濁っています。満潮で水の水位は河川敷を超えています。河川敷が歩けないので堤防道路に行くことにしました。結局2.0km「せたおおはし」の段差まで水が河川敷を超え歩くことができません。普段は河川敷で水のないところをカモが泳いでいました。【添付画像㉛1.2km満潮で水が超えた河川敷】</p> <p>その後も2.0km二軒茶屋、3.1km神久樋門と所々越水していて河川敷を歩けません。その後は少し高くなっており普段の川幅で流れています。上流でも水は濁り気味ですが、相変わらず穏やかに流れていました。【添付画像㉜3.9km北新橋付近の様子】</p> <p>終点北新橋を引き返し、出発時より1時間程経過した帰路では河川敷での越水はなくなっていました。9時38分終了、異常なし。</p>	写真-㉛㉜ (下段)	-
⑨	1月16日(火) 気温3.6℃	<p>異常なし(強風時の様子) 午前8時20分、冬型の気圧配置で、低温に加えて風速5メートルの強風、時折みぞれが降って、波高く岸に打ち寄せ、今日の勢田川は大荒れです。【添付画像㉝1.2km付近大荒れの川面】</p> <p>特に異常なし、早々に切り上げ。</p>	写真-㉝ (下段)	-

⑩	1月21日(日) 気温 13.1℃	<p>異常なし(水面の様子) 前夜の強風及び大雨を引きずって午前中は雨模様、雨の止んだ午後12時30分モニタリングに出発。気温高めですが、風強く体感は冷たく感じます。標識1.0km辺り雨上がりのため、河川敷は滑りやすくなっており、水は少し茶色の混じった深緑色で濁っています。雨で流されてきたのか、枯葉が岸辺に沿って1m位の幅で流されてきています。遡っていけば標識2.4kmの辺りまで伸びていました。【添付画像㉔水面の枯葉の帯標識1.8km付近】 上流標識3.8km地点では風はありますが、いつも通り静かに流れていました。濁りはあり透明度は落ちていました。</p>	写真一㉔ (下段)	—
⑪	1月29日(月)	<p>異常なし(野鳥の様子) 先日勢田川沿いを散歩中、河川敷の下で餌を探していたオオバンと偶然でくあわせ、相手は仰天して、飛び走りして逃げていきました。その姿を画像に収めることができました。非常に滑稽な恰好でした。【添付画像㉕飛び走り逃げオオバン】</p>	写真一㉕ (下段)	—

㉔



㉕



㉖




㉗



㉘



㉙



㊦



㊧



㊨




【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】
勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで