

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月6日(土) 11時 晴れ、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・法面及び河川敷に大きな変化なし。 ・伊勢線鉄橋上流及び下流側のグランド人影なし。 ・バイク練習場及びスケボー・コートに人影あり。	—	—
	1月17日(水) 15時 晴れ、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象なし ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷共に変化なし。 ・伊勢線鉄橋下流側のグランドで犬の散歩する人あり。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷ともに人影なし。 ・河道の水量少なし。	—	—
	1月27日(土) 12時 晴れ、北風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・本郷橋より上流側法面及び河川敷ともに変化なし。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷共に変化はないが大勢の人と車が乗り入れ、サッカーのイベントを開催中。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月3日	異常なし 正月早々である。6.0km付近であるが、全く水はない。 また、周囲の草木は枯れてきているが、さほど気温は下がっていない。 周囲にはごみは見当たらない。		—
②	1月14日	異常なし 河原田橋付近で、18時以降に写真をとった。 この付近でわかることは、水量はかなり少ないことである。 ほかの川からの合流を含めこの程度しかない。ゴミに関してあまり見当たらない。		—
③	1月28日	異常なし なかなか雨が降らず、水量はほとんどない。上流部に行っても水はない。 河原田橋のところから写真を撮ったが、枯草ばかりである。 ごみは右岸では見られない。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から  
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



### 活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から  
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで