

榑田川水系榑田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月2日	異常なし 榑田川管内河川、右岸左岸特に異常なし。 河川敷川原等利用者少なく、ゴミ等少ない。 水量少なく異常なし。	—	—
	2月9日	異常なし 榑田川右岸、榑田橋の上下流、川原、川床の砂利等の堆積が目立つ。特に榑田橋下など砂利等の盛り上がりあり。 去年の台風7号以後だと思ふ。	—	—
	2月16日	異常なし 今年の冬は雨が多い様に思ふが、川の水量ますますだ。水温が上がれば3月中旬ごろ鮎の稚魚の遡上あり。 ウグイスの初鳴き有り。10日の朝、右岸の河川敷にて。	—	—
	2月23日	異常なし 今年の冬～春は雨が多い様だ。 これから水のいる時期だから良いが、川の水が少ない様だ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月3日(土) 晴 気温10℃	異常なし 11:35～ 新橋から池上橋を巡視。 水量は少なく濁りなし。 麦畑かな? 耕運機のをカラスが追いかけていた。 梅や菜の花が目につきました。	—	—
	2月10日(土) 晴 気温12℃	異常なし 15:10～ 田子田橋から落合橋を巡視。 濁りなく緩やかに流れていた。 落合橋上流に水鳥、カモかな? 母らしきカモが数羽の子を連れて散歩していた。	—	—
	2月17日(土) くもり 気温11℃	異常なし 12:30～ 西山橋から小野寺橋を巡視。 水流は緩やかで濁りもなかった。目立ったゴミなし。施設の異常なし。 水鳥の姿も見掛けなかった。	—	—
	2月24日(土) 晴 気温12℃	異常なし 13:40～ 大峯橋から池山橋を巡視。 大峯橋下は薄緑色に濁っていた。 水量は普段より少し多めでした。目立ったゴミや異常なし。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲(8)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

