河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月3日(土) 12時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷には特に変化なし。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の野球グランドにはどこかの野球部員が20名ほどトレーニング中。 ・本郷橋より下流側は変化なし。	_	_
	2月17日(土) 12時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・本郷橋より上流側の法面河川敷ともに変化はないが、相変わらず投棄ゴミが散見され、見苦しい。 ・本郷橋より下流側は全く変化なし。 ・河道の水量少なし。		-
	2月24日(土) 11時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷に変化なし。 ・伊勢線鉄橋上流河川敷では何かのイベントか大量の車と大勢の人出である。 ・本郷橋より下流側は特に変化なし。 ・最下流のグランドでは野球の練習中。		_
	2月28日(水) 9時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷に変化なし。 小型ごみが散見されるのは変わらない。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷は変化なし。 バイク練習コートで1人練習中。	_	-

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近~南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
1)	2月1日	異常なし 雨が降っていた分、川には水がある。しか し流れとするには程遠いほどである。 6. 0km付近であるが、周囲にはごみが 見当たらない。 この時期に草刈や川底を深くしてもいいの ではないか。		_
2	2月4日	異常なし わずか3日後であるが、雨が降らずだいぶ 水量が減っている。 日が長くなっている分、明るいうちに撮影 できるのがよい。 周囲にはごみは見当たらない。しかし、下 流域には見にくいところにごみが捨ててあ る。 それもだいぶ経ったもので、草刈と同時に 行ってもよいのではないか?		_
3	2月25日	異常なし 最近雨が降ることが多くなり、水量も多く なってきた。 周囲には6.0kmでは見られないが、とき どきトライアル付近では家庭ごみが捨てて ある。		-

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

