


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	4月2日(火)	異常なし 頭首工問題なし。 頭首工から流れ落ちる所に餌があるのか、多くの鳥たちが集まっていた。		
②	4月8日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 収穫されず残ったブロッコリーの黄色の花がきれいに咲いていた。		
③	4月15日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 ウグイスの鳴き声中、木々が新緑に芽吹き出した。桜が花を散らさず頑張って咲いていた。		
④	4月22日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 気温上昇で堰に集まっている鳥が鴨からシラサギに変わってきた。少しの変化を捉える野生生物の力に感心させられる。		
⑤	4月29日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 堤防下に白詰草の花が一面に咲いていた。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	4月2日(火)	異常なし 1. 8km排水ひ管前、濁り水。サクラとツバキの花が浮いていた。右岸大人1名、子供2名散歩。ランニング大人1名、橋の下を通る。 2. 2km枝にカワセミ。 3. 4km頭首工にコイが浮いていた。 3. 6km川底にウナギ。 4. 3kmオレンジ色のコイ。カモ2羽。 4. 6km用水路に大きな石が落ちこんでいた。		—
⑦	4月10日(水)	異常なし 1. 1km龍天橋、小学生通学路。整列下校。 1. 2km入江にイタチが浮いていた。 1. 6km左岸、サイクリング大人1名。 1. 8km清流川底のブロックが見える。コイ40匹以上。アオサギ、チュウサギ。 2. 0km左岸イソヒヨドリ2羽。 3. 0kmサクラの花が満開。 3. 5kmスミレの花が咲いて美しい。		—
⑧	4月15日(月)	異常なし 1. 1km清流、コイ2匹。 1. 4km長い木が流れ着いている。 1. 6km頭首工可動堰が閉鎖。 1. 8kmヨシの間にペットボトル60個以上浮いている。 1. 9km左岸から右岸の鯉幟が見える。 3. 7kmカワウ2羽。 4. 0kmスミレの紫色の花が咲いて美しい。 4. 2kmサクラソウの桃色の花。		—
⑨	4月22日(月)	異常なし 1. 1km濁り水、右岸ノアザミの花が咲いて美しい。 1. 7km枯れ枝とみかんが浮いていた。 1. 8kmカラスエンドウの赤い花が咲いて美しい。 1. 9km濁り水、タケノコが浮いていた。 2. 2km濁り水、コイ6匹。 2. 3km河川敷の石の上にカメ1匹。 3. 5km車両駐車をして釣り。大人1名。		—
⑩	4月26日(金)	異常なし 1. 1km濁り水、ノイバラの白い花。一部苔。 1. 2km入江、マムシ頭をあげていた。 1. 8kmイモカタバミの赤い花と他の青い花が咲いて美しい。 3. 2km田から泥水が流れてきている。 3. 7kmカワウが羽を広げていた。 4. 2km中州ナノハナが多い。黄色い花が美しい。コイ1匹。		—


【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで