

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	4月1日(月)～ 4月8日(月)	<p>異常なし(水辺の楽校の利用状況及び流木撤去の様子)</p> <p>◎4月4日川端異常なし。中須の河原、工事も終了してブルドーザーが2台引き上げてスッキリとした。</p> <p>昼田の水辺の楽校では、昨年度の台風7号の流木、残骸が幅広く二か所に渡り、土手の下といろいろ広場の奥に長きにわたり放置されて、利用者の度々の指摘が有り、宮川愛護モニターの報告書にも写真付きで何回か報告していたが、写真㊦令和6年2月7日の、令和5年度河川愛護モニター会議の宮川出張所の所長の報告にありましたが、写真㊧㊨㊩㊪、漸く流木残骸の撤去作業が開始された。土手下に2台、いろいろ広場の奥に1台ブルドーザーが稼働していた。岩出、異常なし。</p> <p>◎4月6日川端異常なし。中須の河原、整地されてすっきりした。</p> <p>昼田の水辺の楽校、車8台、テント5張り。土曜日の為、流木残骸の撤去作業、中止中。岩出異常なし。</p> <p>◎4月8日川端、中須の河原異常なし。</p> <p>昼田の水辺の楽校、流木残骸の撤去作業実施中。ブルドーザーが3台、土手下に2台、いろいろ広場の奥に1台、フル稼働していた。駐車場に車3台休憩中。いろいろ広場、芝生広場は休日明けでもあり雨が降っており、車もテントも無し。岩出、異常無し。</p>	写真一㊦㊧㊨㊩㊪ (下段)	—
②	4月9日(火)～ 4月16日(火)	<p>異常なし(水辺の楽校の利用状況及び流木撤去の様子)</p> <p>◎4月13日川端～中須の河原、台風の流木、残骸が放置されていたが、土手に数ヶ所オレンジ色の工事中、200m先、100m先、50m先の看板が立てられて、いよいよ工事が始まった。ブルドーザーが置いてあった。中須の河原でジョギングをしている人がいた。宮川RCふれんずフライトフィールドでは、草刈車を使ってラジコン飛行機を飛ばす為の準備、清掃作業をしていた。</p> <p>昼田の水辺の楽校、昨日で台風の流木残骸の撤去作業終了した感じで、ブルドーザー3台で作業していたが2台は引き上げ、1台のみ入り口に置かれていた。いろいろ広場、芝生広場には車が12台、写真㊫テントが7張り。本日、明日と天気の良い予報が出ており、今日のモニターは午前中であったが、これから午後明日にかけて、まだまだ増えそうな感じであった。岩出、異常なし。</p> <p>4月15日川端～中須の河原にかけて、台風の流木残骸の撤去作業が開始されて、宮川RCふれんずフライトフィールドでは清掃作業が終わり、今日は車5台がラジコン飛行機を飛ばしていた。その先の川辺で1箇所、流木残骸の撤去作業が行われていた。中須の河原に女性が一人散歩していた。</p> <p>昼田の水辺の楽校では車2台、テントが2張り準備中であった。岩出、異常なし。</p>	写真一㊫ (下段)	—

③	4月17日(水)～ 4月24日(水)	<p>異常なし(水辺の楽校の利用状況及び中須町の流木撤去の様子)</p> <p>◎4月18日川端、台風の流木残渣の清掃作業がブルドーザー1台のみで行われていた。中須の河原の宮川RCふれんずフライトフィールドの奥、川の畔でブルドーザーが2台、台風の流木残渣作業が行われていた。</p> <p>昼田の水辺の楽校では、駐車場に車が2台休憩していた。岩出、異常なし。</p> <p>◎4月20日土曜日、休日でもあり川端、中須の河原、台風残渣の作業なし。宮川RCふれんずフライトフィールドでは車が5台、ラジコン飛行機を飛ばしていた。</p> <p>昼田の水辺の楽校では車10台、テント2張り、準備中のテントがあった。岩出、異常なし。</p> <p>◎4月22日、川端異常なし。中須の河原、宮川RCふれんずの奥の河原でブルドーザーが2台で台風の流木残渣の撤去作業実施中であった。</p> <p>昼田の水辺の楽校では月曜日であり、車少なく2台のみ。岩出、異常なし。</p>	-	-
④	4月25日(木)～ 4月30日(火)	<p>異常なし(水辺の楽校及び河川敷の利用状況)</p> <p>◎4月25日川端異常なし。中須の河原、宮川RCふれんずフライトフィールドの奥、川辺の台風残骸の撤去作業、ブルドーザーが2台。これらの撤去した残骸は、一旦、中須の大祭り等の駐車場跡に置いておくようだ。</p> <p>昼田の水辺の楽校では車2台が机と椅子を置いて、食事をしていた。</p> <p>◎4月27日川端、中須、休日の為工事なし。その他の異常なし。</p> <p>昼田の水辺の楽校では、車12台、テント5張り、連休の初日午前中だったが、テント等も増えそうな感じであった。岩出、異常なし。</p> <p>◎4月29日川端、中須、連休で工事なし。宮川RCふれんずフライトフィールドでは車4台、ラジコン飛行機を飛ばしていた。大きい飛行機は1～1.5メートルの物もあった。</p> <p>昼田の水辺の楽校では車17台、連休中でもありテントも7張り、机、椅子を出し、家族で食事をしている人々もありました。岩出、異常なし。</p> <p>道路の草の成長が早く、道幅を示す表示柱が隠れかけているところが増えてきた。草刈りを早めにやる必要があると考える。</p>	-	-

⑦



①

①



②

⑧



③

①



④

④

⑤



④

⑥



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	4月7日(日)	異常なし(宮川堤防花見の様子) 宮川の桜も満開で、花見客で大渋滞であるが、堤防等ゴミも無しです。	写真一ア (下段)	—
⑥	4月22日(月)	異常なし(昼田(水辺の楽校)の調査活動について) 宮川の堤防等ゴミも無く異常無しであるが、昼田の護岸で調査などを行っているが、これからは目に付くノボリなどを立てて実行してほしい。(散歩の方から何の調査か聞かれました)	写真一イ (下段)	調査活動について、国交省及び玉城町を確認したが該当業務は無かった。河川に影響は見られなかったが、今後も経過観察し調査活動をしている場を発見したら声をかけて対応する。

ア



イ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	4月2日(火)	<p>異常なし(新規の係船環について) 午前8時・晴れ、春めいて気温は14.3℃。今日の勢田川、一色大橋付近、水は濁っていて澱んでいるという感じ。緑黄のような色をしています。ほとんど流れはありません。さらに遡っていても濁り気味の水です。</p> <p>1. 4km河川敷破損番号201番がきれいに修理されているのを発見しました。【添付画像㉗修理された河川敷】 少し上がって標識1.6km付近、何に使うのでしょうか？真新しいアンカーが2か所、河川敷に打ち込まれているのを発見しました。【添付画像㉘河川敷に打ち込まれた真新しいアンカー】 さらに遡ると、2.8km神久ポンプ場辺り、普段ならカモたちが沢山日光浴をしている場所ですが、北へ帰ったのか今日はいません。代わりに堤防道路脇の桜が咲きかけていました。【添付画像㉙開花したての桜】 さらに遡って、上流標識3.8km河崎駅付近、こちらはやはり水の濁りがありますが、いつも通り穏やかに流れていました。【添付画像㉚3.8km河崎駅付近の様子】</p>	写真一㉗㉘㉙㉚ (下段)	直営巡視にて径船環の数と状態を現地確認した。今年度の撤去に向けて所内で調整中である。
⑧	4月7日(日)	<p>異常なし(河川沿いの様子) 午前5時半頃早朝散歩時、勢田川左岸で数匹のツバメが飛び交っているのを見かけました。右岸通町ポンプ場脇では桜が満開を迎えています。その前の勢田川では冬鳥のオオバンやカイツブリが忙しそうに餌を探しています。季節の入れ替わりが感じられる勢田川です。【添付画像㉛通町ポンプ場脇満開の桜】</p>	写真一㉛ (下段)	—
⑨	4月12日(金)	<p>異常なし(魚の様子) 午前9時モニタリングスタート、少し曇っていますが暖かく風もなく、さわやかな春の一日です。下流0.8km地点水の色は少し黒みかかった深緑、ほとんど流れなく穏やかです。【添付画像㉜0.8km排水機場前の様子】 中流2.0km地点ここはいつも通りの深緑色、下に静かに流れています。【添付画像㉝2.0km地点の様子】付近で白い鯉が泳いでいるのを見つけました。【添付画像㉞白い鯉】 上流3.0kmここもいつもと同じ深緑色で淡々と流れています。【添付画像㉟3.0km地点の様子】 本日、特記するような事項はありませんでした。</p>	写真一㉜㉝㉞㉟ (下段)	—
⑩	4月23日(火)	<p>異常なし(水質について) 午前7時30分曇天、気温19℃。春の暖かさ、少しの微風で心地よく活動できます。0.9km付近、河川敷の草も春を感じています。ものすごい勢いで成長しているようです。【添付画像㊱0.9km付近の河川敷】このあたりの水の色は少し黒味がかかった緑、干潮に近い状態です。 2.8km神久ひ管辺りからプランクトン浮遊物が目立ち、上流から流れてきています。【添付画像㊲2.8km付近の水の状態】 3.2km付近干潮で川底の置石がむき出しになっています。【添付画像㊳3.2km付近の川底置石】 ここから上は浮遊物は見られますが、いつも通り淡々と流れていました。</p>	写真一㊱㊲㊳ (下段)	—

ア



イ



ウ



エ



オ



カ



キ



ク




㊦



㊧



㊨



㊩




# 【宮川水系】

## 宮川①②



# 【宮川水系】

## 勢田川①



**活動範囲【12】**  
勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から  
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで