

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月3日(金)	異常なし 榎田川、佐奈川合流点より下流管内、 右岸左岸、堤防道路、法面、河川敷等 に特に異常無し。	—	—
	5月10日(金)	異常なし 川の水量少し多めかも。鮎の姿が見え だした。今年は鮎が多いかも。 ただ水の透明度が悪い。水が汚れて いる。濁っている。7月下旬より8月上 旬、酸欠が心配だ。	—	—
	5月17日(金)	異常なし 榎田橋下、右岸左岸、河川敷。人、車 の出入多く、橋の下バーベキューの跡が 多く見られる。連休の跡始末、マナー悪 い。	—	—
	5月24日(金)	異常なし 雨の日多く、川の水多め。梅雨の前触 れかも。 鮎が多く上ってきた。魚体が大きい。今 年は楽しみだ。6月1日の解禁まちだ。	—	—
	5月31日(金)	異常なし 右岸左岸、堤防法面、草がよく伸び る。早く草刈りをとの声が耳にとどく。 管内、草刈りまだのようだ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月3日(金) 晴 気温22℃	異常なし 10:50～ 基点及び大峯橋から西山橋を巡視。 基点の合流箇所では佐奈川から茶色の濁り水が青緑色の本流に流れ込んでいた。 西山橋下は水量が少ないためか底が見えた。	—	—
	5月12日(日) 曇り 気温22℃	異常なし 11:00～ 大峯橋から池上橋を巡視。 水量が多く濁って川底は見えなかった。 目立ったゴミはなく施設の異常なし。 付近の水田には水がたつぷりとなり、田植えは完了していた。	—	—
	5月15日(水) 晴 気温21℃	異常なし 10:50～ 西山橋から田子田橋を巡視。 水量やや多く、少し濁っていた。施設の異常なし。目立ったゴミもなかった。	—	—
	5月19日(日) 雨 気温18℃	異常なし 10:10～ 大峯橋から西山橋を巡視。 昨夜からの雨で水量やや多く、少し濁っていた。目立ったゴミはなし。水鳥の姿も見掛けなかった。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲(8)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

