

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月16日(木) 10時 薄曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は無。 ・法面及び河川敷共に野草が茂り、見通し きかず。車から投棄されたと思われる小 型ゴミも見え隠れしている状態である。 ・河道の水量やや多し。	—	—
	5月18日(土) 11時 晴、南風微風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は無。 ・法面及び河川敷共に一段と野草が茂り見 通しきかず。 ・河川敷はグラウンドは整備されているが、そ れ以外は野草が茂り、使用は不可。 ・伊勢線上流側はサッカーイベントで人、車 多し。	—	—
	5月25日(土) 11時 晴、西風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は無。 ・活動範囲内の法面には、一面にチガヤや 釣鐘草の群落が広がり、ピンク色のアザ ミも咲いて一見綺麗であるが、見通しはき かず。 ・河川敷では、サッカーイベントで人、車多 し。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月3日(金)	異常なし GW中天气の良い日に貝家橋付近で写真を撮った。 水量はそれなりにあるのと周囲には緑があふれた感じた。 周囲にはごみはない。水質もきれいだ。		—
②	5月12日(日)	異常なし 河原田橋付近で撮影。だいぶ草木が生えてきた感じである。 雨が少々降る日があるので水量は少しながらもある。 右岸にごみはないが、左岸は時折トライアル付近でみかけることがある。		—
③	5月19日(日)	異常なし 6.0km付近で撮影した。川の水量もそこそこある。 最近日は長くなり、19時近くでもかなり明るい感じである。 周囲にはごみはない。		—
④	5月26日(日)	異常なし 河原田橋付近から撮影した。遠距離だが川の水が見える。 最近雨が少しずつ降ってきているようだ。 周囲にはごみはない。		0

## 【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

