

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月7日(金)	異常なし 管内堤防、河川敷等、草刈り始まる。 川の水量多め。鮎漁投網が出来ない。 川の水も汚れが目立つ。 右岸、左岸、堤防、河川敷等、特に異常無し。	—	—
	6月14日(金)	異常なし 櫛田橋下、右岸河川敷、車、人の出入が多く目立つ。 ゴミ等バーベキュー跡等見られる。マナーが悪い。	—	—
	6月21日(金)	異常なし 6月18日、21日雨強く降る。櫛田川水量多く、流れが強くなる。水も濁りが泥濁り。 6月21日梅雨入が発表有り。 左岸、右岸、堤防、法面等、特に異常無し。	—	—
	6月28日(金)	異常なし 管内右岸、左岸、堤防等、草刈りもほぼ終了のもようだ。 川の水多く、鮎漁も盛んだ。 河川敷ゴミ多く、バーベキュー跡が多く有り、マナーが悪いかも。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月2日(日) 雨 気温19℃	異常なし 14:00～ 新橋から池上橋を巡視。 水量やや多く、池上橋下の川底は見えなかった。 小さな水鳥がひ門で列をなして浮かんでいた。 目立ったゴミ等なし。	—	—
	6月7日(金) 晴 気温25℃	異常なし 11:15～ 大峯橋から新西山橋を巡視。 水流は緩やかで濁りなく、川底が確認できた。 西山橋右岸の空地に太陽光発電パネルが設置され、ちょっと景観が…。	—	—
	6月13日(木) 晴 気温25℃	異常なし 11:20～ 西山橋から新西山橋を巡視。 水は澄み、緩やかに流れていた。 目立ったゴミはなく、施設の異常もなかった。 青々としたアシが小魚に日陰を作っていた。	—	—
	6月25日(火) くもり 気温30℃	異常なし 10:50～ 落合橋から田子田橋を巡視。 風なく蒸し暑い。水量やや多めで、薄緑色に濁り底は見えなかった。 堤防法面の草が刈られて、見た目気持ち良かった。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

