

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月1日(土)～ 6月8日(土)	異常なし(堤防除草の様子&水辺の楽校の利用状況) ◎6月1日川端、異常なし。中須、異常なし。昼田の水辺の楽校では天候の関係か、車が7台、テント7張りであった。岩出、異常なし。 ◎6月3日川端、異常なし。中須、河原に車5台が草刈り。5月度は玉城町の昼田～岩出間の土手側がまずきれいに草刈を終え、畑側もすっかり綺麗になった。その後、6月に入り伊勢市側の土手の川側の昼田の境目辺りから、中須、川端のところまで草刈が進んでいる。 昼田の水辺の楽校では車3台と、駐車場に1台。岩出、5月度の川側の土手側面の草刈、畑側の土手側面の草刈で綺麗になった。 6月6日堤防の維持管理除草作業が玉城町の昼田～岩出が5月末終了して、伊勢市側の昼田～中須の区分場所から、中須～川端の川側から畑側にも進み、着々と進行中。 昼田の水辺の楽校では、本日車3台、テント3張り。岩出、異常なし。 6月8日川端、中須、異常なし。昼田の水辺の楽校では、土曜日でもあり手前に車17台、テント14張り、いろいろ広場の奥に車7台、テント8張り、珍しく芝生広場の辺りに簡易ボートが11台干してあった。岩出、異常なし。	—	—
②	6月9日(日)～ 6月16日(日)	異常なし(花火大会に向けての準備の様子) ◎6月10日中須、手動の除草機で除草中。写真㊦。花火大会施設工事の看板あり、花火大会が晴天なら7月13日に予定されております。 昼田の水辺の楽校では、月曜日でもあり駐車なし。芝生広場、せせらぎ水路、水遊び階段を散歩している2人連れがいた。岩出、異常なし。 6月13日川端～中須の河原、花火の準備のため軽トラ4台、普通トラック1台、作業中の人達が杭打ちをやっていた。 昼田の水辺の楽校では、キャンピングカーが1台、テント1張り。 6月15日川端～中須の河原、花火の準備工事。堤防の道際の杭うちなどをやっていた。宮川RCふれんずフライングフィールドで、土曜日でもあり風が強かったが、車5台がラジコン飛行機を飛ばしていた。 昼田の水辺の楽校では車7台、テント4張り。夕方からの雨の予報が出ており、そのためか？休日であったが少なかった。岩出、異常なし。	写真－㊦ (下段)	—

③	6月17日(月)～ 6月24日(月)	異常なし(①昼田河川敷の除草②利用者カウンター③堤防除草の様子) ◎6月20日川端～中須の河原、車9台、ブルドーザーが6台、トラック2台、花火大会の準備を本格的に急ピッチでやっている様子が伺える。珍しく、宮川RCふれんずフライングフィールドで、一人でラジコン飛行機を飛ばしていた。 昼田の水辺の楽校では、車2台のみ、テント1張り。いろいろ広場、芝生広場に草がかなり生えており、整備のためか？ブルドーザーが2台、準備を進めているようだった。写真①の堤防下の水の取り入れ口あたりの展望も重要であり、台風以来、立ち入り禁止の赤旗が柵で覆われているが、この機会に是非、整備工事を進めて頂きたいと思います。 写真②昼田の水辺の楽校の入口に、高等学校の利用者数をチェックする太陽光発電の小さい装置が取り付けられ、表示がされていたが剥がれており、以前にも指摘したが修理願いたい。岩出、異常なし。 6月22日川端～中須の河原、工事なし。昼田の水辺の楽校では、車8台＋4台とテントに24名がワイワイと楽しんでいた。 6月23日日曜日で川端～中須の河原、工事なし。昼田の水辺の楽校では車4台のみ、離れ離れに帰り支度であった。岩出、異常なし。 6月24日川端町の土手下を花火の準備のため、3人草刈を進めていた。写真③④、川端～中須の河原の花火準備の柵が進められている。車6台で急ピッチである。 昼田の水辺の楽校では車4台のみ、ブルドーザーが2台、草刈作業か？工事を進めている。	写真－①②③④ (下段)	①令和6年度 宮川管内堤防 整備工事にて 対応予定。 ②利用者カウ ンターの管理 者である玉城 町と今後打ち 合わせ予定。
④	6月25日(火)～ 6月30日(日)	異常なし(花火大会に向けての準備の様子) ◎6月27日川端、土手の道路際に電灯を2～3メートル置きに写真⑤、ぶら下げる作業中であつた。中須の土手の道路際に杭打ち工事と柵作りが進んでいた。 昼田の水辺の楽校では車6台、テント3張り。異常なし。 6月29日川端、花火の準備作業、土曜日でもあり中断中。中須の河原、大型トラックが4台、土砂を積んで作業の準備中であつた。お昼の時間帯であり、花火会場の整地作業か？ 昼田の水辺の楽校では、車6台が間隔を置いて駐車しており、テントが3張り芝生広場の近辺の駐車横に張ってあつた。岩出からの帰り道、畑側の土手の道路の側面、草が生い茂り、標示柱の印が見難かったが昼田まで綺麗に刈り込まれており、スカッと道路の畑側の展望が良くなった。運転もしやすくなった。この調子で、昼田～玉城町～伊勢市側～中須～川端まで道路側面の草刈を実施、スカッと標示柱の見えやすいようにお願いしたい。畑側が済んだら、川側の岩出～昼田～中須～川端の道路側面の草刈を、花火が済んだら早急をお願いしたい。	写真－⑤ (下段)	—
		一年間、河川愛護モニターとして宮川左岸の色々な事に頑張らせて頂き勉強になりました。三重県の河川関係のお役に立てれば幸いです。		

ア



イ



ウ



エ



オ



カ




宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	6月4日(火)	異常なし(堤防除草後の様子) 除草作業も終わり堤防もきれいになり、散歩の人及び近隣の人も喜んでいる。	写真－㉗ (下段)	—
⑥	6月17日(月)	異常なし(雨後の宮川の様子) 前日の雨で水位が2m位増しているが、堤防等ゴミも無しです。	写真－㉘ (下段)	—

㉗



㉘




宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	6月1日(土)	異常なし(河川内に設置されたカゴ) 午前7時30分モニタースタート。0.4km地点風強く、川面は少し波立ち、川底の牡蠣殻が見える位干潮に近い。水は濁り気味、あまり流れていない。そんな中で、護岸にひもで結びつけられたかごを発見しました。何か生き物を入れて生かしてあるのでしょうか、こんな勢田川の利用もあるようです。【添付画像⑦勢田川につるされたかご】 上がって1.0km地点、風強く波立ち、水は深緑色、川底の様子は覗えません。河川道路では犬の散歩・ウォーキングで勢田川を利用する人たちがいます。【添付画像⑧1.0km地点、川の様子】 上がって中流部2.0km地点、風強ですが川幅が狭いので波立ちは目立ちません。下に向かって流れています。深緑色。【添付画像⑨2.0km地点、川の様子】 上流3.8km付近北新橋の上、周りに建物もあり風もおさまり、水の色もいつも通りの深緑色で、がっちりの護岸に沿って静かに流れています。【添付画像⑩北新橋上からの川面】 本日も台風一過の晴天で、勢田川異常なしでした。	写真一⑦⑧⑨⑩ (下段)	現場を確認したが、該当するものは見当たらなかった。 (処置日:7/4)
⑧	6月5日(水)	異常なし(赤茶色の水面について) 午前11時40分、勢田川を散歩中、水面を赤茶色の帯が広がっているのに気づきました。赤潮のような、藻のような、今まで見たことなく正体不明です。岸边に沿って標識1.2km付近～下流に向かってありました。日差し強く、真夏の暑さの状況下です。【添付画像⑪0.9km付近川面赤茶色の帯】	写真一⑧ (下段)	勢田川の水質について、当日市民からの問い合わせはなかった。今後も河川巡視を行い、水質に異常が見つかり次第、伊勢市と連携して対応する。
⑨	6月7日(金)	異常なし(勢田川沿いの生物・キツネの撮影) 午前5時10分早朝散歩の時、勢田川排水機場の資材置き場で見つけました。キツネです。普段から時々見かけるのですが、警戒心が強く、見つけるとすぐにどこかへ隠れてしまいます。今日は行儀よくカメラに写ってくれました。近くに子キツネもいました。敷地内に巣があるようです。勢田川近辺に生息する生物の紹介です。【添付画像⑫勢田川排水機場近辺に生息するキツネ】	写真一⑨ (下段)	—
⑩	6月12日(水)	異常なし(水面の様子) 午前7時30分モニタリングスタート。下流域0.4km地点一色大橋下、水の色は薄い青緑色。いつもより透けて見えます。【添付画像⑬6月12日0.4km地点の川の色】 中流域2.2km付近、勢田大橋上、少しプランクトンの浮遊がみられます。濁りが目立ち、水の色も赤茶けて見えます。【添付画像⑭6月12日2.2km付近の川の色】 上流域3.6km付近、北新橋手前。ここは少し茶色かかってはいますが、いつもの深緑色に近い色です。【添付画像⑮6月12日3.6km付近の川の色】 上流に行くほど赤潮が混じったような水質の勢田川でした。	写真一⑬⑭⑮ (下段)	—
⑪	6月15日(土)	異常なし(地元清掃活動の様子) 勢田川排水機場横、児童公園の草刈り及び周辺清掃が行われました。一色町自治会が年3回行っており、町民有志約30人が参加。勢田川周辺施設をきれいにと皆さん頑張ってくれました。【添付画像⑯公園・周辺清掃の様子】	写真一⑯ (下段)	—

⑫	6月25日(火)	異常なし(水面の様子) 午前7時30分モニタリングスタート。下流域0.4km地点一色大橋下、今日の勢田川は風もなく、波もなく、流れも目立たず静かです。水の色は薄い青緑色。透明度はあまりありません。1.4kmせたがわばし付近でも、車の走る音は聞こえますが、川の様子はとにかく静かです。上流3.6km河崎付近でもいつも通り静かに淡々と流れておりました。異常なしです。【添付画像㊤㊦6月25日の勢田川】 この1年間勢田川のモニターを担当させていただきまして、標識・赤いペンキの損傷個所の印・河川敷の状況など、ただ散歩しているだけではわからない、いろんなことに気付かせていただきました。貴重な経験となりました。また、河川事務所より様々な情報提供もいただき、活用させていただきました。今後も勢田川に関心を持って、発見があれば情報提供したいと思っております。ありがとうございました。	写真一㊤㊦ (下段)	—
---	----------	--	---------------	---

㊤



㊦



㊧



㊨




㊦



㊧



㊨



㊩



㊪



㊫



㊬




㊭



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

