

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月1日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 電車の通過時間と合ったので待ち構えていて写真を撮ったが、撮り鉄ではないので上手く撮れなかった。		
②	7月8日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 暑い日差しの中、プロらしい人達がジジミを採っていた。水の中とはいえ暑いだろうと思う。		
③	7月15日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 雨の日が多く上流から流木が流れてきて少し大きな枝が引っかかっていた。		
④	7月22日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 梅雨明けから暑い日が続いています。		
⑤	7月30日(火)	異常なし 頭首工に大径木と中径木の枝4本が引っかかっていた。流れていけば良いが、1本は無理かもしれない。上流では多く降ったのかな？		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	7月2日(火)	異常なし 1. 1km濁り水。オレンジ色のヒメヒオウギズイセンの花が目立つ美しい。 1. 2km枝にシオカラトンボ。 1. 6km頭首工下流、草の間に発泡スチロール箱が流れ着いていた。白色が目立つ。 1. 8kmカワウ1羽。 2. 6km白と赤のコイ1匹。黒のコイ3匹以上。 4. 6kmネムノキの花、ピンク色で美しい。トカゲ1匹。		—
⑦	7月9日(火)	異常なし 1. 1km清流左岸除草作業トラック駐車2台。右岸トラック駐車3台。天端の鎖開放。 1. 2km左岸草刈機操作3名。警備員1名作業中、旗が目立つ。右岸オニユリのオレンジ色の花が咲いて美しい。 2. 3km清流中州にカモ2羽。 3. 4kmコイ11匹。		—
⑧	7月16日(火)	異常なし 1. 2km濁り水スッポン1匹。 1. 8km左岸除草されて美しい。カメの巣穴と卵の殻が見える。 2. 0km右岸杭の周囲が除草されて美しい。 2. 3km天端の舗装に露。 2. 8km距離標示板に草がまきついている。 3. 8km清流川底の石が見える。ハヤが多い。		—
⑨	7月24日(水)	異常なし 1. 4km左岸除草されて美しい。散歩1名。 1. 6km農業者車両駐車1台。頭首工用水口点検。 2. 6km左岸除草されて美しい。空き缶が目立つ。散歩1名。 3. 6km車両駐車1台つり人1名。 4. 2km清流川底の砂が見える。オレンジ色コイ、金色コイ。 2. 4km用水路清掃2名。		—
⑩	7月28日(日)	異常なし 1. 1km清流川底の砂が見える。コイ1匹。 1. 6km頭首工にシカ、バケツ、ビニール袋、野菜が流れ着いていた。 2. 1kmブロックの上にスッポン2匹。 2. 7kmスッポン1匹。 3. 0km注意板が草で見えない。 3. 5kmハヤ、御玉杓子。 3. 8kmイタチが泳いでいた。波立つ横切る。 4. 2kmガマの穂。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	7月5日(金)	異常なし 活動範囲内にある橋を確認に天花寺橋に行きました。他の橋名は知っていましたので。 次回に中村川の堰堤を確認予定です。 知っている橋と堰堤をモニターした際のベースにしたいと思っています。	—	—
⑫	7月10日(水)	異常なし 右岸を歩き、往復しました。(島田橋駐車) ・小川橋で道路端の砂をすくい土手に放っている女性がいました。声はかけませんでした。 ・一志橋の下の堰堤に軽トラが駐車。何かの作業中みたいでした。 ・高速道路橋の少し上に大きな桶がありました。堰堤の確認をしました。		—
⑬	7月18日(木)	異常なし 小川橋から天花寺橋付近までモニター。 ・砂地で多くのカワウがいました。 ・桜並木ではペットボトル等々散乱していました。片付けてもらっていても…。 ・モニターの1つの視点として橋とともに堰堤もと思いました。全行程の略図を思案中です。	—	—
⑭	7月26日(金)	異常なし 高速道路橋じゃら小川橋までをモニター。 ・高速道路橋上のゴミ、桶は見当たりませんでした。撤収してもらったと思います。 ・須賀井用水のゴム堰でカワウが2匹いました。 ・中川排水ひ管でスッポン3匹いました。 ・豊地小畑で除草中の人に挨拶。 ・大谷川水門近くでカイツブリいました。	写真⑦ (下段)	—

⑦



# 【雲出川水系】 雲出川①



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①

