

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km
 (左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月5日(金)	異常なし 管内櫛田川水量少し多め。水の汚れ濁り有り。鮎の引っかけは無理だ。 右岸左岸、堤防、法面、道路等、特に異常無し。 草刈も終わり堤防道路も走りやすくなりました。	—	—
	7月12日(金)	異常なし 右岸左岸、堤防、法面、堤防道路等異常無し。 河川敷右岸櫛田橋下、バーベキュー等のゴミ目立つ。	—	—
	7月19日(金)	異常なし 7月18日東海地方の梅雨明け報道有り。 櫛田川水量少し多く、濁り有り。 右岸左岸、特に異常無し。	—	—
	7月26日(金)	異常なし 管内右岸左岸、堤防、法面、道路、特に異常無し。 川の水量も平水かと。 気温異常に高く、暑い夏だ。 櫛田橋下、川の浅瀬に鮎の死がい有り。いよいよ酸欠の様だ。数匹。	—	8/8に水質検査実施。異常なし。

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 （櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近）

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月6日(土)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・法面は、草刈り作業が終わり綺麗である。しかし、地面からまた草が生えてきている。 ・河道の水量は、少ない。 ・水の透明度もあり、川底が見えている。 ・大峯橋より上流の堤防道路で犬の散歩をする人がいた。	—	—
	7月13日(土)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・立花尾橋下には、堰があるため水量は多い。 ・転倒ゲート周辺に目立ったゴミ等や施設の異常もない。 ・流域や法面上の道路には、気になるゴミ等もなくて綺麗である。	—	—
	7月18日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から佐奈川橋を見て回る。 ・上流の工事の影響か、水が薄緑に濁り、川底は見えない。 ・落合橋下流の河道周辺の草木等もやや気になる。	—	—
	7月30日(火)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から小野寺橋を見て回る。 ・西山橋下の河川敷が整備されて綺麗である。 ・水量は少ないが、濁りも少なく透明度もある。 ・周辺には目立ったゴミ等もない。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

