

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月1日(月)～ 7月8日(月)	<p>異常なし(宮川花火大会準備の様子・水辺で乾杯イベントの様子)</p> <p>◎7月6日、7月13日の伊勢奉納花火に向け、度会橋、川端、中須では着々と準備が進められており、写真㉞の度会橋では、運転しながらの花火が見えないように柵が張られ、この柵は度会橋左岸の上流100メートル、下流70メートル余りにも張られて花火が見えないよう、交通事故防止、交通安全のための配慮と考えられる。写真㉞の度会橋から川端にかけて、花火の準備が着々と進められ、昨年の6月の報告でも詳細に報告しているが、2メートルから3メートルおきに高い杭が立てられ縄が張られて、中央に電灯がぶら下げられ、50メートル間隔ではサーチライトが取り付けられて、又、スピーカーが所々につけられていた。川端から中須にかけては写真㉞の道路際の低い杭が立てられて綱が張られていた。中須の河原でも花火の客席の柵づくりや、花火師の花火打ち上げの場所の整理、ツアーバスの駐車場整備が行われ、写真㉟の進入路の看板が立てられていた。</p> <p>この日、昼田の水辺の楽校では車が7台、テントが5張り、入り口の駐車場には車が3台休憩していた。岩出異常なし。</p> <p>◎7月7日日曜日、度会橋～川端～中須～中須の河原にかけての花火打ち上げの工事は休止中であった。</p> <p>昼田の水辺の楽校では、昨日までそんな気配がなかったが、水辺で乾杯in宮川の看板が張られていた。</p> <p>7月7日午後7時7分から実施とのこと。そんなこととも知らず、午後4時頃、宮川愛護モニターの巡視をしてこんな催しがあったのかとびっくりした。昨年11月12日に行われたミナテラスキャンプの催しがあったが(報告済)、何日も前から看板が立てられ当日も朝早くから準備をしており、歌、演奏の舞台があり、屋台も何軒か出ていた。大盛況であった。玉城町での報告では参加人員約3000人、駐車車の数、745台との事であった。</p> <p>今回の水辺で乾杯in宮川は当日の看板で規模的にはかなりの物かと。4時から5時まで状況確認していたが、舞台等も無く、大したことがなかった。後日、玉城町に確認したが演奏等もあったらしいが、100名程度だったとの事であった。</p> <p>7月8日花火準備の度会橋～川端～中須～中須の河原にかけて、急ピッチで進められていた。</p> <p>昼田の水辺の楽校、岩出異常なし。</p>	写真一㉞㉟ (下段)	—
②	7月9日(火)～ 7月15日(月)	異常なし	写真一㉠㉡ ㉢㉣ (下段)	—
③	7月16日(火)～ 7月24日(水)	<p>異常なし(宮川花火大会後の様子・堤防除草の様子)</p> <p>◎7月16日度会橋～左岸の下流宮川橋まで異常なし。宮川橋が現在の橋の下に、新築工事が行われている。建設は右岸の方向から基礎の柱が順に建てられている。新宮川橋はJRAの下になり、このあたりの左岸の道がかなり変更されそうである。</p> <p>◎7月18日小俣宮川親水公園が7月13日の伊勢奉納花火大会の駐車場に使用されていたが、きれいに整理がされた。但し度会橋から宮川橋までの土手伝いに杭を打ち、綱が張られていたがそのままにして、交通事故防止の為に、川原側にも同じような杭と綱とが張られ、杭に赤いリボンが付けられた。何の為に？？すきっとした。その他異常なし。</p> <p>◎7月20日近鉄陸橋～下流、豊浜大橋まで機械式の除草機が導入されて、土手から川辺までが除草されて、すきっと綺麗になった。</p>	—	—

④	7月25日(木)～ 7月31日(水)	<p>異常なし(宮川下流の様子)</p> <p>◎7月27日宮川左岸制水弁の2ヶ所が、位置的には井村屋ふとん店工場の土手に上がった位置であるが、汁谷川がオーバーフローする時に制水弁として活用するようである。その他、この日は豊浜大橋の下流で魚釣りをしていた。</p> <p>◎7月28日汁谷川が少し放流をしていたが、水は澄んだ綺麗な流れであった。宮川親水公園では、車が1台休憩していた。</p> <p>◎7月30日近鉄陸橋～豊浜大橋、その後磯町の備蓄資材置き場まで、土手の左右がきれいに草刈を見事にやっていた。</p>	-	-
---	-----------------------	--	---	---

ア



イ



ウ



エ



オ



カ



キ



ク



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	7月2日(火)	異常なし(宮川花火大会に向けての準備の様子) ・堤防などの除草が終わり、花火会場の準備も徐々に進んでいる。	写真-ア① (下段)	-
⑥	7月10日(水) 13日(土)	異常なし(宮川花火大会に向けての準備の様子) ・花火に向け、観客席・案内看板・防護ネットなど設置され、着々と準備されている。	写真-ウ① (下段)	-
⑦	7月15日(月)	異常なし(宮川花火大会後の様子・水辺の楽校内に放置されたコンロ) ・花火会場及び、周辺に目立ったゴミも無く、清掃されている。若干、花火の燃えカスがあるが。 ・水辺の楽校、除草工事予告看板あり。屋からの雷雨にも関わらず、テントが1張り。 バーベキューコンロが放置されている。 (次回パトロール時に確認)	写真-オカキ (下段)	-
⑧	7月28日(日)	異常なし(水辺の楽校内の放置コンロについて) ・水辺の楽校 前回パトロール時の放置バーベキューコンロについては、誰かが片づけたのではありませんでした。 猛暑日ですが、2家族が楽しんでいました。	写真-ク (下段)	-


ア



イ



ウ



エ



㊦



㊧



㊨



㊩



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	7月5日(金)	異常なし(宮川花火大会に向けての準備の様子) 花火大会の準備で、業者の人たちがきれいになっている。	写真-ア (下段)	-
⑩	7月12日(金)	異常なし(宮川花火大会に向けての準備の様子) 堤防等、花火大会の準備で通行止めになり、ゴミ等は無し。	写真-イ (下段)	-
⑪	7月23日(火)	異常なし(宮川花火大会後の様子) 度会橋付近も花火が終わり、きれいに掃除し、ゴミ等異常無し。	写真-ウ (下段)	-


ア



イ



ウ



# 【宮川水系】

## 宮川①②③

