

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月10日(水) 15時 曇、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び一部河川敷の雑草伐採は終了し、刈り取った草も全て回収された。ただ端刈りは未実施。 ・河道の水量はやや多し。	—	—
	7月20日(土) 16時 曇、北西風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面は見通しがよくなり、点検には好都合。 ・河川敷にある各種スポーツグラウンドの状況は良好。 ・スケボーコートには車が3台駐車し5、6人の若者が遊んでいた。	—	—
	7月25日(木) 17時 曇、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の天端道路脇の端刈りがようやく終わり、草刈りも一段落。 ・河川敷のスポーツグラウンド内及び周辺は雑草が伐採されており、良好。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月6日(土)	異常なし 6.0km付近で撮影した。日も長くなり川の様子も見やすい。 7月は思った以上に雨が降る感じがした。その分川の水量に現れている。 周囲にごみはない。		—
②	7月13日(土)	異常なし 貝家橋から撮影。夜だがまだ明るく、川の様子もわかる。 水量はあるが、思ったほどではない。草木が生えている分両岸にごみがあまり目視はできない。		—
③	7月28日(日)	異常なし 河原田橋付近からであるが、かなり周囲の草が生えている。 水量は思ったほどではないが、流れている。 周囲にはごみは見当たらないが、河口付近ではペットボトルがあるようだ。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

