

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月5日(月)	異常なし 頭首工問題なし、連日暑い日が続いていますがシジミ取りの人が多くいた。 竹が一部で枯れ始めているのが目についた。		
②	8月12日(月)	異常なし 頭首工問題なし、暑い日が続きますが模型飛行機を飛ばし遊んでいる人がいた。夢中になれるものが有り羨ましく思う。		
③	8月19日(月)	異常なし 頭首工問題なし、大潮でブロックが多く見えていた。		
④	8月26日(月)	異常なし 頭首工問題なし、台風の影響か雨が降ったり、やんだりで安定しない日だ。		
⑤	8月30日(金)	異常なし 台風10号の影響で津も大雨となり、頭首工を流れる水量が非常に多く濁っていた。 岸辺の少し上の倒木にビニールシートが引っかかり水量が多かったのがわかる。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	8月5日(月)	異常なし 1. 1km右岸天端の鎖開放。除草作業車 両駐車3台。 1. 2kmと3. 6kmコイ1匹が浮いていた。 可動堰に水の流れなし。 1. 3km右岸空き缶が目立つ。 1. 8kmバケツが浮いていた。 3. 3km除草後ハトが集まる。9羽以上。 3. 7km農業者トラクターで草刈作業。 4. 0km堤防柵に吸水ポンプ管、脚立、梯 子が備付けてあった。		—
⑦	8月8日(木)	異常なし 1. 1km清流川底の砂が見える。コイ1 匹。右岸除草作業クレーン車1台駐車。 1. 2km除草作業員1名。車両駐車1台。 1. 7kmカワウ2羽。 1. 8kmブロックにアカミミガメ1匹。 1. 9km糸の仕掛け。 2. 0kmバケツが浮いていた。 3. 0km草刈されて美しい。注意板がよく 見える。		—
⑧	8月16日(金)	異常なし 1. 1km清流川底の石が見える。ハヤが 多い。チュウサギ。 1. 2km右岸散歩、大人1名。 1. 6km頭首工バケツ、ペットボトル発泡 スチロール皿、枯れ枝、葉が浮いていた。 2. 1km清流コイ1匹。 3. 4km空き缶が浮いていた。大人、子供 散歩。 4. 2km清流。金網籠が流れ着いていた。		—
⑨	8月21日(水)	異常なし 1. 1km清流川底の石が見える。ハヤが 多い。左岸堤防バッタが多い。 1. 2km清流川底の砂が見える。枝にナツ アカネトンボ1匹。 1. 6km可動堰にチュウサギ1羽。 2. 0km清流川底の砂が見える。コイ3 匹。 3. 0km農業者軽トラック駐車1台。 3. 5km川底のブロックにハヤが多い。 4. 2km中州湿地にアゲハチョウが吸水。		—
⑩	8月27日(火)	異常なし 1. 2km濁り水。シオカラトンボ1匹。 1. 4km若者1名ジョギング。 1. 6km左岸ブロックにカワセミ2羽。可動 堰が開放。用水の排水口に枯れ枝、葉、サ ワガニ1匹。 2. 1kmブロックに水草が流れ着いてい た。 3. 0km下川原橋水位流量観測計の鉄骨 にアシナガバチの巣。 4. 2km清流川底の砂が見える。オレンジ 色コイ1匹。黒色コイ。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	8月2日(金)	異常なし 小川橋から名松線架橋付近までモニター。 ・中川排水ひ管。 白ハエと2～3cmの子供が乱舞していた。 ・名松線架橋付近。 うまく中村川の水を利用、取り入れている と思いました。	—	—
⑫	8月10日(土)	異常なし 高速堀之内橋から島田橋までモニターしま した。 ・島田橋下で大きな浮き袋を持って水遊び 中の家族がありました。水深は膝くらい。下 の砂地に祖父らしき人がいた。地元の人 のように見えました。車がなかったの で。	写真-⑦ (下段)	—
⑬	8月15日(木)	異常なし 小川橋から一志橋でモニター。 ・一志橋下の堰堤では渇水期でも水量が多 いように見えた。 ・小川橋、渇水傾向が強かった。	写真-① (下段)	—
⑭	8月24日(土)	異常なし 台風10号前、一志橋から中川排水ひ管 付近でモニター。 ・渇水期のため、ひ管近くの計測柱は水深5 5cmだった。 ・付近の堀之内墓苑2ヶ所で墓守さんが焼 却中でした。	—	—


⑦



①




# 【雲出川水系】 雲出川①



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①



### 活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで  
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで

### 活動範囲【6】

中村川右岸:(1.0km)松阪市嬉野中川町(近鉄大阪線橋梁付近)から  
(4.5km)松阪市嬉野八田町(島田橋付近)まで