

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km
 (左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月2日(金)	異常なし 櫛田川管内水量少なく、櫛田橋下右岸河川敷人出、車有り。河川敷ゴミ等少なくマナー向上だ。 右岸左岸、堤防法面、異常無く雨が降ればいい。	—	—
	8月9日(金)	異常なし 8月3日櫛田橋下、右岸河川敷ヨシ帯整備刈り取り、川原の整備を実施する。櫛田川第一漁協組合役員15名重機ユンボ1台。 8月4日第一漁協による鮎のつかみ取り大会を開催。参加者約350名。 河川敷川原等の河川環境整備に協力していただきました。川遊び等、ライフジャケットの正しい使用方法等の講習を受ける。参加者の方から好評有り。 鮎1200匹。うなぎの稚魚11K等、放流など実施する。	—	—
	8月16日(金)	異常なし 櫛田橋下河川敷右岸、暑い夏人の出入多く、水遊び水浴びの子供達で賑やかだ。又、バーベキュー等も目に付く。外国の人達も多く目立つ。 翌日河川敷等を見ればゴミ等無く、持ち帰った様。マナーも良し。	—	—
	8月23日(金)	異常なし 櫛田水量少なく、管内特に異常無し。右岸左岸、堤防法面、道路異常無し。 台風10号のゆくえが気になる。	—	—




櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月3日(土)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋より下流域50m位は、土砂等の撤去が終わり綺麗に整備されている。 ・河道の水量は、少ない。 ・水の透明度もあり、川底もはっきり見えている。 ・西山線より上流は、草等が生えている。	—	—
	8月11日(日)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・田子田橋上流は、草等が生い茂っているところがある。 ・周辺には、目立ったゴミ等は見当たらない。 ・河道の水量は、相変わらず少ない。 ・透明度はあり、見た目は綺麗である。	—	—
	8月16日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から佐奈川橋までを見て回る。 ・水量は少なく、水の透明度もあまり良くなく、川底は見えない。 ・佐奈川橋下流域周辺の草木等生い茂っている。	—	—
	8月30日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・河口から大峯橋を見て回る。 ・台風10号の影響による豪雨で水量は多く水の濁りもある。 ・流域内の草や木々は、水でなぎ倒されている。 ・大水が出ると、流域内の草や木々は流れを堰き止める。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

