

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月1日(木)～ 8月8日(木)	異常なし(①堤防工事の様子②資材置場の看板劣化) ◎8月3日写真⑦度会橋側から見た写真であり、宮川橋に向けて洪水被害を防ぐため堤防工事をして整備している。 度会橋～宮川橋まで、1～2メートル置きに杭を打ち、先に赤旗の印を立てて工事区間を表示している。 ◎8月5日宮川親水公園、特に異常なし。 汁谷川水門～宮川への合流地点、異常なし。 近鉄陸橋～豊浜大橋、異常なし。写真①⑦⑧バス停留所磯口の備蓄資材置き場、かなり広い範囲に①⑦の写真的種類の堤防非常時に補強用の資材が備蓄されている。⑧も同様の置き場であるが【入るな】の看板が何枚か立てられているが、見にくい看板がある。	写真－⑦①⑦⑧⑧ (下段)	②劣化した看板を回収して再度設置した。 (処置日:9/4)
②	8月9日(金)～ 8月15日(木)	異常なし(宮川親水公園の様子) ◎8月9日、アレチウリ駆除作業が近日あるとのメールあり、このアレチウリ駆除の区域を巡視した。事前準備か理由は聞けなかったが、大型トラックが出入りするとの事で、3名の警備員が桎原の船着き場の前後と、村への出入り口で警棒を振っていた。アレチウリの駆除作業があると思われる箇所を巡回しながら確認したが、宮川左岸担当の河口1.6kの辺りから、担当最終区域の河口0.0kまで確認したが、アレチウリと思えるような植物は気が付かなかった。駆除作業の実施日である8月20日にもう一度確認に行きます。 ◎8月10日度会橋～下流、宮川橋・JR陸橋まで、異常なし。 宮川親水公園に車が1台止まっており、小さい犬を連れて人が散歩をしている。犬の散歩に関する看板を立てていないが、糞の処理について注意書きが必要ではないかと思う。 汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋、異常なし。 磯口～船着き場～桎原～桎原船着き場～桎原河口0.0k異常なし。 ◎8月15日宮川出張所よりメール便で連絡がありました。アレチウリの駆除作業の日程が決定したとの事であった。駆除作業の日程は8月20日(火)午後、宮川河口付近との事である。	—	—
③	8月16日(金)～ 8月23日(金)	異常なし(宮川親水公園の劣化した看板について) ◎8月17日。度会橋～左岸の下流宮川橋まで異常なし。 JR陸橋～宮川親水公園・汁谷川～近鉄陸橋～豊浜大橋、バス停留所磯口～備蓄資材置き場～磯船着き場～磯町洪水警報時の避難所、異常なし。 桎原船着き場～桎原河口1.6k異常なし。 ◎8月19日宮川左岸担当区域を巡視する。特に異常なし。明日20日にアレチウリの駆除作業の日程が入っているとメールで連絡頂いたので、本日様子を確認に桎原河口近辺を巡視するも、そのような様子無し。 桎原の友人がこの近辺で畑を作っているとの事で会ったので、様子を確認するも全く知らなかった。今後も宮川左岸に関する情報があれば、教えてくれるよう依頼する。 ◎8月20日アレチウリの駆除作業の当日であり、午後との事で13時に河口近辺を巡視するも、全く変化なし。駆除作業の車も来ていない。また友人に会ったが、変わらないよ、との事。夕方からの16時頃から巡視するも、全く変化なし。 ◎8月22日度会橋～下流、親水公園、異常なし。宮川親水公園、写真④写真⑥、看板の表示が全く分からない1枚と、親水公園の説明はぼやけてわかりにくい。早急に看板の修正をお願い致します。この日は親水公園の土手の道路から汁谷川水門に掛けて、道路補修工事を実施しており警備員が誘導をしていた。 その他下流異常なし。	写真－④④ (下段)	劣化した看板2台のうち、1台は管理者である伊勢市へ連絡。残る1台は維持業者にて撤去予定。 (処置日:9/4)

④	8月24日(土)～ 8月31日(土)	異常なし(台風10号接近に伴う水位と水門の様子) ◎ 8月24日本日の親水公園～汁谷川水門の道路補修工事(アスファルトの塗り直し)は終了した。工事中の看板を夕方取り外していた。写真㊦本日小俣まつりで川渡し神輿が出るとの事だが、親水公園にその気配がなかった？ ◎8月26日巡視、異常なし。 ◎8月29日、台風10号の影響で三重県の雨量も増加しており、宮川の水位もかなり増加している。椋原の警報装置の赤ランプが点灯していた。 汁谷川の水門が開いており、濁った水が宮川に流れていた。 ◎8月31日、台風の影響を調査のために巡視するも、水量は増加しているが、度会橋～下流、危険水位ではない。汁谷川が水門の開門をしており最高位の開門であった。 豊浜大橋の下に、ダム放水の看板の表示があるが、宮川ダム・三瀬谷ダムの放流は現在行われていない。 その他異常なし。台風要注意を心掛けて巡視を継続していきます。	写真一㊦ (下段)	—
---	-----------------------	---	--------------	---

㊦



㊦



㊦




㊦



㊦



㊦



㊦



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	7月31日(水)	異常なし(不法投棄ゴミを回収) ・㉗ポイ捨てゴミ、回収。(車の窓からポイ捨てと思われる)マクドの食べかす、マナー悪い人がいる。 ・㉙サギ?が川辺に並んで朝食?(落ち鮎を狙っているのか?)	写真-㉗㉙ (下段)	—
⑥	8月8日(木)	異常なし(水辺の楽校の利用状況) ・㉕水辺の楽校、猛暑でキャンプ客は「ゼロ」であるが、地元中学生の自転車あり。川原で水遊びか? ・㉚岩出観測所の柵、建物異常なし。	写真-㉕㉚ (下段)	—
⑦	8月10日(土)	異常なし(水量について) ・㉜猛暑日が続き、雨が降っていないので川の水量が少なくなっている。 ・㉞河川敷(中須)に小さい亀が!!生息している?カラスに運ばれた?	写真-㉜㉞ (下段)	—
⑧	8月14日(水)	異常なし(河川の利用状況) ・㉟川原に車が乗入れ。何してる?鮎獲りか?	写真-㉟ (下段)	
⑨	8月19日(月)	異常あり(不法投棄(アスベスト?)の発見) ・㉡河川敷(中須7.8kポイント、ちょっと上流)に不法投棄有り。綿状の物が巻かれて投棄されている。(アスベスト??) 2024/8/19報告・対応済み	写真-㉡ (下段)	維持業者にて確認したところ、アスベストを含む物ではなかったため、当日回収済。 (処置日:8/19)
⑩	8月26日(月)	異常なし(台風第10号の接近に伴う水辺の楽校の利用制限について) ・㉣㉢水辺の楽校、台風10号接近に伴い、閉鎖。仮設トイレ、一時撤去。	写真-㉣㉢ (下段)	—

㉗



㉙



㉕



㉚



㉜



㉞



⑤



⑥



⑦



⑧



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	8月14日(水)	異常なし(宮川の水位について) 宮川の水位も低く水量も少なく堤防等ゴミも無く、 異常無し。	写真-㍿ (下段)	—
⑫	8月23日(金)	異常なし(伊勢市による仮設ポンプ設置の様子) 台風10号の準備で各樋門にポンプが置かれて いた。 堤防等には、異常無し。	写真-㊿ (下段)	—
⑬	8月30日(金)	異常なし(宮川の水位について) 台風10号で宮川の水位はかなり上がっている が、堤防等には異常無し。 久々の晴れ間なので、散歩の人も多い。	写真-㊽ (下段)	—

㍿



㊿



㊽



【宮川水系】

宮川①②③

