鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月3日(土) 9時半 晴、南風微風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内法面は除草も終わり、見通し良好。 ・範囲内の河川敷はスポーツコート内及び周辺は除草され良好。 ・野球グランドでは数人の人が練習中。	―	―
	8月17日(土) 10時 晴、北風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の天端道路、法面ともに良好。 ・伊勢線鉄橋上側及び下側の河川敷の状況良好。 ・最下流の野球グランドには4台の車が乗り入れられ、数人の人影があるも何をしているのか不明。	―	―
	8月24日(土) 10時 曇、南風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面は所々雑草が茂ってきたが、監視の障害までにはならず、特に変化なし。 ・河川敷のコートは台風対策実施済み。 ・河道の水量は川幅いっぱいに増水している。	―	―
	8月27日(火) 18時 曇、南風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たず。 ・範囲内の法面に異常は見当たらず。 ・河川敷も特に異常は見当たらず、台風の襲来に備え、サッカーコートのゴールネットは堤防側に避難。 ・河道の水量は川幅いっぱいに増水。	―	―

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月10日(土)	異常なし 河原田橋より300mくらい下流から撮影。周囲には草木が多く、川の様子も見にくい位生えている。 見た目、ごみは見当たらないが、草木の中にありそうな気がする。		ー
②	8月15日(木)	異常なし 河原田橋付近を19時くらいに写真をとった。日が落ちるのが早くなったのか、かなり暗い。 水量はあまり多くなく、流れもかなり緩やかである。 周囲にはごみは見当たらない。		ー
③	8月25日(日)	異常なし 6．0km付近を撮影した。川の様子を見て、やはり雨が降っていない分川底が見えているのと、流れがあまりないように思われる。 上流部には両岸にごみはない。		ー
④	8月31日(土)	異常なし 台風が接近しているが微妙に雨が降っていない状態である。貝家橋付近だがかなり濁った水が流れている。 たまたま台風直撃ではないので水量はまだ少ないが、直撃や集中豪雨の時は氾濫しそうな気がする。		ー

【鈴鹿川水系】　鈴鹿川①　内部川①