

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月6日(金)	異常なし 8月31日、9月1日、雨がよく降る。櫛田橋下河川敷、川原が見えない。上流で雨がよく降っているようだ。台風→秋雨前線に変わり、増水だが大丈夫みたい。 櫛田川管内、特に異常無し。川ゴミも無し。	—	—
	9月13日(金)	異常なし 櫛田川右岸左岸、特に異常無し。 数日前の雨で川の水量多い。落ち鮎漁もだめみたい。	—	—
	9月20日(金)	異常なし 櫛田川、佐奈川、合流地点より下の管内右岸左岸堤防、草がよく伸びた。草刈りを早くお願いします。 堤防道路の上が狭くなったようだ。	—	—
	9月27日(金)	異常なし 管内堤防法面、道路等、異常無し。 櫛田川河川敷9月1日の大雨による増水にて、ゴミ、バーベキュー跡も洗い流されて、きれいな川原に変わる。 落ち鮎漁が不漁なり。	—	—


櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月3日(火)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・朝長橋より櫛田川本流までは、河道の水量も多くゆったりとした流れである。 ・台風10号による増水により、河川敷の草はなぎ倒され水の透明度はなく、川底も見えない。 ・朝長橋より上流も、河川敷の草はなぎ倒されている。	—	—
	9月9日(月)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・田子田橋上流は、河川敷に木が生えている場所があり、台風10号による増水でゴミが木に引っかかったままである。 ・河川敷内にある樹木は、水の流れの妨げになる。 ・河道の水量は、いつもより多い。 ・水の透明度はある。見た目は綺麗な方である。	—	—
	9月19日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から上流域を見て回る。 ・途中、川沿いにある柿畑は台風10号による大雨で冠水したのか、ゴミが畑の中に散らばっている。この辺りは、まだ護岸工事が済んでいない所があるため、増水時に水の流れが良くない。 ・河道の水量はいつもより多く、透明度は良くない。	—	—
	9月25日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から田子田橋を見て回る。 ・水量は、平時よりも多く水の濁りもある。 ・流域内の法面の草や木々は、台風10号による増水でなぎ倒されたままである。	—	—

【櫛田川水系】

櫛田川 ①②



活動範囲【9】
 佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
 (5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
 佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
 (5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで