

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月1日(日)～ 9月8日(日)	<p>異常なし(①宮川親水公園内の縄張り箇所②工事予告看板)</p> <p>◎台風10号が九州地方から四国を通過して大変な状況であったが、三重県は幸いにもいったん太平洋に南下したことや、熱帯性低気圧に変化したことで大きな被害もなく問題も少なく良かった。</p> <p>◎9月5日度会橋～宮川橋洪水被害を防止するための堤防整備工事をしている。1～2メートル置きに杭を打ち、先に赤旗の印を立てて工事区間を示しているが、現時点での進展は無い。</p> <p>小俣町宮川親水公園(写真㉞)整地されて、杭打ち縄張りがされているが、何のための標示か立てて看板が無く何か解らない、表示してほしい。</p> <p>汁谷川水門付近異常なし。近鉄陸橋～豊浜大橋、バス停留所磯口の備蓄資材置き場、磯町船着き場、土手沿いに西豊浜町～椋原町船着き場異常なし。</p> <p>◎9月7日伊勢湾への河口(写真㉟)9月2日より工事中の看板あり。この看板の先の土路浜(宮川区域ではない)のあたりからの工事の標示と思う。</p>	写真-㉞㉟ (下段)	①管理者である伊勢市維持課へ連絡(床板が腐食しているため、立入禁止の目的で縄張りしている) (処置日:10/2)
②	9月9日(月)～ 9月15日(日)	<p>異常なし(①デリネーターの傾斜②資材置場の看板補修確認)</p> <p>◎9月9日、度会橋～宮川橋異常なし。堤防整備工事の進展なし。小俣町宮川親水公園～汁谷川水門(写真㉞㉟㉟)堤防の草の為、道路側面の表示灯が見えないもの、曲がっているもの等が多く、まがりの修正や、草刈りをして表示灯がきちっと見えるようにする必要がある。夜間等の安全通行の為、処置をしてほしい。</p> <p>近鉄陸橋～豊浜大橋、～バス停留所磯口の備蓄資材置き場～椋原町船着き場～椋原河口まで異常なし。</p> <p>◎9月12日度会橋～宮川橋、小俣町親水公園～汁谷川水門～豊浜大橋～椋原町船着き場～椋原河口、異常なし。</p> <p>◎9月14日度会橋～宮川橋、小俣町親水公園～豊浜大橋、異常なし。バス停留所磯口の備蓄資材置き場(写真㉞)、先月の8月5日報告の看板であるが、見直して頂いたのか、入ってはいけませんの看板が3種類見易く設置されていた。その他椋原河口まで異常なし。</p> <p>◎9月16日敬老の日の休日であったが、小俣町宮川親水公園で子供たち6名と大人1名がサッカーのようなボール遊びをしていた。そこから少し先の汁谷川水門の手前の河原で、子供たち4名が前の川に釣竿を垂らして魚釣りをしていた。</p> <p>近鉄陸橋～豊浜大橋、～その他椋原河口まで異常なし。</p>	写真-㉞㉟㉟㉟ (下段)	①管理者である伊勢市維持課へ連絡 (処置日:10/2)

③	9月16日(月)～ 9月23日(月)	<p>異常なし(①デリネーターの破損②看板前の雑草繁茂)  ◎9月19日度会橋～宮川橋、小俣町宮川親水公園、異常なし。  汁谷川水門～下小俣に下る道の堤防の側面表示の鉄柱の丸い【光に反射して遠くからでもよく分かる橙色の光を放つ】標示が(写真㊦)壊れていた、取り換えの必要あり。  近鉄陸橋～豊浜大橋、～その他椋原河口まで異常なし。  ◎9月21日度会橋～宮川橋、小俣町宮川親水公園、異常なし。  汁谷川水門～下小俣に下る宮川側に(写真㊧)草が茂っており、赤い看板が隠れている。重要な表示板で特定猟具使用禁止区域、特に銃の使用禁止区域である。早急に草刈りをして、看板が良く見えるようにしてほしい。ここは銃を使用するのも猪や鹿ではなくて、鳥の鴨や渡り鳥の狩猟区域だと思う。  近鉄陸橋～豊浜大橋、～その他椋原河口、異常なし。  ◎9月23日秋分の日振替休日、度会橋～宮川橋、異常なし。  小俣町宮川親水公園で休日の為、子供たちが遊んでいた。  汁谷川水門の手前の河原で子供達が釣りをしていた。  近鉄陸橋～豊浜大橋、豊浜大橋の下の川辺で釣りをしている人がいた。  バス停留所磯口の備蓄資材置き場～椋原町河口まで異常なし。</p>	写真一(㊦)(下段)	①管理者である伊勢市維持課へ連絡(処置日:10/2)
④	9月24日(火)～ 9月30日(月)	<p>異常なし(①堤防整備工事の様子②21日報告の看板前除草確認)  ◎9月26日度会橋～宮川橋、洪水被害を防止するための堤防整備工事がいよいよ始まった。白い土嚢を約100個堤防に積み、本格的に道具類を入れる小屋も立てて、ブルドーザーが2台、作業員の通勤車両が7台駐車されていた。宮川橋～汁谷川水門～豊浜大橋その他椋原河口まで異常なし。  ◎9月28日度会橋～宮川橋の堤防整備工事が始まったが、今日は土曜日で工事が休みであった。従業員用のトイレが2室準備され設置されていた。  9月21日に指摘した(写真㊧)の件であるが、本日巡視したら、草が綺麗に刈られて、特定猟具使用禁止区域の看板が綺麗に見えるようになっていた。  近鉄陸橋～豊浜大橋、～その他椋原河口まで異常なし。  ◎9月30日度会橋～宮川橋、堤防整備工事が着々と、本日も進んでいた。  小俣町宮川親水公園、異常なし。  汁谷川水門の下小俣への道路の草刈りが進んでいる。  近鉄陸橋～豊浜大橋、～その他椋原河口まで異常なし。</p>	写真一(㊧)(下段)	—

㊦



㊧



㊦



㊧



㊨



㊩



㊪



㊫



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	9月4日(水)	異常なし(遊歩道の補修の様子) ・㉞河川敷遊歩道の凹部(2ヶ所)補修するのかな? (2024/9/18補修完了してます)	写真-㉞ (下段)	-
⑥	9月11日(水)	異常なし(水辺の楽校の様子) ・㉟川霧が発生。(対岸、山々が見えない) ・㊱水辺の楽校、閉鎖解除。仮設トイレが再設置。堤防の改修工中。	写真-㉟㊱ (下段)	-
⑦	9月16日(月)	異常なし(水辺の楽校の地用状況) ・㊲水辺の楽校 3張りのテント、ターフがあり、突然の雨でのんびりしているのでしょうか!	写真-㊲ (下段)	-
⑧	9月28日(土)	異常なし(水辺の楽校の様子) ・㊳水辺の楽校 広場&水路など除草され、綺麗になっております。	写真-㊳ (下段)	-

㉞



凹部(2ヶ所)補修?


2024/9/18 補修完了

㉟



対岸、山々が見えない

㊱



㊲



㊳



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	9月4日(水)	異常なし(宮川の水位について) 台風10号にて、かなり増水をしているが堤防等には異常無です。	写真-㉗ (下段)	—
⑩	9月8日(日)	異常なし(大倉1号排水樋管の外灯不点灯) 大倉樋門の外灯が1ヶ所点灯していなかった。交換をお願いします。	写真-㉘ (下段)	管理者である伊勢市維持課へ連絡 (処置日:9/30)
⑪	9月20日(金)	異常なし(堤防の除草について) 堤防等には異常はないが、草が伸びているので近くの住民も除草作業を早くしてほしいとのことでした。	写真-㉙ (下段)	申出箇所は9/30から10/10にかけて堤防除草(2回目)を実施している

㉗



㉘



㉙



# 【宮川水系】

## 宮川①②③

