

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	10月4日(金)	異常なし 管内流域堤防河川等、特に異常無し。 水量多め、堤防法面、草がよく伸びる。 草刈りを早くお願いします。	—	—
	10月11日(金)	異常なし 右岸左岸堤防法面、特に異常無し。 櫛田橋下、河川敷、車、人の出入少なく、 ゴミ等無く汚れ無し。 落ち鮎漁不漁みたいです。	—	—
	10月18日(金)	異常なし 櫛田川冬の風物詩、渡り鳥カモ類の姿が 頭首工上の川にて数十羽。まだまだ早い が冬の訪れか。	—	—
	10月25日(金)	異常なし 管内河川堤防法面等、草刈りが始まる。 川の水汚れが目立つ。 特に異常無し。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	10月5日(土)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・大峯橋より西山橋までは、河道の水量はいつもの流れである。 ・以前の台風10号による増水で、河川敷の草はなぎ倒されたが、雑草は強く台風前に戻ってきている。 ・堤防法面にある竹等生い茂っている所があり、河川増水の時は、心配である。	—	—
	10月11日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・池上橋から大峯橋は、左岸法面に草や木々が多い。 ・河川敷内には草等が生えていて、低い部分を蛇行しながら水が流れている。 ・河道の水量は、いつも通りである。 ・水の透明度もあり、見た目は綺麗な方である。	—	—
	10月16日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から小野寺橋を見て回る。 ・田子田橋の橋脚には、台風10号による増水でゴミ等が引っかけたままである。また、その上流部にある河川敷の木々にもゴミが引っかけている。今後、河川の増水による冠水が心配である。 ・河道の水量は、いつも通りで、透明度も良い。	—	維持工事にて対応予定
	10月16日(水)	異常あり ・新橋上流右岸堤防と道路が接する堤防法面に飲み物や食べ物のプラゴミが捨ててあった。		回収済
	10月27日(日)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から佐奈川橋を見て回る。 ・水量は、いつも通りである。気にはならないが落合橋から上流は、水の濁りはややある。 ・落合橋辺りから上流・下流部、河川敷内に生えている草がやや長くなってきた。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

