

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	10月1日(火)～ 10月8日(火)	<p>異常なし(堤防整備工事の様子)</p> <p>◎10月3日、度会橋～宮川橋の堤防整備工事、本日から激しい雨が降っていたが、度会橋側と宮川橋側に分かれて白い土嚢を開けて土を取り出し、ブルドーザー各1台ずつで工事を進めていた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋、磯口の備蓄資材置き場、磯の船着き場、榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎10月5日度会橋～宮川橋、本日は土曜日で工事は休みであったが、どんどんと進んでいる様子が伺えブルドーザーが1台増えていた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、汁谷川水門、異常なし。豊浜大橋～磯口の備蓄資材置き場の間の川辺で釣りをしていた。磯の船着き場所～榎原船着き場間で腰まで水につかって釣りをしていた。榎原河口までの川辺で釣りをしていた。自動車を堤防の下、川辺に止めていた。</p> <p>豊浜大橋～榎原船着き場は堤防に通行禁止の鎖と鍵がしてあり、堤防下に車は降りられないが榎原船着き場～榎原河口は堤防下に自動車でも降りられる。統一してはどうかと感じた。～榎原河口異常なし。</p> <p>◎10月7日度会橋～宮川橋、堤防整備工事がどんどん進みブルドーザーが大型1台、小型3台に白い土嚢も捌かれて土手に敷き詰められており、作業も増えて通勤車両も増えた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、車が3台河原の草刈りをしていた。汁谷川水門～近鉄陸橋、異常なし。豊浜大橋～榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p>	—	—
②	10月9日(水)～ 10月15日(火)	<p>異常なし(①堤防整備工事の様子②伊勢まつり臨時駐車場の様子)</p> <p>◎10月10日、度会橋～宮川橋、堤防整備工事の進展中、ブルドーザー4台、度会橋側3台、宮川橋、ダンプカーが度会橋側2台交互に搬送、度会橋側も2台交互に掘った土を、どこかに搬送していた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、丁度昼時でもあり、車が3台休憩中であった。汁谷川水門の下で工事が始まる様で、新しく看板が立っていた。</p> <p>近鉄陸橋～豊浜大橋～磯の船着き場、異常なし。榎原船着き場～榎原河口、川淵側の舗装道に車が1台、釣りをしていた。</p> <p>土手側の舗装の土手に、車が1台、営業車が休憩をしていた。その他異常なし。</p> <p>◎10月12日度会橋～宮川橋、土曜日であり工事休止。ブルドーザーが度会橋側に3台、宮川橋側に1台置いてあり、放水車も1台置いてあった。</p> <p>小俣町宮川親水公園、今日は伊勢大祭りの日であり、駐車場に利用しており、乗用車が約250台ほど、大型バスが2台、ほぼ満車状態であった。去年は確か度会橋上手の中頃の河原に駐車場があり利用していた。ここをメインにするように、昨年のモニター報告書に記載した覚えあり。川端の駐車場を使用してはどうだろうか？小俣町宮川親水公園、駐車場として狭いし出入も狭い。</p> <p>その他、汁谷川水門～近鉄陸橋～磯～榎原河口まで異常なし。</p> <p>◎10月13日度会橋～宮川橋、日曜日で工事なし。</p> <p>小俣町宮川親水公園、本日は駐車場100台ほどで少なかった。バスの駐車も無し。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋、榎原河口まで異常なし。今日は釣りの人もおらず。</p>	—	—

③	10月16日(水)～ 10月23日(水)	<p>異常なし(①堤防整備工事の様子②榎原町波返堤のラクガキ)</p> <p>◎10月17日。度会橋～宮川、工事中の看板、工事の様子等々、写真㉗㉘㉙㉚参照。どんどんと工事が進み、ブルドーザーが4台フル稼働。散水車等も使用して、堤防の道路には2か所に警備員が車の出入りの旗振りをやっていた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、休憩の車2台のみ、汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋～磯船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎10月19日度会橋～宮川橋、土曜日で工事休みであった。</p> <p>小俣町宮川親水公園～汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋、異常なし。榎原船着き場～榎原河口まで川辺の舗装の道を歩く。堤防のコンクリート壁に落書きがしてあった。自衛隊の落書きや、人名が書いてあった見苦しい。その他異常なし。</p> <p>◎10月21日度会橋～宮川橋、順調に工事が着々と進んでいる。</p> <p>小俣町宮川親水公園、異常なし。汁谷川水門～近鉄陸橋写真㉛㉜参照。洪水被害を防止するための堤防整備工事が始まる。豊浜大橋～磯船着き場、異常なし。榎原河口の堤防道路の川辺側のコンクリートに落書き。写真㉝㉞添付します。</p>	写真—㉗㉘㉙㉚ ㉛㉜㉝㉞ (下段)	②ラクガキは差別的・抽象的内容ではなく、ブラシ等で擦れば消えるため、直営で消去作業を行う。
④	10月24日(木)～ 10月31日(木)	<p>異常なし(①堤防整備工事の様子②宮川親水公園の様子)</p> <p>◎10月24日度会橋～宮川橋、洪水被害を防止するための堤防整備工事着々と進行中、異常なし。</p> <p>小俣町宮川親水を歩いてモニターする。看板の表紙が消えかかっており、川辺側は、幅2～3の支流になっており長さ100m。もっと景観良く手入れをして、市民、町民の憩いの場にするようお願いしたい。榎原河口まで、異常なし。</p> <p>◎10月26日土曜日で工事関係進展なし、汁谷川水門に表示板のあった 特定猟具禁止区域の看板が小俣町宮川親水公園に移動されていた。その他榎原河口まで、異常なし。</p> <p>◎10月28日度会橋～宮川橋、工事順調に進んでいる。その他榎原河口まで、異常なし。</p> <p>◎10月31日度会橋～宮川橋、ブルドーザーが5台、順調に進んでいる。</p> <p>小俣宮川親水公園、トラック5台待機。汁谷川水門～榎原河口まで、異常なし。</p>	—	—

㉗



㉘



㊦



㊧



㊨



㊩




㊪




㊫



場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	10月3日(木)	異常なし(中須町河川敷の残土置場について) ・⑦中須河川敷の状況。 9月から採石が敷かれ広く見える。綺麗に整備されるのか? 10/12残土置場の看板がチョット残念!!	写真-ア (下段)	中須町河川敷は、R6宮川小俣堤防整備工事の築堤材料である土の仮置き場としてR7年3月まで使用予定
⑥	10月6日(日)	異常なし(①堤防除草の様子②水辺の楽校の利用状況) ・①対岸堤防法面、綺麗に除草されている。 ・②水辺の楽校 多くのキャンパーが楽しんでいるが、夜中に大雨が降り大変だったようです。 ・③屋田～岩出間、堤防法面から除草開始。	写真-イ④⑤ (下段)	-
⑦	10月12日(土)	異常なし(河川敷へ車乗り入れ) ・⑥軽トラック乗り入れ テント(トイレ)&ターフ張り、お泊まりで漁をしている?	写真-オ (下段)	-
⑧	10月19日(土) 20日(日)	異常なし(①除草後の様子②野鳥の様子) ・中須河川敷、除草始まる。 ④除草後、カメが取り残されている。 草に隠れていたポイ捨てゴミが出現。 ・⑤野鳥の大群が上空から魚を捕獲? 白&黒の野鳥が場所を替え、何回もトライ!	写真-カ⑧ (下段)	-
⑨	10月27日(日)	異常なし(水辺の楽校の様子) ・⑦河川敷残土置場 日々、残土が多くなってます。 ・⑧水辺の楽校 駐車場の拡張工事? 堤防強化工事、順調に進んでいる?(盛土山2つ)。天気悪い(曇り時々雨)が、キャンパーが5組。	写真-ク⑨ (下段)	-



①




②



● 除草後、カメが取り残されている

● 草に隠れていたボイ捨てゴミが出現。

③



④



⑤



● 駐車場の拡張工事？

● 堤防強化工事、順調に進んでいる？（盛土山2つ）。天気悪い（曇り時々雨）が、キャンパーが5組。

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	10月6日(日) ～9日(水)	異常なし(堤防除草の様子) やっと堤防の除草作業が始まり、散歩の人に堤防がきれいになるなど言われました。喜んでいました。 ゴミ等なし。	写真-⑦①④ (下段)	-
⑪	10月20日(日)	異常なし(鮎釣りの様子) アユのゴロ引きが始まり、川の漁師たちが少し増水しているが、川に入りアユ漁をしていた。	写真-⑤ (下段)	-

⑦



①



④



⑤



# 【宮川水系】

## 宮川①②③

