

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km
 (左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月1日(金)	異常なし 秋雨前線、雨多く川の水量多く、水の汚れが目立つ。 冬の川の水は透明度が高く美しい水だが、榎田川の水はよく濁る?	—	—
	11月8日(金)	異常なし 榎田川管内右岸左岸、特に異常無し。 堤防草刈り進行中。冬の川、頭首工上流に渡り鳥、カモ類が多くなる。	—	—
	11月15日(金)	異常なし 榎田川、川の水量が下がる。水の濁りあり。特に異常無し。	—	—
	11月22日(金)	異常なし 管内堤防右岸左岸等、草刈りが終わった様だ。堤防道路が美しくなった。また、道路が走りやすくなった。 右岸左岸法面等、特に異常無し。	—	—
	11月29日(金)	異常なし 榎田川、冬の川らしく河川敷等も人、車等出入りも少なく、ゴミも少なく法面、道路等も異常無し。	写真-アイ (下段)	経過観察

ア



イ



アイホテイアオイの繁殖確認。所々茶色になって刈れている様子。

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月1日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・河口より新橋までは、河道の水量はいつもの流れで下流に行くほど水量は多い。 ・河川敷内には草等が生えていて、低い部分を蛇行しながら水が流れている。 ・堤防法面は、綺麗に整備されている。多少のゴミは落ちているものの気になる程でもない。	—	—
	11月6日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から、新西山橋は、左岸法面につる草や木々が多く茂っている。 ・河川敷内には草等が生えていて、岩盤の低い部分を水が流れている。 ・河道の水量は、いつも通りで水の透明度もあり、見た目は綺麗な方である。	—	—
	11月13日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から落合橋を見て回る。 ・川幅は狭く堤防法面には、草や木が生えていて、河川も蛇行しているので、今後、河川の増水による冠水が心配である。 ・河道の水量は、いつもより少ない。	—	—
	11月22日(金)	異常あり ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・落合橋から佐奈川橋を見て回る。 ・水量は、いつも通りである。 ・落合橋から上流は、いつものように水の濁りはややある。 ・河川敷内に生えている草等がやや長くなってきた。		—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

