

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	11月1日(金)～ 11月8日(金)	<p>異常なし(①ポイ捨てゴミについて②河川工事の様子)</p> <p>◎11月2日度会橋～宮川橋、土曜日で工事無し。ブルドーザー等、そのまま置いてあった。</p> <p>近鉄陸橋～豊浜大橋、磯口の備蓄資材置き場、磯の船着き場等、異常なし。</p> <p>榎原船着き場の手前で魚を長い竿で釣っていた。榎原河口の舗装された堤防で少し雨の中、男性がジョギングを女性が離れた場所で散歩をしていた。</p> <p>河口の海岸側の工事は本日中止中、その他の異常なし。</p> <p>◎11月4日度会橋～宮川橋、本日は振替休日であったが工事はどんどん進んでいる様子が伺え、ブルドーザーが5台に1台増えていた。トラックも次々入れ替わり稼働していた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、汁谷川水門、異常なし。</p> <p>豊浜大橋～磯口の備蓄資材置き場～磯船着き場、堤防の下、舗装道歩いてモニターをした。所々にペットボトル、タオル等、ゴミ袋が捨てられていた。川辺で釣りをしていた。</p> <p>磯の船着き場所～榎原船着き場間で釣りをしていた。</p> <p>榎原河口までの川辺を約0.6km歩いた親子連れ男1女3子供2が車2台で釣りをしていた。</p> <p>榎原河口その他、男女の写真愛好家がシャッターを切っていた。その他、異常なし。</p> <p>◎11月7日度会橋～宮川橋、堤防整備工事がどんどん進みブルドーザーが大型小型、計5台、ホークリフト1台、散水車1台、トラック4台交互に運搬していた。白い土嚢も捌かれて土手に引き詰められており、作業者も増えた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、車が7台、昼時でも在り休憩中。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋、異常なし。</p> <p>豊浜大橋～磯船着き場の堤防の草刈が進み、さっぱりと綺麗になった。道路幅の標示棒も見易くなった。</p> <p>榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p>	-	①ポイ捨てゴミについては河川巡視で記録・回収を行っているが、悪質性が高いものは警告看板の設置等を行っている。
②	11月9日(土)～ 11月15日(金)	<p>異常なし(①宮川親水公園内の縄張り・板張り箇所②河川工事の様子)</p> <p>◎11月9日度会橋～宮川橋、土曜日で工事無し。</p> <p>小俣町宮川親水公園、丁度昼時でも有り車が5台休憩中であつた。写真㊦公園に板張りのスペースの囲いがあるが何を意味するのか解らない。説明の看板が必要。公園の広場に写真㊦の左に手すりの小さい坂があり、何の坂か？解りにくい。公園の川側には広場に沿った小川が50メートルほど続いているが水がよどんでいる上流で川水を少し取り入れて流れを作り小川にすれば、公園の景観が良くなる。それが写真㊦。汁谷川からの公園の小川を写した。汁谷川水門の下で工事が始まる様で、新しく看板が立っていた。此処から近鉄陸橋まで行って見たが約20分、全然変化が無く工事がなされていないようだ。</p> <p>近鉄陸橋～豊浜大橋～磯の船着き場、異常なし。写真㊦磯町津波避難施設があり、工事をやるようだ。</p> <p>榎原船着き場～榎原河口、土手側の舗装の土手に車が5台、営業車を含め、休憩をしていた。その他異常なし。</p> <p>11月11日度会橋～宮川橋、写真㊦㊧、工事が着々と進行している。</p> <p>小俣町宮川親水公園～その他、汁谷川水門陸橋～磯～榎原河口まで変化なく、また異常なし。</p> <p>◎11月14日度会橋～宮川橋、工事が着々と進行している。ブルドーザー6台に増えている。日に日に変わる進行中の状況が明瞭に解ります。</p> <p>小俣宮川親水公園には、車が4台休憩中。</p> <p>汁谷川水門～宮川鉄橋～豊浜大橋、変わりなし。磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p> <p>榎原河口の川側の土手の下を30分ほどかかり歩いてモニターした落書有。</p>	写真一㊦㊧㊨ ㊩㊪㊫ (下段)	①宮川親水公園内の縄張り・板張り箇所については10/2に伊勢市維持課へ連絡済み。

③	11月16日(土)～ 11月23日(日)	<p>異常なし(①河川工事の様子②宮川親水公園の劣化看板) ◎11月16日。本日は雨降り、土曜日でもあり度会橋～宮川橋～工事休止中。 その他小俣宮川親水公園～汁谷川水門～磯船着き場～榎原河口異常なし。 ◎11月18日度会橋～宮川橋、大型のブルドーザーが6台フル活動、トラックも出入りして工事順調に進めているようだった。 小俣宮川親水公園車が4台止まっていた。 汁谷川水門～磯船着き場異常なし。榎原入口2.0k～2.6k川沿いのコンクリート道をモニターしながら歩く。異常なし。 榎原船着き場～榎原河口、異常なし。◎11月21日度会橋～宮川橋、ブルドーザー、トラックもフル稼働。 小俣宮川親水公園0.6k、30分間歩いてモニターする。此处の説明の看板が2枚、1枚は全く消えており、1枚も見づらいので書き直す必要がある。宮川桜の渡しの看板は綺麗だが見易くないと勿体ない。 汁谷川水門～近鉄陸橋は工事を始めていた。豊浜大橋～磯の船着き場～榎原河口迄、異常なし。 ◎11月23日、度会橋～宮川橋、休日、勤労感謝の日、ブルドーザー7台、普通トラック3台、作業なし。 汁谷川水門下流もブルドーザーが2台、作業なし。 豊浜大橋～磯の船着き場、1km河川歩いてモニター。缶、ペットボトル、瓶、ティッシュペーパー、紙箱等散乱。8割位は川風に飛ばされたようだ。 榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p>	-	◎9/4に報告しているとおり、劣化した看板2枚のうち、1枚は管理者である伊勢市へ連絡。残る1枚は維持業者にて撤去予定。
④	11月24日(日)～ 11月30日(土)	<p>異常なし(河川工事の様子) ◎11月25日土曜日で工事関係進展なし。汁谷川水門に表示板のあった特定猟具禁止区域、【銃】の看板が小俣町宮川親水公園にも有り。その他榎原河口まで、異常なし。 ◎11月28日度会橋～宮川橋、工事順調に進んでいる。その他榎原河口まで、異常なし。 ◎11月30日度会橋～宮川橋、工事無し。汁谷川水門～榎原河口まで、異常なし。</p>	-	-

ア



イ



ウ



エ



㊦



㊧



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	11月5日(火) 7日(木)	異常なし(中須町河川敷の遊歩道に放置された安全柵について) ・㉞9月中旬、遊歩道の凹部(2ヶ所)補修完了しているが、安全柵(伊勢市役所維持課)が置きっ放し。 Telしていただいておりますが、11/28現在、片付けていません。支障になりませんが、機材を有効&大切に使用してはどうでしょうか! ・㉟水辺の楽校 冬型の天候で風が強く、テントがなびいていました。キャンパーの方、気をつけて! ・岩出観測所フェンスの蔦、綺麗に除去されました。	写真-㉞ (下段)	設置者である伊勢市維持課へ連絡済(処置日12月2日)
⑥	11月13日(水)	異常なし(堤防除草の様子) ・㉟河川敷、綺麗に除草され広々みえます。 ・㊱度会橋まで、堤防(土手)綺麗になりました。除草され、度会橋まで土手を歩いていけます。 河原中央部の工事で中州部分の雑木も取除いており、景観も良くなるというのですが!	写真-㉟㊱㊲ (下段)	-
⑦	11月20日(水) 21日(木)	異常なし(①遊歩道の樹木伐採②水辺の楽校の利用状況) ・㊳対岸の亀谷郡川 合流部の堆積した土砂の取除き工事かな ・㊴多数の枯れた大木にマーキング 倒木の恐れのある為、伐採するのかな? 11/27伐採作業予告看板が設置されました。 ・㊵水辺の楽校 小春日和(若干、風はあるが)で、キャンプに最適! 多数のユンボが忙しそうに稼働しています。	写真-㊳ (下段)	①伊勢市基盤整備課より作業届提出済。 作業期間はR7年1月14日まで
⑧	11月28日(木)	異常なし(①河川敷の様子②水管橋の塗替え工事について) ・㊶スキの穂に朝日があたり、キラキラ綺麗です。 ・㊷水辺の楽校上流の水道管橋の塗替え工事に伴う、足場がほぼ完成か!	写真-㊶㊷ (下段)	②三重県南勢水道事務所より一時占用届許可済。許可期限はR7年3月27日まで

㉞



㉟



ウ



エ



オ



カ



キ



ク



ケ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	11月7日(木)	異常なし(鮎釣りの様子) 落ち鮎の最盛期となり、夕方になると漁師の人たちでいっぱいである。(写㉞)	写真一㉞ (下段)	—
⑩	11月9日(土)	異常あり(①河川敷でスタックした車②通行禁止の看板設置要望) 川に来た人と思われるが、車がぬかるみにはまり込み4日間位そのままであった。その後、撤去されていた。進入禁止のカンバンを立ててください。(写㉟)	写真一㉟ (下段)	①11/8に河川巡視でスタックした車を発見・所有者に連絡をとり警告看板を設置。11/9に車をJAFにて撤去済。 ②河川は自由使用の観点から通行禁止の処置を行う予定はない。
⑪	11月21日(木)	異常なし(樋門の土砂撤去の様子&大倉川排水樋門の土砂撤去について) 亀谷郡川樋門の所をきれいに土砂を撤去してよくなりましたが、大倉川樋門の所も撤去をよろしく願います。(写㉡㉢)	写真一㉡㉢ (下段)	排水樋門の土砂撤去については、河川管理上問題があり緊急性のあると判断したものは対策している。

㉞



㉟



㉡



㉢



【宮川水系】

宮川①②③

