

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月4日(月) 11時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋上流側の法面、河川敷共に異常なし。 ・所々に散見された投機ゴミも回収されていた。 ・本郷橋下流側は法面の雑草伐採が始まった。 ・最下流グランド付近に20台くらいの車乗り入れあり。	—	—
	11月9日(土) 10時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋上流側、法面の雑草伐採が始まった。 ・伊勢線鉄橋下流側グランドに50人位の人あり。 ・本郷橋下流側は法面の雑草伐採が終わり、乾燥中。 ・野球グランド付近に2, 3台の車乗り入れあり。	—	—
	11月18日(月) 10時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋上流側、法面伐採約半分終了。 ・本郷橋下流側、伐採した雑草を回収中。 ・河川敷にあるスポーツグランドには、上流側、下流側共に人影なし。	—	—
	11月25日(月) 9時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋上流側、法面の雑草伐採ほぼ終了。刈り取った雑草の回収中。 ・本郷橋下流側、法面除草作業終了。 ・河川敷は人影なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	11月4日(月)	異常なし 貝家橋付近で、左岸から撮影。 よく晴れているせいか、水の量はやや少なく感じる。周囲にはまだ草木は青々としている。 周囲にはごみは見当たらない。		—
②	11月17日(日)	異常なし 河原田橋より下流へ進んだところ。進入禁止の付近で撮影。 下流部で草木が多く、下にはおそらくペットボトルがいくつか転がっているように思われる。 気温はだいぶ高い感じで、周囲の草木は枯れる様子はない。		—
③	11月24日(日)	異常なし 河原田橋付近で撮影。 少し草木が枯れ始めているが、周囲にごみは見当たらない。 あまり雨が降っていないのと空気が乾燥しているためか写真がはっきり撮れている。		—
④	11月30日(土)	異常なし 2週間前の写真と比べて、やや周囲が枯れて来ているが、11月末でこれほど青々としているのが不思議である。 なかなか周囲のごみは見つけにくいですが、少なくとも目立つところにはない。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

