

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月6日(金)	異常なし 櫛田川、佐奈川合流地点より管内堤防 法面道路等、特に異常なく、冬の櫛田川水 量も少し低く、水の流れも弱い。異常なし。	—	—
	12月13日(金)	異常なし 管内上下流、河川敷、異常なし。	—	—
	12月20日(金)	異常なし 総合頭首工より、櫛田川、川床に砂利等 の堆積が目立つ。川の中も浅くなった所が 多くなった様だ。	—	—
	12月27日(金)	異常なし 第一頭首工より下流に工事が目立つ。護 岸整備かな?。河川敷の竹藪等の整理か も。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月3日(火)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・新橋より上流は、河道の水量はいつもよりも少なく低い場所を流れている。 ・河川敷内には草等が生えていて、河川敷内で除草作業や業者による整地作業が行われている。 ・堤防法面は、除草作業がしてあり綺麗に整備されている。	—	—
	12月11日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・池上橋から下流にあるJR線路までは左岸法面につる草が多く茂っている。 ・河川敷内には草や木等が生えていて、低い部分を蛇行しながら水が流れている。 ・河道の水量は、いつもより少ないが水は透明で綺麗である。	—	—
	12月18日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・河口から新橋を見て回る。 ・河口右岸は、竹や木々が生い茂っていたが、本流の櫛田川とともに見違えるほど綺麗に整備されすっきりした。 ・堤防法面は、綺麗に除草作業がされている。	—	—
	12月22日(日)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・池上橋から大峯橋を見て回る。 ・水量は、やや少なめである。 ・池上橋上流は、いつものように水の透明度はある。 ・河川敷内には、生えている草等が長くなってきた。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

