

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	12月1日(日)～ 12月8日(日)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎12月2日 度会橋～宮川橋の堤防整備工事、度会橋側と、宮川橋側に別れて白い土嚢を開けて土を取り出し、ブルドーザー計7台、トラックがひっきりなしに出入りし、工事を進めていた。小俣町宮川親水公園、異常なし。汁谷川水門～近鉄陸橋、堤防補強工事、ブルドーザーが3台フル活動、豊浜大橋、磯口の備蓄資材置き場の川沿いのコンクリート歩道をモニターする。約30分歩く、ごみの散乱等あり、磯の船着き場、榎原船着き場～榎原河口異常なし。本日は月初、月曜日、宮川出張所に11月の報告書と12月18日の会議資料を提出しました。</p> <p>◎12月5日 度会橋～宮川橋、どんどんと進んでいる様子が伺えブルドーザーが7台、ローラー1台。小俣町宮川親水公園、汁谷川水門～近鉄鉄橋工事、ブルドーザー3台、ローラー1台、5m程のコンクリート柱も10本ほど置かれている。豊浜大橋、10日より橋の修繕の標示あり、一方交通にするとの看板あり。磯口の備蓄資材置き場～磯の船着き場所～榎原船着き場～榎原河口まで異常なし。</p> <p>◎12月7日 度会橋～宮川橋、小俣町宮川親水公園、汁谷水門～近鉄陸橋、異常なし。豊浜大橋～榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p>	—	—
②	12月9日(月)～ 12月15日(日)	<p>異常なし(①河川工事の様子②ポイ捨てゴミの発見)</p> <p>◎12月9日 度会橋～宮川橋、堤防整備工事の進展中。ブルドーザー6台稼働、5m×0.5m×0.3mのブロック約40個新規搬入。小俣町宮川親水公園、丁度昼時でもあり、車が2台休憩中であつた。汁谷川水門～近鉄陸橋、ブルドーザー3台稼働中。近鉄陸橋～豊浜大橋～磯の船着き場異常なし、榎原船着き場～榎原河口、川淵側の舗装道に車が1台、釣りをしていた。その他異常なし。</p> <p>◎12月12日 度会橋～宮川橋、工事促進中ブルドーザー6台稼働中。小俣宮川親水公園、車3台休憩中。汁谷川水門～近鉄陸橋、工事促進中、ブルドーザーが2台稼働中。豊浜大橋～磯町津波避難施設異常なし。磯町船着き場、河口から3kの川側について、0.6k歩いてモニターする。ダンボール箱1個、古いジャンパーが捨ててあつた。榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎12月14日 度会橋～宮川橋、土曜日で工事なし。工事途中経過を写真㉗㉘㉙に撮る。小俣町宮川親水公園、約30分歩いてモニターをする。色々と公園の名前に相応しく改善、改良の余地あり。汁谷川水門の下流、工事無し、工事経過を写真㉚に撮る。近鉄陸橋～豊浜大橋、榎原河口まで異常なし。本日は土曜日の休日にも関わらず釣り人、散歩の途中の人等の人影を見る事なし。</p>	写真—㉗㉘㉙ (下段)	—

③	12月16日(月)～ 12月23日(月)	<p>異常なし(①河川工事の様子②汁谷水門の看板の剥がれ)</p> <p>◎12月16日 度会橋～宮川橋、工事中の看板多数、ほとんど工事が進みブルドーザーが6台フル稼働。散水車等も使用して堤防の道路には2か所に警備員が車の出入りの旗振りをやっていた。小俣町宮川親水公園、休憩の車2台のみ。汁谷水門～近鉄陸橋について、ブルドーザー2台、ローラー1台稼働中。豊浜大橋～磯船着き場約30分歩いてモニターをする。ゴミが風で飛んでなくなっていた。磯町津波避難施設～榎原河口異常なし。</p> <p>◎12月18日 三重河川国道事務所において、令和6年度河川愛護モニター会議が開催されて、事務所からの報告、活動における意見交換が行われた。</p> <p>◎12月19日 度会橋～宮川橋、防水工事、順調に稼働中でブルドーザーが7台、内3台は宮川橋寄りに増えていた。小俣町宮川親水公園異常なし。汁谷川水門～近鉄陸橋の工事、順調に稼働しブルドーザー2台、ローラー1台この間の土手と土手下の道を歩いてモニターする、約20分。豊浜大橋～磯船着き場異常なし。榎原船着き場～榎原河口まで異常なし。</p> <p>◎12月21日 度会橋～宮川橋、土曜日にて工事が中断中。ブルドーザーが7台、散水車1台などが置かれている。小俣町宮川親水公園、車が2台置かれていた、異常なし。汁谷川水門～近鉄陸橋、工事中断中であつたがブルドーザー2台、ローラー車1台置かれている。写真㊦汁谷川水門の看板が剥がれており作成の用あり。豊浜大橋～磯船着き場異常なし。榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎12月23日 度会橋～宮川橋工事中、ブルドーザーが7台、宮川橋よりに2台、度会橋よりに5台、その他散水車や大型トラックの出入りあり。小俣町宮川親水公園、車が2台休憩中。汁谷川水門～近鉄陸橋、工事中、ブルドーザー2台ローラー1台堤防から川側に掛けて着々と進行している。近鉄陸橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口、河口付近で車が2台休憩中。その他異常なし。</p>	写真一①	②管理者の伊勢市維持課へ連絡済み(12/27)
④	12月24日(火)～ 12月31日(火)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎12月26日 度会橋～宮川橋、堤防防水工事着々と進行中、ブルドーザーが7台。小俣町宮川親水公園異常なし。汁谷川水門～近鉄陸橋、工事進行中、ブル2台。近鉄陸橋～榎原河口まで、特に異常なし。</p>	写真一②	—

㊦



①



㊦



㊧



㊨






宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	12月5日(木) 8日(日)	異常なし(①木片の不法投棄②取付け道路の凸凹③河川敷の様子) ①河川敷に不法投棄 以前に不法投棄があった同一場所に木片の不法投棄あり。 対応済み(12/7回収済み確認) ①河川敷への取付け道路 仮補修の土嚢袋が破れ、凹凸が深くなっている。 ②河川敷遊歩道 色とりどりの落葉が朝日に照らされ、輝いています。 枯れた大木の伐採始まる。(12/8)	写真-①② (下段)	①巡視にて回収済 (12/6) ②経過観察を行い、対応検討。
⑥	12月10日(火) 11日(水)	異常なし(①水辺の楽校の様子②堤防除草の様子) ③水辺の楽校 堤防工事現場、大勢の作業員がみえました。 広場には3組が見え、ある家族はBBQで楽しんでいるようでした。 ④水管橋付近 堤防が除草されスッキリ！！	写真-③④ (下段)	-
⑦	12月16日(月) 19日(木)	異常なし(玉城工区の施工の様子) ②河川敷遊歩道 今朝は冷え込みが厳しく、川から湯気が!(蒸気霧) ⑤中須河川敷 積み上げられた残土の一角がなくなっている。 残土の搬出が始まったのかな! ③水辺の楽校 土砂搬出ベルトコンベアが無くなっています。	写真-②③⑤ (下段)	-
⑧	12月26日(木)	異常なし(市道の側溝撤去工事後について) ⑥中須堤防下の市道 宮川用水整備工事中で不要となった用水路(側溝)が撤去され、市道との境界杭(国)が道路上に飛び出した格好になっています。 人・車がぶつかる恐れがあり、危険と思います。	写真-⑥ (下段)	-

(別紙)

	<p>以前に不法投棄があった同一場所に木片の不法投棄あり。 対応済み（12/7回収済み確認）</p>		<p>仮補修の土嚢袋が破れ、凹凸が深くなっている。</p>
<p>2024/12/5 ①河川敷に不法投棄</p>		<p>2024/12/5 ①河川敷への取付け道路</p>	
	<p>色とりどりの落葉が朝日に照らされ輝いています。</p>		<p>枯れた大木の伐採始まる。 *12/19伐採が終わった模様</p>
<p>2024/12/5 ②河川敷遊歩道、落葉の絨毯</p>		<p>2024/12/8 ②河川敷遊歩道</p>	
	<p>堤防工事現場、大勢の作業員がみえました。 広場には3組が見え、ある家族はBBQで楽しんでいるようでした。</p>		<p>堤防が除草されスッキリ!!!</p>
<p>2024/12/10 ③水辺の楽校</p>		<p>2024/12/11 ③水管橋付近</p>	
	<p>今朝は冷え込みが厳しく、川から湯気が！（蒸気霧）</p>		<p>積み上げられた残土の一角がなくなっている。 残土の搬出が始まったのかな！</p>
<p>2024/12/16 ②河川敷遊歩道</p>		<p>2024/12/19 ③中須河川敷</p>	
 <p>土砂搬出ベルトコンベアが無くなっています。</p>	<p>宮川用水整備工事中で不要となった用水路（側溝）が撤去され、市道との境界杭（国）が道路上に飛び出した格好になっています。（十数箇所）人・車がぶつかる恐れがあり、危険と思います。</p>		
<p>2024/12/19 ③水辺の楽校</p>		<p>2024/12/26 ③中須堤防下の市道</p>	

【用水路撤去前】



【用水路撤去後】



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	12月6日(金)	異常なし(度会橋の工事の様子) 宮川の度会橋付近の工事も再開し、ダンプの搬入もあるので、公園等の散歩の方には十分気をつけて下さい。	写真一⑦ (下段)	—
⑩	12月21日(土)	異常なし(水位の様子) 水位も下がり、ゴミ等なしです。堤防等も異常なし。	写真一① (下段)	—

⑦



①



【宮川水系】

宮川①②③

