

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月1日(日)	異常なし ・活動範囲内に、報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面の雑草伐採は終了し、刈り取った雑草の回収も終わったので、見通しが良くなった。 ・伊勢線鉄橋の上流側河川敷のサッカーグラウンドでは鈴鹿市のイベントが開催され、多くの人出あり。	—	—
	12月11日(水)	異常なし ・活動範囲内に、報告すべき異常事象は見当たらず。 ・活動範囲内の法面は良好な状態が維持されている。 ・活動範囲内の河川敷には人影が見当たらず。ただ、禁止事項のゴルフ練習をする人あり。 ・河道の水量は少なし。	—	—
	12月15日(日)	異常なし ・活動範囲内に、報告すべき異常事象は見当たらず。 ・活動範囲内の法面、河川敷ともに報告すべき事項は見当たらず。 ・伊勢線鉄橋下流側の野球グラウンドに、どこかの野球部の部員が20名ほど練習中。	—	—
	12月18日(水)	異常なし ・活動範囲内に、報告すべき異常事象は見当たらず。 ・活動範囲全般にわたり雑草が伐採され、見通し良好。ただ、所々に投棄ゴミが散見されるのは残念。 ・最下流のスケボーコートに3人の人影あり。 ・河道の水量は少なし。	—	—
	12月30日(月)	異常なし ・活動範囲内に、報告すべき異常事象は見当たらず。 ・活動範囲内の法面、河川敷共に大きな変化なし。 ・上流河川敷では犬の散歩、下流の河川敷では、バイクの演習、スケボーの練習する人あり。 ・河道の水量少なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	12月1日(日)	異常なし 6.0kmから撮影した。雨とかの影響もあるが、まだ川には水があり流れている。草木もまだ青々とした部分がある。 両岸にごみは見あたらない。		—
②	12月15日(日)	異常なし 河原田橋より200mほど下流に行ったところから撮影。 両岸はまだ草木がある。若干水量は減っているように思われる。 草木で見えないところにはたぶんごみが隠れているかもしれない。		—
③	12月22日(日)	異常なし トリアルより下流部の川の合流地点を撮影した。 最近天気が良くないのもあり薄暗く、流れもかなり緩やかに思われる。 時々左岸のトリアル付近でごみがあったりする。		—
④	12月27日(金)	異常なし 6.0km付近を撮影。あまり雨が降っていないか、パラパラしか降っていないので川が干上がっている。 気になるのが1つあり、撮影時に写真右手から小動物が見られた。調べてみるとイタチのような感じで全長30cmくらいであった。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

