

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月6日(月)	ゴミ散乱 頭首工問題なし、但し下流側に大きな枝が流れ着いていた。 頭首工への堤防途中に一般ゴミが散乱していた。		巡視にて回収済み。 (処置日:1/7)
②	1月13日(月)	異常なし 頭首工問題なし、寒い中シジミ取りの人がいた。 潮が良いのかちらほらと貝採りの人が見られた。		
③	1月20日(月)	異常なし 頭首工問題なし、風も無く暖かい日となった。 遅れていた水仙もようやく咲き始めた。		
④	1月27日(月)	異常なし 頭首工問題なし。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	1月8日(水)	異常なし 1. 1km左岸天端、鎖開放。橋工事重機 車両駐車。龍天橋、マンホール点検員3 名。水道管調査。右岸天端、鎖開放。 1. 2km空き缶4個。 1. 8km左岸車両駐車1台。 3. 2kmJR第2橋、除草されて美しい。 3. 3km除草作業員5名。 3. 4kmパン1羽。 3. 6km排水ひ管から田の泥が流れてき ていた。		—
⑥	1月13日(月)	異常なし 1. 1km左岸、金網結界の倒れ。橋工 事、天端の掘り起こし作業。河川敷清流、 川底の砂が見える。空き缶6個。 1. 5km右岸、散歩1名。 1. 8km左岸、犬の散歩1名。 2. 0km左岸、車両駐車1台。 3. 5km右岸、散歩1名。 2. 8kmカワウ。 4. 2kmカモ2羽以上。アオサギ、チュウ サギ。		—
⑦	1月20日(月)	異常なし 1. 1km左岸天端、鎖開放。橋工事、車 両駐車2台。右岸、鉄の棒組立て作業場作 り。 1. 5kmサギ1羽。ペットボトル6個。空き 缶3個。 1. 8km散歩1名。 2. 0km左岸、車両駐車1台。 2. 8km清流、川底の砂が見える。コイ1 2匹。 4. 2kmキセキレイ1羽。 4. 5km堤防に谷間。結界の杭が傾いて いる。動物が過る。		—
⑧	1月23日(木)	異常なし 1. 1km左岸天端、鎖開放。橋工事、掘り 起こし作業。 1. 6kmチドリ1羽。 1. 7kmカワウ、チュウサギ。 1. 8kmアオサギ。 2. 9km左岸、空き缶7個。 3. 6km清流。カワセミ1羽。 3. 8km下川原橋下、ダンボール、ビニー ル袋。 4. 3km清流。川底の砂が見える。金色 コイ。黒コイ。 4. 6km堤防にツバキの花。赤色が目立 つ。		—
⑨	1月28日(火)	異常なし 1. 1km左岸天端、鎖開放。橋工事車両 駐車2台。清流、川底の石、ブロックが見え る。工事現場の組立てた鉄の棒が河川に 出ている。説明板の剥がれがあった。カワ セミ1羽。 1. 6kmハヤ1羽キズあり。 1. 8km排水ひ管、水漏れの工事跡、舗 装されていない。 1. 9km赤と白色のコイ1匹。 2. 1kmカラスの水浴び。 2. 9kmスイセンの花が咲いて美しい。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	1月8日(水)	異常なし 中村川の上流、山々から冷たい風が吹いていた。 ・島田橋水位計60cm。 ・堀之内水位標35cm。 ・中川排水ひ管水位標50cm。 ・島田橋上、名松線橋梁、小川橋では工事準備中、進行中だった。 ・小川橋上の河川敷では草刈機が往復していた。 桜づつみの一本の桜の木の枝に切れた風がひっかかっていた。その風が揺れながら新春を迎えたことを告げていた。	写真-ア (下段)	—
⑪	1月16日(木)	異常なし ・島田橋水位標(中)50cm。(下では)60cm。 ・中川排水ひ管水位標40cm。 ・一志橋下の堰堤下流では、左側の川が流れていなかった。 ・桜づつみの風は、まだ揺れていた。 この日は風が弱いように思った。光はだんだん強くなっていた。右岸近くの梅のつぼみがふくらみ始めていた。	—	—
⑫	1月23日(木)	異常なし ・中川排水ひ管の水位計45cm。 ・大谷川水門 風が殆どなく、穏やかな川の流れだった。 ・一志橋 橋中央から上流を見た。7匹の大きな鯉が悠々と泳いでいた。内2匹が仲よく対話していた。 ・島田橋水位計60cm。	写真-イ (下段)	—
⑬	1月30日(木)	異常なし 中村川上流、西方から川の流れに沿って冷たい風が吹いていた。 ・島田橋水位計55cm。 ・一志橋 この橋の中央から上流を眺めた。 水面全体に波が立ち、水中の状態がわからなかった。 ・中川排水ひ管水位標55cm。	写真-ウ (下段)	—


ア




イ



ウ



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

