

榑田川水系榑田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月3日(金)	異常なし 榑田川活動管内、右岸左岸堤防河川敷等、異常無し。	—	—
	1月10日(金)	異常なし 榑田川、川の水量少なく川の水、透明度も高く汚れ無し。	—	—
	1月17日(金)	異常なし 榑田橋下、右岸河川敷に出入の車、人も少なくゴミ等無し。	—	—
	1月24日(金)	異常なし 冬の榑田川管内、特に異常無し。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月3日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・河口より新橋までは、河道の水量は平常よりも少なく下流ほど水量は多くなっている。 ・河川敷内には草や枯れ草等はあるが、河道は低地を蛇行しながら流れている。 ・堤防道路や法面は、長い草もなく綺麗に整備されている。	—	—
	1月17日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・大峯橋から西山橋を見て回る。 ・河川敷内には草や木等が生えている所もあり、低い部分を水が流れている。 ・河道の水量は、いつもより少なく水の透明度もあり、見た目は綺麗である。 ・西山橋下流は、また土砂が堆積した。	—	—
	1月23日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から小野寺橋を見て回る。 ・川幅は狭くなってきて堤防法面には、草や木が生えている所もあるがこの時期は、水量も少ないため氾濫等の心配もない。 ・多少のゴミは落ちているものの気になる程でもない。 ・水の透明度はある。	—	—
	1月31日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・落合橋から佐奈川橋を見て回る。 ・水量は、降水量が少ないため平常時よりも少ない。 ・落合橋から上流は、いつものように水の濁りはある。 ・河川敷内に生えている草等が枯れてきた。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

