

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月1日(水)～ 1月8日(水)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎1月4日、度会橋～宮川橋の堤防整備工事、年末年始の9日間の休暇中でもあり、度会橋側と宮川橋側に分かれて、ブルドーザー計7台。4台、3台に分けて、きれいに整理して置かれていた。工事現場の入り口付近も、綺麗に清掃整理がされていた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、散歩中の方が3人、犬の散歩。2人は小さいシャベルとビニール袋を持って、糞をしたとき除いていた。1人はそのまま放りっぱなしで帰っていった。犬の糞は持ち帰る。標示が必要ではないか。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋、堤防補強工事で、ブルドーザーが2台、整理されて置かれており、入り口付近からきれいに整理清掃されていた。豊浜大橋、磯口の備蓄資材置き場、異常なし。磯の船着き場、榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎1月6日度会橋～宮川橋、本日は年始明け。また仕事が始まり、どんどんと進んでいる様子が伺え、ブルドーザーが7台。ローラー1台。二か所に分かれて仕事を開始していた。小俣町宮川親水公園、異常なし。汁谷川水門～近鉄鉄橋工事、ブルドーザー2台、ローラー1台、コンクリート柱も10本ほど置かれて、年始の工事が進んでいた。</p> <p>豊浜大橋10日より橋の修繕の標示あり、一方交通にするとの看板あり。磯口の備蓄資材置き場～磯の船着き場所～榎原船着き場～榎原河口迄、異常なし。</p>	—	—
②	1月9日(木)～ 1月15日(水)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎1月9日、度会橋～宮川橋、堤防整備工事の進展中ブルドーザー7台、トラック3台が稼働。小俣町宮川親水公園、異常なし。</p> <p>汁谷川水門～近鉄鉄橋、ブルドーザー2台が稼働中。近鉄陸橋～豊浜大橋～磯の船着き場、異常なし。榎原船着き場～榎原河口、その他異常がなし。</p> <p>◎1月11日度会橋～宮川橋の工事は土曜日にて休止。小俣町宮川親水公園、車2台休憩中、異常なし。</p> <p>汁谷川水門～近鉄鉄橋、工事休止、豊浜大橋～磯町津波避難施設異常なし。榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎1月13日、度会橋～宮川橋、成人の日の休日であったが、仕事を進めていた。ブルドーザー7台とトラックが頻繁に行き来する状態。散水車等も有り。</p> <p>小俣町宮川親水公園、休憩車2台、異常なし。</p> <p>汁谷川水門の下流～近鉄鉄橋、休日にて工事なし。近鉄陸橋～豊浜大橋、豊浜大橋～磯の船着場の間では釣り人。</p>	—	—

③	1月16日(木)～ 1月25日(土)	<p>異常なし(①看板の劣化2箇所②河川工事の様子③デリネーターの破損)</p> <p>◎1月18日。度会橋～宮川橋、土曜にもかかわらず工事中であった。どんどんと工事が進みブルドーザーが計7台フル稼働、小俣町宮川親水公園、休憩の車1台のみ。約20分間歩いてモニターする。もっと公園らしく種々整備して、小俣町民の憩いの場所にしてほしい。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋は休工。豊浜大橋～磯船着き場、写真㉗バス停の時間表の下の表示が消えていてわからない。他にもあり。</p> <p>磯町津波避難施設～榎原船着き場、写真①大きな重要な看板だと思うが、薄れてよく見えない。書き直しが必要。</p> <p>写真㉗榎原の入り口の堤防の看板、「捨てないでください」はよく見えるが、赤字の文字が良く見え無い。書き直しが必要。榎原河口、堤防の下、舗装の部分を35分歩いてモニターする。落書きがこすって消えてあった。異常なし。</p> <p>◎1月20日本日は月曜日。平日にもかかわらず工事休工中であった。小俣町宮川親水公園、異常なし。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋、工事中。ブルドーザー2台稼働中であった。</p> <p>豊浜大橋～磯船着き場異常なし。磯町備蓄資材置き場の堤防で2人の測量員が、何か測量をしていた。磯町津波避難施設の前堤防下川辺の舗装道、約30分モニターする。榎原船着き場～榎原河口異常なし。</p> <p>◎1月23日度会橋～宮川橋、防水工事、順調に稼働中でブルドーザーが7台。小俣町宮川親水公園、異常なし。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋の工事、本日中止中。豊浜大橋～磯町船着き場、異常なし。榎原船着き場～榎原河口まで堤防下、川側コンクリート道路1.0～1.6kを20分モニターに歩く。別々に2人が歩いて、何か聞かせていただくことが無いか？聞いたところ犬の糞が二か所、離れたところにあった。私も確認に行ったところ、聞いた通りであり、「糞を捨てるな」の看板が必要。その他、異常なし。</p> <p>◎12月25日、度会橋～宮川橋、土曜日で普通は休工であるが本日はフル稼働をしていた。ブルドーザーが7台、散水車1台。今日は珍しくクレーン車が高々とブロックを持ち上げて作業をしていた。</p> <p>小俣町宮川親水公園、車が2台置かれていた、異常なし。汁谷川水門までの道に写真㉗㉘の夜間表示の丸い盤が壊れていた。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋、工事中断中であつたが、ブルドーザー2台、ローラー車1台置かれている。</p> <p>豊浜大橋～磯船着き場、異常なし。</p> <p>榎原船着き場～榎原河口、バラバラに3人が散歩していた。その他、異常なし。</p>	写真-㉗㉘ ㉗㉘㉙	①完全に読めなくなった(2)看板は撤去予定、赤字が読めなくなっている(3)看板は取替予定。どちらも国が設置したもの。 ③市道のため伊勢市に報告済み。 (③処置日:2/6)
④	1月26日(日)～ 1月31日(金)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎1月27日度会橋～宮川橋、堤防防水工事着々と進行中。ブルドーザーが7台。小俣町宮川親水公園、異常なし。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋、工事進行中。ブルドーザー2台、近鉄陸橋～榎原河口まで、特に異常なし。</p> <p>◎1月30日度会橋～宮川橋、工事進行中。</p> <p>汁谷川水門～近鉄陸橋、工事進行中。他の箇所、河口まで、異常なし。</p>	-	-

ア



イ



ウ



エ





オ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	1月7日(火) 9日(木)	異常なし(①河川工事の様子②水辺の楽校の様子③タイヤ不法投棄) ・①度会橋橋脚工事 橋脚補強工事の事前工程が大変ですね。 大型土嚢をいくつ積み上げたのでしょうか！ ・②水辺の楽校 寒い中、2組のキャンパーがみえました。 堤防工事現場、随分スッキリ片づいています。 本日は小人数で堤防道路際の土盛りしていました。 ・③河川敷へゴミ捨て禁止看板設置を確認 古タイヤ、何時投棄された？気がつきませんでした！	写真-㉗㉘㉙ (下段)	③警告書及び不法投棄禁止の看板を設置して経過観察中であり、来年度に回収予定。
⑥	1月14日(火)	異常なし(①河川工事の様子②水辺の楽校の様子) ・③河川敷、残土置場の状況 積み上げられた残土、半分程度搬出完了。連日、朝一数台のトラックが積み込み待ち。 ・②水辺の楽校(工事状況) 堤防法面を造成しているようでした。 広場にはテントが二張りあり(人影は無)。	写真-㉚㉛ (下段)	-
⑦	1月18日(土) 21日(火)	異常なし(中須町河川敷の遊歩道の様子) ・④河川敷遊歩道通行止め 枯れた大木の伐採、再度実施中。 ・④河川敷遊歩道 遊歩道補修箇所の安全柵(伊勢市役所維持課)やっとな撤収されました。	写真-㉜㉝ (下段)	-
⑧	1月26日(日) 27日(月)	異常なし(河川敷の利用(凧揚げ)について) ・⑤河川敷で凧揚げ大会 大勢の親子が凧揚げを楽しんでいます。 ・27日_中須～岩出観測所パトロール。変わった様子無し。	写真-㉞ (下段)	-

(別紙)


<p>ア</p>  <p>橋脚補強工事の事前工程が大変ですね。大型土嚢をいくつ積み上げたのでしょうか！</p>	<p>イ</p>  <p>寒い中、2組のキャンパーがみえました。堤防工事現場、小人数で堤防道路際の土盛りして</p>
<p>2025/1/7 ㊟度会橋橋脚工事</p>	<p>2025/1/7 ㊟水辺の楽校</p>
<p>ウ</p>  <p>古タイヤ 何時投棄された？ 気がつきませんでした！</p>	<p>エ</p>  <p>積み上げられた残土、半分程度搬出完了。連日、朝一数台のトラックが積み込み待ち。</p>
<p>2025/1/9 ㊟河川敷へゴミ捨て禁止看板設置</p>	<p>2025/1/14 ㊟河川敷、残土置場の状況</p>
<p>オ</p>  <p>堤防法面を造成しているようでした。広場にはテントが二張りあり（人影は無）</p>	<p>カ</p>  <p>枯れた大木の伐採、再度実施中。</p>
<p>2025/1/14 ㊟水辺の楽校（工事状況）</p>	<p>2025/1/18 ㊟河川敷遊歩道通行止め</p>
<p>キ</p>  <p>遊歩道補修箇所の安全柵（伊勢市役所維持課）やっと撤収されました。</p>	<p>ク</p>  <p>大勢の親子が凧揚げを楽しんでいます。</p>
<p>2025/1/21 ㊟河川敷遊歩道</p>	<p>2025/1/26 ㊟河川敷で凧揚げ大会</p>

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	1月19日(日)	異常なし(堤防天端の様子) 宮川の水位も下がり、ゴミ等も無しで異常なし。	写真-㊦ (下段)	—
⑩	1月20日(月)	異常なし(度会橋工事の様子) 度会橋付近の工事で、水位も下がっているの で、特に異常がなく、川の中の工事もきっちり整 理されていました。	写真-㊧ (下段)	—
⑪	1月26日(日)	異常なし ゴミ等無しで、散歩の人が多いです。特に異常 なし。	—	—

㊦



㊧



【宮川水系】

宮川①②③

