

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月3日(月)	異常なし 頭首工問題なし、あちこちで川底が見えてきている。出来れば浚渫工事を考えて欲しいと思います。		
②	2月10日(月)	異常なし 頭首工問題なし。		
③	2月17日(月)	異常なし 頭首工問題なし、あちこちで川底が見えてきている。雲出大橋付近では70%位は埋まっている。出来れば浚渫工事を考えて欲しいと思います。		
④	2月25日(火)	異常なし 頭首工問題なし、久しぶりの暖かい日だった。田んぼの麦も緑を増し春が近づいているのが感じられる。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	2月3日(月)	異常なし 1. 1km清流。右岸、解説板整備され網が掛かり安全。橋補強工事、天端鎖開放。車両駐車。 1. 8km水面にツバキの花、赤が目立つ。左岸堤内地に鉄板2枚、プラスチック管。右岸、杭の周辺にみかん。色が同じ識別が大変。 2. 0km堰に空き缶1個、ペットボトル2個。右岸、散歩1名。 2. 9km左岸、散歩1名。		—
⑥	2月7日(金)	異常なし 1. 1km清流。左岸、鎖開放。橋補強工事。車両駐車2台。 1. 3km左岸、車両駐車1台。 1. 7kmチュウサギ、カワウ。左岸、散歩1名。 1. 8km排水ひ管から田の泥水、枯れ草が流入。近鉄橋下流、入江水面が凍っていた。 2. 6km左岸、堤内地水路のブロックが剥がれ、板の外れ。 3. 8kmカモ2羽。		—
⑦	2月11日(火)	異常なし 1. 1km清流。橋舗装強化工事。クレーン車1台、重機1台。右岸、鎖開放。車両駐車2台。左岸、ジョウビタキ1羽。 1. 3km散歩1名。 1. 7km右岸、動物の通り道。谷間できる。 1. 8km枯れ枝、草。空き缶2個、ペットボトル2個、ビニール袋。 3. 3km散歩1名。 3. 7km流量観測所付近。シギ1羽。空き缶1個。		—
⑧	2月20日(木)	異常なし 1. 1km清流、橋舗装強化工事。クレーン車1台作業。 2. 0km川裏用水路、修理作業員5名。堤内地、軽トラック駐車2台。 2. 1km野菜収穫農業者。堤内地、軽トラック駐車1台。 3. 5km左岸、車両駐車1台。 3. 6km濁り水。コイ、カワセミ。散歩2名。 4. 0km右岸。休憩1名。散歩1名。 4. 6km清流。白いコイ1匹。		—
⑨	2月24日(月)	異常なし 1. 1km清流。空き缶。橋の舗装強化。左岸天端、堀コンクリート削り作業。 1. 6km右岸堤内地、杭の壊れ。 2. 1km車両駐車1台。 2. 5km左岸堤内地、オレンジ色結界棒2本。 2. 7km護岸に鉄の板。 3. 3km車両駐車1台。 3. 4kmジョウビタキ1羽。 3. 5kmバンの嘴が水面にあたり、水が飛ぶ。 4. 6km水面に緑色の藻。堤防にツバキの花、赤が目立つ。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	2月7日(金)	異常なし ・島田橋水位計 58cm。 ・一志橋中央から川上と川下を眺めた。 ・大谷川との合流付近の水位が！？水位計では30cm！少し下ったら納得した。ゴム堰が復活していた。須賀井用水樋管も閉じ、一杯水を貯めていた。 ・中川水門水位標40cm。 ・中川水門の対岸水門下の砂地で、中学生6人(4時頃)が遊んでいた。安全上のことは事務所に委ねる。	写真-⑦ (下段)	-
⑪	2月13日(木)	異常なし ・中川水門水位標 38cm。 ・天花寺橋中央で上下側を眺めた。 ・名松線架橋工事は終了していた。 ・大谷川水門水位標は2つとも30cmだった。 ・島田橋水位観測所水位標58cm。時々冷たい強風があったが、風がないと日に暖かさを感じた。	-	-
⑫	2月20日(木)	異常なし ・桜つつみ 新年の到来を告げていた凧は役目を終えたのか去っていた。 ・天花寺橋 上の川底には魚類はいなかった。 ・中川水門水位標40cm。 ・大谷川水門水位標30cm。 ・島田橋水位計55cm。	-	-
⑬	2月28日(金)	異常なし ・島田橋水位計 57cm。 ・一志橋 下流の堰堤の下までゴム堰で堰止めた水が貯まっていた。 ・大谷川水門水位標30cm。 ・2. 4km付近で雉の鳴き声を何回も聞いた。春の到来を告げていた。 ・1. 8km付近、カワセミが木で羽を休めていた。 ・中川排水ひ管水位標40cm。	写真-① (下段)	-


⑦



①



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

