

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月7日(金)	異常なし 櫛田川、佐奈川合流地点より下流、特に異常無し。水位が低い。	—	—
	2月14日(金)	異常なし 櫛田川下流堤防等、工事中有り。 管内も櫛田橋下より下流で河川敷に積もった砂利等の撤去工事有り。	—	—
	2月21日(金)	異常なし 櫛田川水量少なく、雨も降らず水不足です。	—	—
	2月28日(金)	異常なし 櫛田川右岸、櫛田橋下河川敷、掃水小学校4年生徒さんによる、くしだ川ゴミ拾い計画と名付けられた河川清掃が実施されました。父兄、一般の人の参加有り。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月5日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・新橋より池上橋までは、河道水量は平常よりも少なくなっている。 ・河川敷内には草や枯れ草等はあるが、河道は低い部分を蛇行しながら流れている。 ・堤防道路や法面は、綺麗に整備されている。	—	—
	2月12日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から田子田橋を見て回る。 ・河川敷内には草等が生えている所もあり、低い部分を水が流れている。 ・河道の水量は少なく、水の透明度もあり、見た目は綺麗である。	—	—
	2月20日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・田子田橋から小野寺橋を見て回る。 ・川幅は狭くなってきて堤防法面には、草や木が生えている。 ・水量も少なく濁りもなく下流に流れている。 ・水の透明度はある。	—	—
	2月26日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から佐奈川橋を見て回る。 ・水量は、雨が少ないのでいつもより少ない。 ・落合橋から上流は、いつものように水の濁りはややある。 ・河川敷内に生えている草等が所々青くなってきた。 ・佐奈川橋下流に黄色のシートが張られていた。何か調査のためか解らない。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

