

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月1日(土)～ 2月8日(土)	異常なし(①河川工事の様子②河川敷利用(釣り)の様子) ◎2月3日月曜日、度会橋～宮川橋、月曜日にもかかわらず、工事停止中。小俣町宮川親水公園、異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、普段通り工事中であった。ブルドーザー2台、豊浜大橋～磯町津波避難施設、異常なし。 桧原船着き場～桧原河口、河口、0.6k～1.4k土手の下、河川敷側を歩いてモニターする。先月、報告したが犬の糞の、真新しいのが今日も2カ所にあった。要注意です。その他異常なし。 ◎2月6日、度会橋～宮川橋、本日は工事がどんどんと進んでいる様子が伺え、ブルドーザーが7台に増えていた。写真㊦㊧㊨ ①㊩堤防下、道路横にコンクリートブロックが並べられ、写真㊩㊪㊫ ㊬トラックも次々と出入、入れ替わり、稼働していた。小俣町宮川親水公園、異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、工事中。豊浜大橋～磯口の備蓄資材置き場～磯船着き場、川辺で釣りをしていた。桧原船着き場～桧原河口異常なし。 ◎2月8日度会橋～宮川橋、土曜日にもかかわらず、堤防整備工事がどんどん進みブルドーザーが大型小型、計7台。トラックが交互に運搬していた。小俣町宮川親水公園、車が2台休憩中。看板が立てられており、2月16日三重県市町村駅伝大会の実施の看板であった。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、工事無し。豊浜大橋～磯船着き場の3.6k～4.6k間を歩いてモニターする。強風がこしぱらく続いており、ゴミの類が綺麗に吹き飛ばされており、土手下、川淵が綺麗になっていた。 磯町津波避難施設～桧原船着き場～桧原河口異常なし。	写真－㊦㊧ ㊨㊩㊪ (下段)	—
②	2月9日(日)～ 2月15日(土)	異常なし(①河川工事の様子②デリネーターの破損) ◎2月10日度会橋～宮川橋、月曜日。今までは、土曜日に休日にも関わらず休まず仕事をやり、月曜日は休日になっていたが、今日はフル活動。ブルドーザーが7台働いていた。着々と進行している。小俣町宮川親水公園について、異常なし。 小俣町宮川親水公園～汁谷川水門、この間の道路の側面に立っている汁谷川水門～近鉄鉄橋、示灯が写真のように曲がり、丸い表示盤が取れ制限速度の印が消え掛けており補修の必要があります。写真㊭㊮㊯はその状況を3ヶ所撮りました。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、月曜日にも関わらず、連休にしたのか仕事休み。近鉄陸橋～豊浜大橋～磯の船着場～磯町津波避難施設～桧原河口異常なし。 ◎2月13日度会橋～宮川橋、ブルドーザー7台がフル稼働稼働中。工事は度会橋側と宮川橋側に警備員が1名ずつおり、旗を振っている。小俣町宮川親水公園は異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋の工事は中止中であつた。近鉄鉄橋～豊浜大橋、異常なし。磯船着き～桧原船場～桧原河口異常なし。	写真－㊭㊮ ㊯ (下段)	②道路管理者である伊勢市維持課へ報告済 (処置日:3/4)

③	2月16日(日)～ 2月23日(日)	異常なし(河川工事の様子) ◎2月17日度会橋～宮川橋～工事中。ブルドーザーが7台、3月末までに完成予定との事でピッチを上げているようだ。今日は、度会橋方面に工事の主力が移動しているように感じた。その他小俣宮川親水公園異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、工事中、ブルドーザー1台、ローラー1台。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～榎原河口異常なし。 ◎2月20日度会橋～宮川橋、大型のブルドーザーが7台フル活動、トラックも出入りして工事順調に進めているようだった。工事出入り口は2か所、警備員が各1人、今日も主力は度会橋側であった。小俣宮川親水公園に車が2台停まっていた。汁谷川水門～近鉄鉄橋、ブルドーザー1台、ローラー1台稼働中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場異常なし。 榎原入口2.0k～2.6k川沿いのコンクリート道をモニターしながら歩く。異常なし。 榎原船着き場～榎原河口、異常なし。 ◎2月22日土曜日であるが度会橋～宮川橋、ブルドーザー8台と増え、トラックもフル稼働、トラックはどこからか土を運んで来て、此処の工事現場に卸しているようだ。小俣宮川親水公園、異常なし。 汁谷川水門～近鉄陸橋は工事中中止中。豊浜大橋～磯の船着き場～榎原河口迄、異常なし。	—	—
④	2月24日(月)～ 2月28日(金)	異常なし(河川工事の様子) ◎2月24日天皇誕生日の振り替え休日であったが、ブルドーザーが8台、フル活動。3月末が工事完成予定日で、フル活動で日曜日以外は、工事フル活動の様子である。小俣町宮川親水公園、異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、ブルドーザーが1台稼働をしていた。 豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着場所～榎原河口、異常なし。 ◎2月27日度会橋～宮川橋、工事順調に進んでいる。小俣町宮川親水公園、天気良く2人散歩、汁谷川水門～近鉄鉄橋、工事者3人、確認したところ工事完了。土手そのまま。土手下中段が綺麗に完了した川渚の道はコンクリート道路そのまま。その他豊浜大橋～榎原船着き場、異常なし。 榎原河口までの道路をバラバラに男子2名、女子3名は連れで散歩していた。その他、異常なし。	—	—

ア



イ



ウ



エ



①



②



③



④



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	2月6日(木) 9日(日)	異常なし(①河川敷の清掃活動実施②水辺の楽校の利用状況) ・㊦河川敷、ゴミ回収。 一部区間の目立つゴミ回収(ペットボトル、お菓子の袋、空缶、コップなど)。チョットだけ綺麗になったかな！ 遊歩道周辺、ウォーキングしている女性の方がゴミ回収してくれており綺麗です。 ・㊧水辺の楽校 大寒波にも負けず、車5台・テント2張り。	写真－㊦㊧ (下段)	—
⑥	2月17日(月) 18日(火) 19日(水)	異常なし(①河川敷の清掃活動実施②工事の様子) ・㊨”プチ”クリーン作戦 川端堤防(ペットボトル、コップなど)。袋がいっぱいになり切上げ終了。続きは次回に ・㊩残土置場の状況 一時、中断していた残土搬出作業再開 ・㊪遊歩道に「ペットフン持ち帰り」看板設置確認 遊歩道には、野生動物と思われるフンはちらほらあるが、ペットフンは??	写真－㊨㊩㊪ (下段)	—
⑦	2月22日(土)	異常なし(①不法投棄タイヤ回収について②たまき水辺の楽校キャンパイベントの様子) ・以前に投棄された古タイヤが無くなっておりませんが、宮川出張所が回収？ ・㊫水辺の楽校 防災イベント「いつもTOもしもCAMP」開催中 テントが多数設置され、賑わっていました。	写真－㊫ (下段)	①タイヤに警告書を貼り付けたが変化が見られなかったため、新たな不法投棄を誘発する前に維持業者によってすべて回収した。(2/17)
⑧	2月27日(木)	異常なし(河川敷の清掃活動実施) ・㊬”プチ”クリーン作戦Ⅱ 川端堤防(ペットボトル、タバコ吸い殻など)。度会橋まで後少し未回収で、クリーン作戦継続。 河川敷導入道路にタバコ吸い殻、多数あり。 中須河川敷の山では、ウグイスが鳴き始めました。	写真－㊬ (下段)	—

(別紙)

	一部区間の目立つゴミ回収（ペットボトル、お菓子の袋、空缶、コップなど）。チョットだけ綺麗になったかな！	遊歩道周辺、ウォーキングしている女性の方がゴミ回収してくれており綺麗です。
2025/2/6 ㊦河川敷、ゴミ回収		
		川端堤防（ペットボトル、コップなど）。袋がいっぱいになり、切上げ終了。続きは次回に！
2025/2/9 ㊥水辺の楽校		2025/2/17 ㊦ブチンクリーン作戦
		
一時中断していた残土搬出作業再開	遊歩道には、野生動物と思われるフンは	
2025/2/18 ㊥残土置場の状況		2025/2/19 ㊥遊歩道に「ペットフン持ち帰り」看板
		
テントが多数設置され、賑わっていました		
2025/2/22 ㊥水辺の楽校_防災イベント「いつもTOもしもCAMP」開催中		
		
川端堤防（ペットボトル、タバコ吸い殻など）。度々橋まで後少し未回収で、クリーン作戦継続。		
2025/2/27 ㊦ブチンクリーン作戦Ⅱ		

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	2月10日(月)	異常なし(堤防上にヘビ発見) 宮川の水位も低く、堤防等には異常がないが、 道にヘビが横たわっていた。	写真－㉗ (下段)	シマヘビ(無毒)で被害 報告もないため、現状対 応予定なし。
⑩	2月22日(土)	異常なし(水位の様子) 散歩の人が多いが、水位も下がっているの で特に異常なし。	—	—

㉗



【宮川水系】

宮川①②③

