




雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月3日(月)	ごみ散乱 頭首工問題なし、堤防下で紅梅がきれいに咲いていた。		
②	3月10日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防下で白梅が満開だった。		
③	3月17日(月)	異常なし 頭首工問題なし、風強く吹き、寒い日になった。		
④	3月24日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防横に早春の花こぶしが満開となっていた。		
⑤	3月31日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防のコンクリートブロックの隙間から木が大きくなってブロックを壊さないか心配している、何か所かで見られるので早めに処置した方がよいと思います。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	3月1日(土)	異常なし 1. 1km橋の補強工事。重機で鉄板の打込み作業。 1. 6km川底の泥が見える。小魚1匹浮いていた。 1. 8km清流。枝にカワセミ1羽。農業者軽トラック駐車。大人2名子供3名散歩。 1. 9kmヨシが倒れ通路ができています。 2. 0km赤と白のコイ1匹黒コイ6匹以上。 3. 3km左岸空き缶。 3. 6kmカモが羽を広げる。 4. 2km入り江、藻で水面が緑色。		—
⑦	3月7日(金)	異常なし 1. 1kmクレーン重機でコンクリートの周囲に鉄板の打込み。 1. 6km川底の泥が見える。小魚1匹浮いていた。 1. 8km枯れ枝の間にボールが流れ着いていた。 2. 6km原動機の落ち込み。市役所職員1名左岸堤防下流側から献策にきていました。先に発見していたので知らせ、説明した。 2. 7km清流。パン1羽。 2. 9km左岸梅の花が満開。 4. 3kmカモ3羽、チュウサギ1羽		—
⑧	3月13日(木)	異常なし 1. 1km左岸鎖解放。鉄板の打込み作業員5名。 1. 6km農作物キャベツが浮いていた。 1. 8km枯れ枝の間に車のホイールカバー、ペットボトル、ビニール袋、発砲スチロールが流れ着いていた。アオサギ1羽。 1. 9km左岸堤防に土筆。 2. 6km左岸のり屑に解説板設置清掃されて美しい。 2. 9km左岸天端農業者軽トラック駐車。 4. 0km犬の散歩1名		—
⑨	3月18日(火)	異常なし 1. 1km鉄の杭打込み補強工事。 1. 6km左岸天端農業者軽トラック駐車。 2. 3km川底の泥が見える。黒コイ5匹以上。 2. 5km大人1名散歩。 2. 7kmヨシの間にメジロが多い。 3. 0km左岸車両駐車。 4. 6kmツバキの赤い花が満開。農業用水路の落ち込み石、細かく処理されていた。		—
⑩	3月25日(火)	異常なし 1. 1km天端鎖解放左岸工事作業トラック駐車2台。右岸工事トラック駐車1台、重機3台。 1. 2km右岸天端農業者、軽トラック駐車。田の草刈り作業。 1. 8km清流。川底のブロックが見える。カワウ羽を広げる。 2. 2km清流。川底の泥砂が見える。黒コイ12匹以上。 2. 7kmブロックにカメ。 3. 6kmヌートリア1匹。 4. 3kmオレンジ色コイ1匹、黒コイ13匹以上。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	3月6日(木)	異常なし ・島田橋水位計63cm。 ・大谷川水門水位標33cm。 ・古田井堰堤 先週この用水路で重機による土砂撤去作業があった。今日は分水樋管が閉じられ水を貯めていた。 ・天花寺橋 ソメイヨシノの芽が少し膨らんでいた。 ・中川水門水位標50cm。少し上の木々の中のビールケースを回収した。SDGsに努めていく。	写真-㊦ (下段)	—
⑫	3月15日(土)	異常なし ・中川水門水位標35cm。この付近、河川敷では、ウグイスが「ケツキョ！ケツキョ！」と正規の鳴き声に向けて練習中だった。 ・ゴム堤 “分水”に備えて、満々と水を貯めていた。 ・大谷水門水位標30cm。桜つつみにあるソメイヨシノの花芽が少し大きくなり、割れかかった隙間から緑色が見えていた。 ・島田橋水位計57cm。	—	—
⑬	3月21日(金)	異常なし ・島田橋水位計60cm。 ・大谷川水門水位標30cm。 ・天花寺橋 散歩中の男性と橋中央で下流を見ながら並んで中村川の魚談義。 ・中川水門水位標45cm。ここから見た中村川源流域は春日和のため霞んでいた。 ・桜つつみ ソメイヨシノの花芽が更にもう一段膨らんできた。	写真-㊧ (下段)	—
⑭	3月29日(土)	異常なし ・中川水門水位標47cm。河道の木々は新緑に芽吹いていた。そこからウグイスの鳴き声が届いた。近くの桜つつみは一部咲きだった。 ・古田井用水樋管は既に“分水”中だった。 ・大谷水門水位計48cm。 ・島田橋水位計丁度48cm。	—	—


㊦



㊧



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

