

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	3月7日(金)	異常なし 管内河川堤防等に異常無し。 雨が降らず川の水量少なくこの先が心配だ。	—	—
	3月14日(金)	異常なし 右左岸堤防法面河川敷に緑の色が広がる草の伸びが早い。 川の水量が低い。	—	—
	3月21日(金)	異常なし 管内川の水量低く鮎等の遡上に支障有り。雨待ちだ。	—	—
	3月28日(金)	異常なし 右岸河川敷 櫛田橋下流より。 近鉄鉄橋下の河川敷砂利等の撤去工事 も終り河川敷が広くなる。 春の川生物等が生き生きする時期だ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	3月7日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・大峯橋より西山橋までは、河道水量はいつもよりも少ない。 ・河川敷内には草や枯れ草等はあるが、水は低地を蛇行しながら下流に流れている。 ・堤防道路や法面には、目立ったゴミ等はない。	—	—
	3月12日(水)	異常なし ・流域内にゴミの廃棄等の異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から田子田橋を見て回る。 ・河川敷内には草等が生えている所もあり、低い部分を水が流れている。 ・河道の水量は少なく透明度もあり、水の汚れは少ないように見える。	—	—
	3月27日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・田子田橋から落合橋を見て回る。 ・小野寺橋上流は川幅も狭くなって、法面には、竹が茂って川の方に下がって来ている。 ・水量は以前より回復したが、濁りはややあり、下流に流れている。	—	—
	3月28日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・落合橋から佐奈川橋を見て回る。 ・水量は、以前よりも多くなっているが降水量が少ないのが心配である。 ・落合橋から上流は、いつものように水の濁りはある。 ・河川敷内に土砂は堆積していて生えている草等が所々青くなってきた。 ・佐奈川橋下流に黄色のシートは、上流の河川敷土砂の採取によるゴミの除去のためとのことである。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



