

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月1日(土)～ 3月8日(土)	異常なし(①親水公園の利用状況②河川工事の様子) ◎3月1日 月初めは土曜日であり、暖かな日であった。 度会橋～宮川橋 土曜日にもかかわらず、ブルドーザーが6台、フル稼働であった。ダンブカーも次々と土を運んでいた。工事の出入口が2カ所、警備員が旗を振っていた。 小俣町宮川親水公園 散歩が別々に3名、1名は犬を2匹(小さい犬)を連れて散歩していたが糞の処理袋を携帯して無く、垂れたままであった。「犬の糞の処理をお願いします。」の看板が欲しい。 汁谷川水門～近鉄鉄橋 ブルドーザー使用の土手の補強工事をやっていたが、完了したとの事で、きれいに土手と川沿いの中間に補強のコンクリート補強帯が出来上がっていた。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場 異常なし。 榎原町船着き場～榎原河口の間0.6k～1.6kを歩いてモニターする。所々にペットボトル、紙類等が、ほってあった。犬の糞もあった。 ◎3月6日 度会橋～宮川橋 ブルドーザー7台、ローラー車1台フル稼働。土手半分の増加道がかなり進んだ。 小俣町宮川親水公園 異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋 工事完了、最終確認が必要なのか、工事実施の看板は外さずそのまま 近鉄鉄橋～豊浜大橋 異常なし。 宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口 異常なし。 ◎3月8日 土曜日にもかかわらず、度会橋～宮川橋、ブルドーザー7台、工事の入り口が、宮川橋よりに集中している。フル稼働。トラックも出入りしている。 小俣町宮川親水公園 散歩、車4台、子供づれの人が風船遊びをしていた。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場 異常なし。 榎原河口 散歩をしている人がバラバラに3人居りました。	—	①犬の糞処理看板設置要望について管理者である伊勢市に共有済み
②	3月9日(日)～ 3月15日(土)	異常なし(①親水公園の利用状況②河川工事の様子) ◎3月10日 度会橋～宮川橋 ブルドーザー6台稼働、宮川橋寄りに集中して作業中である。ダンブカーも稼働していた。ピッチを上げて作業中であった。 小俣町宮川親水公園 つくしを取っている人が居た。 汁谷川水門～近鉄鉄橋 工事はしてなかったが、芝生が20個置いてあり、芝生を植える工事をやるようだ。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口 榎原河口で散歩している人が居たがその他は異常なし。 ◎3月13日 度会橋～宮川橋 工事続行中、今日は工事のラストスパーク。堤防の県道を一方通行にして、道幅と同じくらいの幅の部分の整地をしていた。この部分を芝生にするため、芝生も植えていた。ブルドーザー6台、トラック2台、軽トラ6台を稼働させていた。 小俣町宮川親水公園 車2台のみ休憩、ブルドーザー2台移動中。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原河口 7名の方が歩いており、夫婦連れ、足の悪い方の三輪車、犬を連れて人は糞処理袋を持っていた等	—	—

③	3月16日(日)～ 3月23日(日)	異常なし(河川工事の様子) ◎3月17日 度会橋～宮川橋 今日、宮川橋よりの場所でブルドーザー6台、フル稼働。道路の川よりを道路幅ほどを1メートルほど高く慣らしていた。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口 異常なし。 ◎3月20日 度会橋～宮川橋 春分の日の休日であったが、通常どおりの作業をしていた。ブルドーザー、トラックの稼働が有り、作業は宮川橋寄りに稼働が進んでいた。 小俣町宮川親水公園 散歩している人が2名、犬を連れていた。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口 異常なし。 ◎3月22日 土曜日にもかかわらず、度会橋～宮川橋、工事継続中。工事の出入口は一カ所、警備員がおり、宮川橋よりに集中して、工事を進めていた、ブルドーザー、トラックの出入りも、此処の出入口に集中していた。 小俣町宮川親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口 異常なし。	—	—
④	3月24日(月)～ 3月31日(月)	異常なし(①公園看板の劣化②道路標識の劣化) ◎3月27日 度会橋～宮川橋の堤防強化工事が終了し、ブルドーザー等の機械が撤去され、写真㉞①のようにすっきりと完成した。 小俣町宮川親水公園 写真㉞公園の看板が剥がれている。 汁谷川水門～近鉄鉄橋 工事を軽トラで少しやっていた。手前の道の写真㉞、道路標識が消えかかっていた。 豊浜大橋～榎原河口 異常なし。 ◎3月29日 工事中であった度会橋～宮川橋、汁谷川水門～近鉄鉄橋が工事を全面完了して、10枚近くあった、工事中のさまざまな標示看板が撤去され、スッキリ綺麗になった。 豊浜大橋～榎原河口迄 異常なし。	写真—㉞① ㉞① (下段)	①維持工事にて 撤去対応予定






宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	3月7日(金) 9日(日)	異常なし(①水辺の楽校の施工状況②不法投棄の発見2件) ・㊦水辺の楽校 堤防補強工事完了間近！階段が取付け済み。広場にキャンパー「ゼロ」 ・④河川敷に不法投棄(報告済) 車の座席のような物が投棄されている ・㊧河川敷堤防ゴミ散乱 ゴミ回収。ちょっと大きなゴミは出張所へ回収依頼済 ・㊨河川敷の山一角を伐採 何をするのでしょうか？低い部分、残土で埋めるのかな！ *残土による埋め立て、ほぼ完了(3/24)	写真－㊦㊩㊧ ㊨ (下段)	②車の座席回収済 3/8・段ボール回収 済3/12
⑥	3月14日(金)	異常なし(①河川敷の清掃活動実施) ・㊦㊧川端堤防、クリーン作戦Ⅲ ゴミ袋がいっぱいになり、一部回収できず。 ゴミ回収中に「つくし」発見！ 3/24 クリーン作戦Ⅲの続き実施。 ポイ捨てが無くならないので不定期にクリーン作戦継続。 ・㊨橋脚補強工事完了間近。 大型土嚢袋、撤収始めています。 ・水辺の楽校 キャンパー2組、今日は暖かく(16:30現在16℃)お泊まりも楽では。*写真撮れていませんでした	写真－㊦㊧㊨ (下段)	—
⑦	3月24日(月)	異常なし(①中須町河川敷の様子) ・㊧河川敷の残土が無くなりました。 河川敷、広いで～す。 花火の観覧席、こちら側にすれば、打上瞬間から見えるよ！	写真－㊧ (下段)	—
⑧	3月27日(木)	異常なし(①水辺の楽校の施工状況②遊歩道の桜) ・㊦堤防補強工事完了(水辺の楽校) 工事看板、撤去していました。 スロープもできており、もうすこし整備されるのかな？ キャンパー「1組」 ・㊧遊歩道のサクラ 雑木の中で…サクラがさみしく咲き始めています。	写真－㊦㊧ (下段)	—

(別紙)

堤防補強工事完了間近！ 階段が取付け済み。 キャンパー「ゼロ」 	 車の座席のような物が投棄されている
2025/3/7 ㊦水辺の楽校	2025/3/7 ㊤河川敷に不法投棄（報告済）
ゴミ回収 ちょっと大きなゴミは出張所へ回収依頼済 	何をしょう？ 低い部分、残土で埋めるのかな！  残土による埋め立て、ほぼ完了（3/24）
2025/3/9 ㊧河川敷堤防ゴミ散乱（報告済）	2025/3/9 ㊨河川敷の山一角を伐採
ゴミ袋がいっぱいになり、一部回収できず。 	3/24 クリーン作戦Ⅲの続き。 ポイ捨てが無くならないので不定期にクリーン作戦継続。 
2025/3/14 ㊩プチクリーン作戦Ⅲ	2025/3/14 ㊪ゴミ回収中に"つくし"発見！
大型土嚢袋、撤収始めています。 	河川敷、広いで～す。 花火の観覧席、こちら側にすれば、打上瞬間から見えるよ！ 
2025/3/14 ㊫橋脚補強工事完了間近。	2025/3/24 ㊬河川敷の残土が無くなりました
工事看板、撤去していました。 スロープもできており、もすこし整備されるのかな？ キャンパー「1組」 	雑木の中で・・・サクラがさみしく咲き始めています。 
2025/3/27 ㊭堤防補強工事完了（水辺の楽校）	2025/3/27 ㊮遊歩道のサクラ

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑨	3月13日(木)	異常なし(水位の様子) 宮川の水位も下がり、ゴミ等無しで特別に異常なし。	写真－㍿ (下段)	—
⑩	3月21日(金)	異常なし(野生の鹿4匹を発見) 水位が下がっているのに、鹿が数匹佐八側から昼田の堤防に渡っていた。ゴミ等無し	写真－㊿ (下段)	—
⑪	3月24日(月)	異常なし(宮川堤防上にぼんぼり設置) 度会橋下の工事も終わり、きれいになりました。また、宮川の堤防の花見用のボンボリも設置し、準備ができていました。	写真－㊵㊶ (下段)	伊勢市観光振興課が花見客へ向けて設置している(申請許可済)

㍿



㊿



㊵



㊶



【宮川水系】

宮川①②③

