

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	4月7日(月)	異常なし 頭首工問題なし、川に來ている鳥が鴨から白鷺に変わった。堤防下で桜と菜花がきれいに咲いていた。		
②	4月14日(月)	異常なし 頭首工問題なし、木々に新緑が芽生えて來ている。この季節は好きだ。		
③	4月21日(月)	異常なし 頭首工問題なし、他も問題なし。		
④	4月28日(水)	異常なし 頭首工問題なし、今日は潮時が良かったのかシジミ取りの人が多く來ていた。堤防に多くの車が駐車していた。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	4月2日(水)	異常なし 1. 1km清流。川底が砂地。橋の補強工事。クレーン車2台と給水車駐車。工事用の給水作業。 1. 5kmカモ2羽。 1. 7km左岸若者2名散歩。 1. 8km河川敷のブロックにカワセミ1羽と砂州にケリ1羽。 2. 0km赤と白のコイ。 2. 3km河川敷の草の間に赤い管。 3. 1km砂州にハトが吸水。		—
⑥	4月9日(金)	異常なし 1. 1km清流。コイ6匹以上スッポン1匹。橋の工事、作業員3名。パワーシャベル重機で、土嚢の積み直し、隙間を埋める作業。 1. 6km頭首工可動堰閉鎖水止め。農業用水に使用。桜の花が浮いている。 1. 8km左岸側鉄板1枚。 1. 9km清流。川底の草が見える。コイ7匹以上。 2. 9km桜の花が満開。 3. 8km砂州にスプレー缶1個。 4. 2km清流。スッポン。		—
⑦	4月16日(水)	異常なし 1. 1km濁り水。左岸天端鎖開放。橋の工事、建設作業員6名、ガードマン2名。クレーン車で鉄骨移動作業。 1. 2km右岸枯れ草の間にスミレの紫色の花。 1. 7km赤と白のコイ。 2. 3km河川敷の草の間に車線分離標1本。オレンジ色が目立つ。 2. 5km川裏のり尻の杭に車線分離標2本。 3. 7km左岸トラック駐車場でパワーシャベル重機の積み込み作業。		—
⑧	4月22日(火)	異常なし 1. 1km濁り水。左岸天端鎖開放。橋の工事、クレーン車で物移動作業。 1. 6km可動堰の下、サワガニが浮いていた。 1. 7km左岸農業者トラクター通行。 1. 8km右岸のブロックにケリ1羽。 2. 4km濁り水。石の上にカメ。泥が付着していた。 2. 7km左岸川裏のり尻に薄いブロック。 3. 2kmチュウサギ2羽。 3. 3km子供5人生物取り、水遊び。 4. 2kmスッポン、コイ15匹以上。		—
⑨	4月25日(金)	異常なし 1. 1km清流。コイ1匹。右岸天端鎖開放。橋の工事コンクリート強化作業。 1. 6km頭首工に、泥と円形の鉄の管。 1. 8km右岸のブロックに、カメ1匹。 2. 1km河川敷のブロックに、カメ1匹。 2. 4km左岸川裏のり尻に、四角形のブロック。 3. 2km左岸竹の下に、ダンボールゴミ。 3. 4km頭首工、カワウが羽を広げる。 4. 2km田からの泥水、濁り水にカメが頭を出していた。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	4月3日(木)	異常なし ・島田橋水位計 58cm。 ・この近くに動物の水飲み場がある。その足跡が残っていた。 ・大谷川水門水位標 23cm。 ・桜づつみのソメイヨシノが、8分咲き。 ・この土日に、中村川で満開を告げる見込み。 ・付近の河川敷の木々では、ウグイス、雉の鳴き声が響いていた。	写真-㊦ (下段)	—
⑪	4月11日(金)	異常なし ・中川水門水位標 35cm。 ・古田井堰 堰は、殆どの水が用水路に流れていた。この堰に沿いながら、カワセミが左岸を上っていった。背中のコバルトブルーが輝いていた。 ・須賀井用水樋管 ゴム堰を利用して、用水に”分水”中だった。 ・島田橋水位計 58cm	—	—
⑫	4月19日(土)	異常なし ・中川水門水位標 40cm ・大谷川水門 水門と中村川の間を、眺めていた。左側の岸で大きな鯉が、3匹動いていた。そこは葦等の自然の岸辺だった。大谷川の流れ込みの右側は、コンクリ岸であった。中村川の流れが当たる場所だった。コンクリで強固にする必要があった。考えさせられた区域になった。 ・島田橋水位計 58cm この島田橋付近で、大人3人と子供1人がオレンジ色のゴムボートで遊んでいた。以前も見た光景だった。島田橋水位観測所辺りで見守っていた。	写真-㊧ (下段)	—
⑬	4月28日(金)	異常なし ・中川水門水位標 40cm 河川敷の木々から雉、ウグイスの鳴き声が響いていた。桜づつみは完全に葉桜だった。 ・ゴム堰 この堰の半分位で貯水、分水していた。 ・島田橋水位計 48cm 浅瀬で鯉が一匹、背中の一部が空気を浴びながら泳いでいた。	写真-㊨ (下段)	—

ア




ウ



①



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

