

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	4月4日(金)	異常なし 櫛田川管内堤防法面道路等特に異常無し。 水量が少なく、水汚れが目立つ。	—	—
	4月11日(金)	異常なし 雨が降るも、川の水量が少ない様子。 鮎の遡上の時期だが、心配だ。	—	—
	4月18日(金)	異常なし 櫛田川右岸左岸堤防等異常無し。 雨の後、堤防・河川敷等の草がよく伸びる。 農業用水等に水が多く使用しているかも。	—	—
	4月25日(金)	異常なし 櫛田川の水の濁りと汚れが目立つ。 農業田植の影響かも。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	4月6日(日)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・河口より新橋までは、先月より水量は増加している。 ・河川敷内に生えている雑草等が、新芽を出して色づいてきた。水は低地を蛇行しながら下流に流れている。 ・堤防道路や法面には、目立ったゴミ等はない。	—	—
	4月18日(金)	異常なし ・流域内にゴミの廃棄等の異常な状況は見当たらない。 ・大峯橋から西山橋を見て回る。 ・河川敷内には草等が生えている所があり、低い部分を水が流れている。 ・河道の水量は、以前より多い。 ・水の汚れはないが、透明度はあまり良くない。 ・法面に生えている竹等が生い茂っている場所がある。	—	—
	4月23日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から落合橋を見て回る。 ・これより上流は、川が蛇行して川幅も狭くなり、所々土砂が堆積している。 ・水量は以前より回復したが、濁りはややあり、下流に流れている。	—	—
	4月30日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・落合橋から佐奈川橋を見て回る。 ・降水量の増加により、水量は以前よりも多くなっている。 ・落合橋から上流は、いつものように水の濁りはある。 ・河川敷内に土砂が堆積して、草や笹等が生えている。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】佐奈川①

