

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	4月1日(火)～ 4月8日(火)	異常なし(親水公園の看板設置・補修要望) ◎4月3日 度会橋～宮川橋、3月で河川防波安全工事が完了、すっきりとした。出入り口は、二箇所鍵が掛かっている。汁谷川水門～近鉄鉄橋も同様、工事完了。 小俣町宮川親水公園 車が2台休憩。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯非常時防水工事ブロック置き場～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口迄 異常なし。 ◎4月5日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、この間を一時間かけて歩く。この間、2人が犬を3匹連れて歩いており、糞袋を持っていた。「何かお聞きすることは？」と聞いたら、糞袋を持っていない人が多いとの事。その時に、別の2人が犬を1匹、1人が犬を1匹散歩させていたが、糞袋を持っていなかった。看板が必要ではないか。「他にありますか」と聞いたら、親水公園をもっと公園らしく、河原を綺麗に、親水公園の説明看板を解かり易く立て直したり、消えかかた看板の補修、公園に桜などの花樹木を植える、腐りかけた木の板を10メートル四方ぐらいの間、網が貼ってある、どうするのかハッキリして欲しい、等々の意見が聞けた。責任部門で、この意見をよく検討して欲しい。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口。この間で魚釣りをしている人がいた。	—	—
	4月9日(水)～ 4月15日(火)	異常なし(親水公園の利用状況) ◎4月10日 度会橋～宮川橋 犬の散歩をしていた。黒い犬で珍しく、糞処理の袋無し。 小俣町宮川親水～汁谷川水門～近鉄鉄橋。異常なし。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口、磯町津波避難施設の前の川辺の舗装道1k、30分間歩いてモニター。ゴミあり。 榎原河口、1名自転車で散歩。別に散歩をしている人がもう1人いた。その他、異常なし。 ◎4月14日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、工事完了により一応この間が散歩可能になり、散歩している人がいたり、今日も犬の散歩している人がいたが、糞処理の袋無し。「糞は必ず処理する。」の看板が必要と思います。そのような意見もあった。 汁谷川水門～近鉄鉄橋、工事が完了して綺麗になった。 近鉄鉄橋～豊浜大橋、近鉄特急の写真を撮っている人がいた。「何か意見はありませんか」と尋ねた。「この場所でカラスに餌を撒いている人がおり、やめたほうが良い」との意見があった。 宮川大橋～磯船着き場、1人魚釣りをしていた。 磯船着き場～榎原船着き場、異常なし。 榎原河口、魚釣りが別々に2人いた。その他異常なし。	—	—

4月16日(水)～ 4月23日(水)	異常なし(親水公園の補修要望) ◎4月17日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、小俣町宮川親水公園にダンプカーが5台砂利土を満載にして、昼時でもいて、休憩していた。度会橋～榎原河口までの宮川左岸は3月末に全て終了して、大掛かりな工事はしていないが、宮川左岸上流か右岸か、どこなのでしょう。 写真①写真②公園～度会橋方面、草を刈って歩道を整備してほしい。写真③公園内の散歩歩道整備写真④公園の川の方面、公園らしく整備してほしい。これらは全て、散歩者のこれまでの意見です。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口、釣りをしている人がいたし、車を停めて休んでいる人がいた。その他異常なし。 ◎4月19日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、往復約1時間、2k歩く、写真①～写真④再確認の為。犬の糞あり。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場、魚釣り人がいた。	写真①② ③④ (下段)	—
4月24日(木)～ 4月30日(水)	異常なし(1:親水公園の利用状況 2:折損した看板を回収) ◎4月24日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、車3台、①車内で休んでいる人。②二人、犬2匹を散歩、糞袋無し。 ③親子連れが、写真④の場所へ行き遊ぶ。安全のため、この箇所の整備を早く進めてほしい。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～磯船着き場～榎原河口、魚釣りをしていた。他、異常なし。 ◎4月28日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、車1台休憩中。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋、異常なし。 宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設、3.0k～4.4k、堤防下の川辺の道を、約1時間モニターする。「ウナギの漁は、免許が必要です。」の看板が根元から折れて、風に飛んでいた。前回、回った時は無かったので、草に隠れていた看板が風に飛び川辺まで落ちてきたようだ。報告書とともに、出張所に持参します。 磯船着き場～榎原河口、魚釣りをしていた。以上。		折損した看板を出張所で預かったため、看板の設置者(宮川漁港)へ配送予定

①



②



③



④



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	4月2日(水)	異常なし(1:度会橋の工事 2:ポイ捨てゴミについて) ・㊦川端堤防 対岸の桜が、もう少しで満開。工事重機が チョット残念かな！ ポイ捨てごみ多数。次回、回収します。	写真－㊦ (下段)	—
②③	4月6日(日) 7日(月)	異常なし(1:水辺の楽校に直火跡 2:ポイ捨て ゴミ回収) ・㊧水辺の楽校 火の後始末、放置。直火いいのか？マナーが 悪い！ 玉城町さんが巡回で対処してくれるかな？ キャンパー7組、見えました。 ・㊨中須～川端堤防、ポイ捨てゴミ回収。 ペットボトル、ファーストフードの空きパッケー ジが多い。	写真－㊧㊨ (下段)	—
②④	4月14日(月) 17日(木)	異常なし(1:直火跡始末を確認 2:堤防法面の 草の様子) ・㊩水辺の楽校 菜の花が綺麗に咲いています。 キャンパー2組 火の後始末放置、片付けてありました。 ・㊪河川敷遊歩道 暖かくなり、遊歩道脇・堤防の草がグングン伸 びています。	写真－㊩㊪ (下段)	—
①	4月21日(月)	異常なし(1:河川敷の低木について 2:ポイ捨て ゴミ回収) ・㊫川端堤防、ゴミ回収 川沿いの雑木、新緑の葉が茂って度会橋が 隠れて見えない。除去すればスッキリしていいの に！！	写真－㊫ (下段)	—
②⑤	4月24日(木) 26日(土)	異常なし(1:河川敷にタイヤの跡 2:水辺の楽 校の利用状況) ・㊬川原に多数のタイヤ痕 四駆が乗り入れ走り回ったのか、円弧のタイ ヤ痕が多数。 ・㊭水辺の楽校 GW初日、天候にも恵まれ十数組のキャン パーが見えます。	写真－㊬㊭ (下段)	—

(別紙)


ア  対岸のサクラ、もう少しで満開 工事重機がチョット残念かな！	イ  火の後始末、放置。直火いいのか？マナーが悪い！ 玉城町さんが巡回で対処してくれるのかな？
2025/4/2 ①川端堤防	2025/4/6 ②水辺の楽校
ウ  中須～川端堤防、ゴミ回収	エ  菜の花が綺麗に咲いています。 キャンパー2組。 火の後始末放置、片付けてありました。
2025/4/7 ③ポイ捨てゴミ回収	2025/4/14 ②水辺の楽校
オ  暖かくなり、遊歩道脇・堤防の草が グングン伸びています。	カ  川沿いの雑木、新緑の葉が茂って度会橋 が隠れて見えない。除去すればスッキリ していいのに！！ 川端堤防、ゴミ回収
2025/4/17 ④河川敷遊歩道	2025/4/21 ①川端堤防
キ  四駆が乗り入れ走り回ったのが、 円弧のタイヤ痕が多数。	ク  GW初日、天候にも恵まれ十数組の キャンパーがみえます。
2025/4/24 ⑤川原に多数のタイヤ痕	2025/4/26 ②水辺の楽校

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	4月5日(土)	異常なし(宮川堤の花見客の様子) 宮川の堤防の桜も満開で、花見の人でいっぱいである。ゴミ等なにも無し。	写真-⑦ (下段)	—
⑦	4月30日(水)	異常なし(堤防の様子) 桜の花も終わり草が長く伸びてきていて、宮川の水位も低く堤防等ゴミも無く異常なし。	写真-① (下段)	—

⑦



①

