

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	4月7日(月) 9時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・法面及び河川敷は半分以上が緑色に変わ り、所々に黄色や白色の花が咲き、長閑な 雰囲気である。ただ、所々に投棄ゴミが散見 されるのが残念。 ・最下流のスケボーコートで遊ぶ若者数人 あり。	—	—
	4月12日(土) 15時半 晴、南風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・法面及び河川敷には目立った変化なし。 ・上流の野球グラウンドには、どこかのスポー ツクラブの20人位の部員が練習中。 ・最下流グラウンドにも数人の人影あり。	—	—
	4月21日(月) 9時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・法面及び河川敷に目立った変化なし。 ・伊勢鉄道鉄橋下流側河川敷で、車を乗り 入れ、モデルプレーンで遊ぶ人あり。堤防を 走る人に危害が及ぶ危険性あり。	—	—
	4月26日(土) 9時半 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・法面及び河川敷共に、緑が濃くなって来て いる。 ・上流及び下流のサッカーグラウンドでは、何 やらイベントらしきものが開催されており、ど ちらも多数の車と人で賑わっている。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	4月4日(金)	異常なし 6.0km付近を17:30以降に撮影した。だいぶ日が長くなり、この時間でも川の様子も見やすい。 川の水は全くなく、「石の川」となっている。周囲にはごみはない。		—
①	4月11日(金)	異常なし 夕方だったが、十分明るい感じであった。やはり雨が降らない状態であるので石の川状態である。 上流部にはあまり人が通らないせいか、周囲にはごみがほとんど見当たらない。		—
①	4月20日(日)	異常なし 同じ6.0kmからの写真だが、雨が若干降ったあとなので川に水がある。気になるのは、川沿いにある草木がなぎ倒された感じであった。とても強い風が吹いたのだろうか、結構倒れていた。		—
①	4月29日(火)	異常なし 前日の雨がどのくらい川の水量に影響しているのかを見てみると、結構な水量が残っていた。 周囲の草もそろそろ生えてきそうだが、まださほど雑草は生えていない。 上流部は、周囲にごみも見当たらない。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで



活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで